

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No:

00000908-2507

CDA BOGOTÁ SEDE
NORTE 170 TOBERIN
NIT 9016353349
CL. 166 22-13 BOGOTÁ Tel
3143068942
BOGOTÁ

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO									
Fecha de prueba: 2025-07-11	Nombre o razón social: ALBEIRO DURAN			Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()				Nº. 88569197			
Dirección: CR35A SUR 73F 18	Teléfono: 3143306488			Ciudad: BOGOTÁ				Departamento: DISTRITO CAPITAL			
		DATOS DEL VEHICULO									
Placa: TEP654	Marca: NISSAN	Línea: URVAN	Clase: MICROBÚS	Modelo: 2012	Cilindrada: 2953	Kilometraje: 236229					
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10027996432	Combustible: DIESEL	Color: BLANCO	Empresa:		Conductor:	ALBEIRO DURAN				



Fecha 2025-07-11, Placa TEP654 Hora 07-27



Fecha 2025-07-11, Placa TEP654 Hora 07-31

Delantera Izquierda			Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
Eficacia Total	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	%
51	50	%		Eje 1 Izquierdo	1970	N	Eje 1 Derecho	1655	5915	N	16
				Eje 2 Izquierdo	3769	N	Eje 2 Derecho	3167	4061	N	16
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad		Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho				%
13,2*	18	%		Eje 4 Izquierdo			Eje 4 Derecho				
				Eje 5 Izquierdo			Eje 5 Derecho				

Eje 1	-7,3	Eje 2	-11,6*	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Desviación Lateral	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)

ITEMS INSPECCIONADOS EN LA REVISIÓN PREVENTIVA:

Identificación reglamentaria	CUMPLE
Estado tubos escape	CUMPLE
Pernos	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE
Pito	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE
Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE
Reversa	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE
Desempeñador	CUMPLE
Triángulos	CUMPLE
Llanta de respuesta	CUMPLE
Extintor	CUMPLE
Eje1 llanta Derecha	CUMPLE
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLIR
Eje4 llanta Derecha	CUMPLE
Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLIR
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLIR
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE
Terminales	CUMPLE
Pisos	CUMPLE

Inspección Sensorial		
Distintivo de la empresa	CUMPLE	
Aseo General	CUMPLE	
Soportes	CUMPLE	
Resortes o Bellotas	CUMPLE	
Limplaparabrisa	CUMPLE	
Dispositivo de velocidad	CUMPLE	
Puertas	CUMPLE	
Direcciones	CUMPLE	
Luz de parqueo	CUMPLE	
Luces Altas	CUMPLE	
Terminal Batería	CUMPLE	
Cruceta	CUMPLE	
Banderola	CUMPLE	
Gato	CUMPLE	
Botiquín	CUMPLE	
Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	
Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	
Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	
Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	
Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	
Cojinería	CUMPLE	
Brazos Axiales	CUMPLE	
Promedio de Distancia	CUMPLE	

RESULTADO: APROBADO
NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %.) TIPO B
Desviación Lateral (Desviación lateral para los demás ejes superior a ±10 [m/km].) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	3.89	
Izquierda		Derecha
Eje 1	5,69	5,46
Eje 2	4,55	5,02