

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00000926-2507



CDA BOGOTÁ SEDE
NORTE 170 TOBERIN
NIT 9016353349
CL 166 22-13 BOGOTÁ Tel
3143968942
BOGOTÁ

FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba: 2025-07-14	Nombre o razón social: CORTES BAUTISTA GILBERTO			Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()	No. 80267016
Dirección: CALLE 166 #22-13	Teléfono: 3124335914		Ciudad: BOGOTÁ	Departamento: DISTRITO CAPITAL	
DATOS DEL VEHICULO					
Placa: SKZ746	Marca: KIA	Línea: PREGIO GRAND GS	Clase: MICROBUS	Modelo: 2012	Cilindraje: 2957 Kilometraje: 359924
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10023066234	Combustible: DIESEL	Color: BLANCO	Empresa:	Conductor: CORTES BAUTISTA GILBERTO



Fecha 2025-07-14, Placa SKZ746 Hora 08-53



Fecha 2025-07-14, Placa SKZ746 Hora 08-53

Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 76	-	Delantera Derecha	Valor 60	Trasera Izquierda	Valor 75	-	Trasera Derecha	Valor 70	Mínimo 40	Unidad %
Frenos											
Eficacia Total	Mínimo 50,6	Unidad %	Eje 1 Izquierdo	Fuerza 3324	Peso 6043	Unidad N	Eje 1 Derecho	Fuerza 2793	Peso 5994	Unidad N	Eficacia Total 16
			Eje 2 Izquierdo	3016	5768	N	Eje 2 Derecho	2534	5239	N	30
Eficacia Auxiliar	Mínimo 6,3*	Unidad %	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho				%
			Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho				
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho				

Eje 1	-7,2	Eje 2	-11,7*	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
Desviación Lateral										

Inspección Sensorial

ITEMS INSPECCIONADOS EN LA REVISIÓN PREVENTIVA:	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Anclaje sillas	CUMPLE
Identificación reglamentaria	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Estado tubos escape	CUMPLE	Sopletes	CUMPLE	Rotulas Superiores	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Limpieparabrisas	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Luces Altas	CUMPLE	Luces Bajas	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Anclaje de bateria	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Desempeñador	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Triangulos	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Herramienta	CUMPLE
Llanta de respuesto	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Latoneria y Pintura	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Caja de Direccion	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE
Pisos	CUMPLE				

RESULTADO: APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %.) TIPO B
Desviación Lateral (Desviación lateral para los demás ejes superior a ±10 [m/km].) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	6.15	
Izquierda	Derecha	
Eje 1	4,13	4,23
Eje 2	4,11	4,53