

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00006153-2507

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA  
Y COMPANÍA SAS  
NIT 900131585  
AV. CRA 27 28-78/80 SUR Tel  
2031711  
Bogotá D.C.



<b>FECHA</b>		<b>DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO</b>			
Fecha de prueba: 2025-07-12	Nombre o razón social: PASCUAL BERMUDEZ RUIBIA	Documento de identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )		No. 5515092	
Dirección: CRA 28 N 52 34 SUR	Teléfono: 3118992709	Ciudad: BOGOTÁ		Departamento: DISTRITO CAPITAL	
<b>DATOS DEL VEHICULO</b>					
Placa: TTO145	Marca: JINBEI	Línea: SY6548J183BH	Clase: MICROBUS	Modelo: 2012	Cilindrada: 2498
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 19818739012	Combustible: DIESEL	Color: BLANCO	Empresa:	Conductor: PASCUAL BERMUDEZ RUIBIA



Suspensión (Si aplica)											
Defensora Izquierda	Valor	Defensora Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad		
	57		75		64		45	40	%		
Frenos											
Eficacia Total	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	
52,8	50	%	Eje 1 Izquierdo	3253	5886	N		Eje 1 Derecho	3448	5827	N
			Eje 2 Izquierdo	2121	4362	N		Eje 2 Derecho	1982	4188	N
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad									
24,2	18	%	Eje 3 Izquierdo					Eje 3 Derecho			
			Eje 4 Izquierdo					Eje 4 Derecho			
			Eje 5 Izquierdo					Eje 5 Derecho			
Desviación Lateral											
Eje 1	7,3	Eje 2	0	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)	
Inspección Sensorial											
G1 Identificación registramentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Luz interna	CUMPLE	G1 Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	G1 Eje4 llanta derecha	CUMPLE	G1 Eje4 llanta izquierda	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta derecha	CUMPLE	G1 Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	G1 Eje1 Rín Derecho	CUMPLE
G1 Anclaje sillitas	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 Rín Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje2 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje2 Rín Izquierdo	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Terminales Bateria	CUMPLE	G1 Anclaje de batería	CUMPLE	G1 Eje3 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje3 Rín Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje4 Rín Derecho	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Cruce	CUMPLE	G1 Eje4 Rín Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje5 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje5 Rín Izquierdo	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE	G1 Lateralización y Pintura	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE	G1 Colimeta	CUMPLE
G1 Perno	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Llanta de respaldo	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE				
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE						
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Eje1 llanta derecha	CUMPLE	G1 Eje1 llanta izquierda	CUMPLE						
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Eje2 llanta derecha	CUMPLE	G1 Eje2 llanta izquierda	CUMPLE						
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Eje3 llanta derecha	CUMPLE								
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE										
G1 Retrovisores	CUMPLE										
G1 Pito	CUMPLE										
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE										
G1 Parabrisas	CUMPLE										
G1 Ventanillas	CUMPLE										
G1 Puertas	CUMPLE										
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE										
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE										
G1 Direccionales	CUMPLE										
G1 Stop	CUMPLE										
G1 Reversa	CUMPLE										

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRQ

## RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

## REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y CIA. S.A.S



Carretera 27 # 28-78 Sur - Bogotá  
203 1711  
318 889 5129 - 315 311 4074  
revitec.sas.bogota@gmail.com  
www.rtsas.com.co

DIAN CARLO ALEJANDRO FLOREZ ANGARITA

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)			
Rueda De Respuesto		4,51	
Izquierda		Derecha	
Eje 1	3,66	Eje 1	3,51
Eje 2	3,28	Eje 2	3,64