

## **INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCION TECNICA PREVENTIVA**

No A 00023297



CDA TECNOSABANA SAS

KM 1 AUT MD PQ EMP LOS ROBLES - BD 14  
NIT 900.915.363-0 Tel. 8966299 Cel. 3132368795

## **Fecha Revisión**

15/07/2025

PLACA:	TTQ298	CLASE:	BUSETA	MARCA:	HYUNDAI	LINEA:	COUNTY
KILOMETRAJE:	159.513	MODELO:	2014	CILINDRAJE:	3907	SILLAS:	23 COLOR: BLANCO.
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	D4ddd553411	VIN:	KMJHG17PPEC062134	CHASIS:	KMJHG17PPEC062134
Revisión Técnico Mecánica Y De Gases:		Poliza SOAT:		LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS			
Certificado:	1788969671	Fec.Exp:	24/01/2025	Fec.Ven:	24/01/2026	3308005780812000	Fec.Exp: 31/01/2025 Fec.Ven: 30/01/2026
Empresa:	METRO YUNIOR SAS NIT. 830092453	Dirección:		BOGOTA			
Propietario:	METRO YUNIOR SAS NIT. 830092453	Dirección:		BOGOTA			
Conductor:	FRANCISCO A. CORTES CC. 80415573	Dirección:		BOGOTA			

## **INSPECCIÓN SENSORIAL**

<b>LUCES</b>		Rines Traseros	✓	Retrovisor Izquierdo	✓	Tubos-Mangueras	✓
Altas		Esparragos y Tuercas	✓	Placa Delantera	✓	Pastillas-Bandas	✓
Bajas		Llanta de repuesto	✓	Placa Trasera	✓	Excesiva	✓
Medias Delanteras		<b>FUGAS</b>		Placa Laterales y techo	✓	Pedal Antideslizante	✓
Medias Traseras		Sistema de dirección	✓	Emblemas	✓	<b>SISTEMA ESCAPE</b>	
Freno		Aceite de motor	✓	<b>DIRECCION</b>		Union Anillos	✓
Placa		Valvulina caja	✓	Cabrilla	✓	Union Tubo	✓
Reversa		Valvulina Transmisión	✓	Juego Libre	✓	Catalizador	✓
Direccional Izquierda		Liquido De Frenos	✓	Columna	✓	Silenciador	✓
Direccional Derecha		Liquido Refrigerante	✓	Caja De Direccion	✓	<b>SISTEMA ELECTRICO</b>	
Parqueo		Combustible	✓	Terminales	✓	Interruptor Electrico	✓
Interna		Aire	✓	Axiales	✓	Correas	✓
Gradas		Sistema de Escape	✓	Brazo corto	✓	Bateria	✓
<b>HABITACULO DE PASAJEROS</b>							
Limpia Parabrisas		<b>MOTOR</b>		Brazo largo	✓	Cableado	✓
Tapiceria		Tapa De Aceite	✓	Pitman	✓	Interruptor Central	✓
Tapa Motor		Varilla Medida Aceite	✓	Biela	✓	Arranque	✓
Silleteria		Nivel De Aceite	✓	<b>SUSPENSION</b>		Pito Ciudad	✓
Cinturones de seguridad		Ventilador	✓	Topes	✓	Tacometro	✓
Gradas		Radiador	✓	Amortiguador Delantero	✓	Man Presion Aire	✓
Pedales		Filtro Combustible	✓	Amortiguador Trasero	✓	Man Combustible	✓
Tapa Combustible		Correas-Mangueras	✓	Sopores/Sapos	✓	Amperimetro	✓
<b>SISTEMA RODAMIENTO</b>							
Crucetas		<b>CARDAN</b>		Brazo Compensador De Direccion	✓	Pres.Lubrimotor	✓
Uniones		<b>TRANSMISION</b>		Tijera Inferior Y Superior	✓	<b>EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA</b>	
Cadena o soportes de desprendimiento		Embragues	✓	Splinteres	✓	Extintor	✓
Parabrisas Posterior		Caja De Velocidades	✓	Barra Estabilizadora	✓	Botiquin	✓
Ventanillas		<b>ESTADO CARROCERIA</b>		Muelles, Espirales Y Cauchos	✓	Triangulos -Conos	✓
Salida De Emergencia		Pintura General	✓	Rotulas	✓	Linterna	✓
Escotillas		Chapas Puertas	✓	Terminales	✓	Llaves Rueda ,Gato	✓
Martillos		Parachoques	✓	Holguras	✓	Tacos (Cuñas)	✓
Dispositivo de velocidad		Capot	✓	Chasis	✓	Herramientas	✓
<b>IDENTIFICACION</b>							
Llantas Delanteras		<b>IDENTIFICACION</b>		Pasadores	✓	Manguera Aire	✓
Llantas Traseras		Retrovisor Interior	✓	<b>FRENOS</b>			
Rines Delanteros		Retrovisor Derecho	✓	Booster	✓		

			Eje 1			Eje 2				Eje 3			
LABRADO RUEDAS ( mm )			Izquierdo	Derecho	Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2	Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2	
Rueda de Repuesto	6.0		5.0		6.0	6.0	5.0	3.0	6.0				
Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza			Fuerza			Desequilibrio			Máximo	Unidad
			Eje 1 Izquierdo		N	Eje 1 Derecho		N				30	%
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 2 Izquierdo		N	Eje 2 Derecho		N				30	%
			Eje 3 Izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N				30	%
	18	%	Eje 4 Izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N				30	%
			Eje 5 Izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N				30	%
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4		Eje 5				Máximo ±10		Unidad	m/Km	
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad		Valor	Norma	Unidad
			%		%		%		%	Resultado			



## **Observaciones**

**APTO PARA EL SERVICIO**

---

**APROBADO**

Vigencia: 15/09/2025

**CONDUCTOR - NOMBRE Y CEDULA**

---

  
FRANCISCO A. CORTES CC. 80415573

A rectangular stamp with a decorative border. The word "RESPONSABLE" is at the top in bold capital letters. Below it, the word "APROBADO" is written in large, stylized, bold letters. A signature, which appears to be "Alfonso Moreno", is written across the middle of the stamp. At the bottom, the name "Alfonso Moreno Ingeieria S.A.S" is printed in a smaller font.

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.