


FUR 17871054



REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE TRANSPORTE



VIGILADO  
SuperTransporte



TECNOTEST C.D.A.  
Revisión Técnico Mecánica

Av. Calle 170 # 55A-57 Tel: 6018050611

## REVISION PREVENTIVA

## A. INFORMACION GENERAL

Fecha	Nombre o Razón social			Documento de identidad			
17/07/2025	PINZON GODOY DIEGO FERNANDO			C.C. (x) NIT ( ) C.E. ( ) No. 1020722123			
Dirección	Teléfono	Ciudad					
Carrera 7 d bis No. 156-92	3058500479	Bogotá					
Correo electrónico	dipzon_13@hotmail.com						

## DATOS DEL VEHICULO

Placa	Servicio	Clase	Marca	Línea	Modelo	Número Licencia
SMP917	Público	Microbus	KIA	Grand Precio	2009	10017023111
Fecha matricula	Color	Chasis	No. de motor	Cilindraje	Número de pasajeros	Blindaje
10/08/2009	Blanco	x	JT576957	2957	19	No
Tipo de carrocería	Fecha vencimiento SOAT					
Cerrada	12/08/2025					

## B. RESULTADOS DE INSPECCION MECANIZADA NTC 5375; NTC 6218; NTC 6282

## INTENSIDAD LUCES BAJAS/ ALTAS

			Mínima	Unidad	Simultanea
Bajas	Derecha	Intensidad	2.7	klux	No
		Inclinación	(0.5 -3.5)	%	
	Izquierda	Intensidad	2.8	klux	No
		Inclinación	(0.5 - 3.5)	%	
Altas	Derecha	Intensidad	5.8	klux	No
	Izquierda	Intensidad	6.0	klux	No

## SUSPENSION

Delantera Izquierda	Delantera Derecha	Trasera Izquierda	Trasera Derecha
Valor 62,5	Valor 61,4	Valor 75,1	Valor 76,9
Mínima	40	Unidad	%

## FRENOS

	Fuerza/Peso izquierdo	Fuerza/Peso derecho	Desequilibrio	Rangos	Eficacia
Eje 1	3524 / 6252	3741 / 6300	23,1	20 - 30	62,8
Eje 2	2754 / 5320	2310 / 5021	25,4	20 - 30	78

## AUXILIAR

Eficacia	Sumatoria izquierdo	Sumatoria derecho
30	Fuerza 1148	Peso 11842

## PROFOUNDIDAD DE LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

Izquierda	Derecha	Repuesto	4,01
Eje 1	6,25	6,41	

Eje 2	5,12	5,78
-------	------	------

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION MECANIZADA NTC 5375, NTC 6218 Y NTC 6282

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto
Total		0	0

D. DEFECTOS ENCNTRADOS EN LA INSPECCION SENSORIAL NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282, NTC 4983, NTC 4231 Y NTC 5365

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto
Total		0	0

NOTA: Defectos tipo A son defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo  
Defectos tipo B son defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo

E. CONFORMIDAD DE NORMAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282, NTC 4983, NTC 4231 Y NTC 5365

APROBADO	SI	(X)	NO	( )	FUR	17871054
----------	----	-----	----	-----	-----	----------

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



G. NOMBRE INSPECTORES QUE REALIZAN LA REVISION

DANIEL OSVALDO OCHOA	Lider Inspector
LUIS CARLOS OSPINA	Auxiliar 1
LAURA GUATAVITA	Auxiliar 2

H. NOMBRE Y FIRMA INGENIERO ENCARGADO

LUIS ENRIQUE ROJAS