



Revisión de Mantenimiento Preventivo

Carrera 4 No. 30 - 105 Soacha,
Colombia
Celular: 302 3682644
Email: comercial@ama-sas.co
Nit: 901474842-7

No. Orden Vehiculo: 18734 - 198

CONDUCTOR					
NOMBRE	GONZALO GONZALEZ SANCHEZ			No. CELULAR	+57 311 6308485
No. LICENCIA	19232976	FECHA DE VENCIMIENTO		2025-03-19	CATEGORIA: C2

VEHICULO																		
FECHA REVISION		2025-07-22		EMPRESA		8190047472 - VIAJEROS SA			PLACA:		SOC955							
MODELO:		2002	MARCA:		AGRALE		LINEA:		MA 9.0 TCE		COLOR:		BLANCO VERDE					
No ORDEN:		18734		CILINDRAJE:		5700		No MOTOR:		4081325		No CHASIS:		9BYC22K1S2C001724				
PASAJEROS:			27	TIPO VEHICULO:			Buses mas de 30p			COMBUSTIBLE:			DIESEL					
LICENCIA TRANSITO		10019190393		TECNOMECANICA:			171340150		VENCE:		2025-01-26	SOAT:		38271781		VENCE:		2025-02-11

INTENSIDAD E INCLINACION DE LUCES BAJAS			
FUNCIONAMIENTO E INTENSIDAD DE LA LUZ BAJA FRONTAL DERECHA	CUMPLE	FUNCIONAMIENTO E INTENSIDAD DE LA LUZ BAJA FRONTAL IZQUIERDA	CUMPLE
CORRECTA INCLINACIÓN (DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LEY) DE LA LUZ BAJA FRONTAL DERECHA	CUMPLE	CORRECTA INCLINACIÓN (DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LEY) DE LA LUZ BAJA FRONTAL IZQUIERDA	CUMPLE

INTENSIDAD DE TODAS LAS LUCES	
INTENSIDAD DENTRO DE LOS LIMITES ESTIPULADOS POR LA LEY DEL TOTAL DE LAS LUCES	CUMPLE

SUSPENSION			
BUEN ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DELANTERA IZQUIERDA	CUMPLE	BUEN ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DELANTERA DERECHA	CUMPLE
BUEN ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN TRASERA IZQUIERDA	CUMPLE	BUEN ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN TRASERA DERECHA	CUMPLE
CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN LAS ROTULAS O "ESPLINDERES"	CUMPLE	CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ESTADO EN LOS RODAMIENTOS	CUMPLE
BUEN ESTADO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS TIJERAS	CUMPLE	BUEN ESTADO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS MUELLES	CUMPLE
BUEN ESTADO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS AMORTIGUADORES	CUMPLE	BUEN ESTADO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA BARRA ESTABILIZADORA	CUMPLE
BUEN ESTADO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL ESPARRAGO	CUMPLE		

FRENOS			
CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ESTADO DEL FRENO DELANTERO IZQUIERDO	CUMPLE	CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ESTADO DEL FRENO DELANTERO DERECHO	CUMPLE
CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ESTADO DEL FRENO TRASERO IZQUIERDO	CUMPLE	CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ESTADO DEL FRENO TRASERO DERECHO	CUMPLE
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL FRENO DE SEGURIDAD	CUMPLE	CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS	CUMPLE
CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ESTADO DE LAS MANGUERAS	CUMPLE	INEXISTENCIA DE FUGAS DE AIRE EN EL SISTEMA DE FRENADO	CUMPLE

V. CICLO OTTO			
CUMPLE CON LOS VALORES ESTIPULADOS POR LEY PARA LOS CICLOS O2 EN RALENTI	CUMPLE	CUMPLE CON LOS VALORES ESTIPULADOS POR LEY PARA LOS CICLOS O2 EN CRUCERO	CUMPLE
CUMPLE CON LOS VALORES ESTIPULADOS POR LEY PARA LOS CICLOS HC2 EN RALENTI	CUMPLE	CUMPLE CON LOS VALORES ESTIPULADOS POR LEY PARA LOS CICLOS HC2 EN CRUCERO	CUMPLE
CUMPLE CON LOS VALORES ESTIPULADOS POR LEY PARA LOS CICLOS NO RALENTI	CUMPLE	CUMPLE CON LOS VALORES ESTIPULADOS POR LEY PARA LOS CICLOS NO CRUCERO	CUMPLE

V. DIESEL			
DA CUMPLIMIENTO A LA PRUEBA EN EL CICLO 1 DE ACUERDO A LOS VALORES QUE ESTIPULA LA LEY	CUMPLE	DA CUMPLIMIENTO A LA PRUEBA EN EL CICLO 2 DE ACUERDO A LOS VALORES QUE ESTIPULA LA LEY	CUMPLE
DA CUMPLIMIENTO A LA PRUEBA EN EL CICLO 3 DE ACUERDO A LOS VALORES QUE ESTIPULA LA LEY	CUMPLE	DA CUMPLIMIENTO A LA PRUEBA EN EL CICLO 4 DE ACUERDO A LOS VALORES QUE ESTIPULA LA LEY	CUMPLE

DEFECTOS			
NO PRESENTA DEFECTOS EN LA DILUCIÓN (GASOLINA)	CUMPLE	NO PRESENTA DEFECTOS DE VALIDACIÓN (MOTOR DIÉSEL)	CUMPLE
NO PRESENTA DEFECTOS EN LA POTENCIA	CUMPLE	NO PRESENTA DEFECTOS EN EL DIÁMETRO	CUMPLE

DEFECTOS INSPECCION VISUAL Y SENSORIAL	
OBSERVACIONES ENCONTRADAS EN LA INSPECCION MECANIZADA	

INSPECCION VISUAL Y SENSORIAL	
10100 PERDIDAS DE ACEITE SIN GOTEJO CONTINUO	
10100 OTRAS PERDIDAS DE ACEITE	

DEFECTOS INSPECCION VISUAL V. ENSEÑANZA	
OBSERVACIONES ENCONTRADAS EN LA INSPECCIÓN VISUAL	

SISTEMA DE CARROCERIA Y PINTURA			
EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DEL ESPEJO RETROVISOR	CUMPLE	EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DEL ESPEJO RETROVISOR IZQUIERDO	CUMPLE
EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DEL ESPEJO RETROVISOR DERECHO	CUMPLE	CORRECTO ESTADO DE LA LATONERIA DEL VEHÍCULO	CUMPLE
CORRECTO ESTADO DE LA PINTURA DEL VEHÍCULO	CUMPLE	CORRECTO ESTADO DE LA TAPICERÍA DEL VEHÍCULO	CUMPLE
CORRECTO ESTADO DE LA SILLETERÍA DEL VEHÍCULO	CUMPLE	EXISTENCIA Y CORRECTO ESTADO DE LOS DESCANSABRAZOS	CUMPLE
EXISTENCIA Y CORRECTO ESTADO DE LOS ANCLAJES DE SILLETERÍA	CUMPLE	CORRECTO ESTADO DEL PISO	CUMPLE
EXISTENCIA Y CORRECTO ESTADO DE LOS ESTRIBOS	CUMPLE	EXISTENCIA, CORRECTO ESTADO Y CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN LA LEY DE LOS CINTURONES DE SEGURIDAD	CUMPLE
CORRECTO ESTADO DE LAS VENTANILLAS	CUMPLE	CORRECTO ESTADO DE LAS MANIJAS DE VIDRIOS	CUMPLE
CORRECTO ESTADO Y FUNCIONALIDAD DE LAS PUERTAS	CUMPLE	CORRECTO ESTADO DE LOS BOSTER DE PUERTAS	CUMPLE
CORRECTO ESTADO EN TAPICERÍA Y BISAGRAS	CUMPLE	CORRECTO ESTADO Y FUNCIONAMIENTO EN LAS TAPAS DE TANQUES	CUMPLE
CORRECTO ESTADO EN LOS BOMPERS	CUMPLE	CORRECTO ESTADO DE LA CADENA CARDAN	CUMPLE
CORRECTO ESTADO DEL SOPORTE DE LA BATERÍA	CUMPLE	CORRECTO ESTADO DE LOS GUARDA POLVO	CUMPLE
CORRECTO ESTADO Y VISUALIZACIÓN DE ACUERDO A LA NORMA EN LOS AVISOS DE EXPULSIÓN	CUMPLE	CORRECTO ESTADO Y FUNCIONALIDAD EN LOS MARTILLOS DE EXPULSIÓN DE ACUERDO A NORMATIVA	CUMPLE
DISTINTIVOS VISIBLES Y CORRECTAMENTE INCORPORADOS DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LEY	CUMPLE	DISTINTIVOS ESCOLARES VISIBLES Y CORRECTAMENTE INCORPORADOS DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LEY	CUMPLE
EXISTENCIA DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LEY PARA EL PORTA REPUESTO	CUMPLE	BUENA CONDICIÓN EN EL ASEO DEL AUTOMOTOR	CUMPLE
EXOSTO FUNCIONAL Y EN BUEN ESTADO DE ACUERDO A LO QUE ESTIPULA LA LEY	CUMPLE		

DIRECCION			
EXISTENCIA Y CORRECTO ESTADO EN LOS TERMINALES	CUMPLE	EXISTENCIA Y CORRECTO ESTADO EN LOS BUJES	CUMPLE
CORRECTO ESTADO Y FUNCIONALIDAD EN EL JUEGO DE LA CAJA DE DIRECCION	CUMPLE	NO PRESENTA FUGAS EN EL SISTEMA DE ACEITE	CUMPLE
NO PRESENTA FUGAS EN LA VALVULINA	CUMPLE	NO PRESENTA FUGAS EN EL SISTEMA DEL HIDRÁULICO	CUMPLE

MONITOR DE VELOCIDAD			
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL MONITOR DE VELOCIDAD	CUMPLE	CORRECTA FUNCIONALIDAD DE LA CHICHARRA	CUMPLE
CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN EL DISPLAY	CUMPLE		

EQUIPO DE CARRETERA			
EXISTENCIA Y CUMPLIMIENTO DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LEY DEL EXTINTOR	CUMPLE	EXISTENCIA Y CUMPLIMIENTO DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LEY DEL BOTIQUÍN	CUMPLE


EXISTENCIA Y CUMPLIMIENTO DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LEY DE LAS BANDEROLAS	CUMPLE	EXISTENCIA Y CUMPLIMIENTO DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LEY DE LOS TACOS	CUMPLE
EXISTENCIA Y CUMPLIMIENTO DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LEY DEL GATO	CUMPLE	EXISTENCIA Y CUMPLIMIENTO DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LEY DE LA HERRAMIENTA	CUMPLE
EXISTENCIA Y CUMPLIMIENTO DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LEY DE LA LINTERNA	CUMPLE		

CAMARA		
¿EXISTENCIA Y PORTABILIDAD DE CAMARA DIGITAL?	CUMPLE	

RECOMENDACIONES	
RECOMENDACIONES PARA LA PROXIMA INSPECCION	

KILOMETRAJE		
KILOMETRAJE DEL VEHÍCULO AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN		

Nota Recuerde que las fallas Tipo B son fallas menores que no presentan rechazo. Pero es recomendable en su proxima revision mecanica realizar mantenimiento, para el perfecto estado y funcionamiento del automotor. Las fallas Tipo A son causales de rechazo, requieren revision y reparacion inmediata.
--

Fotos
 

RESULTADO	APROBADO	GENERADO	2025-07-22	VENCIMIENTO	2025-09-20
TECNICO QUE REALIZO LA INSPECCION		TECNOMECANICA			


Ing. JAVIER CARDENAS FUENTES
T.P. CN230-98087

FIRMA Y SELLO AUTORIZADA

FIRMA Y C.C. CONDUCTOR

REVISIÓN
PREVENTIVA