

**FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA  
PARA VEHÍCULOS**

No: 00000704-2507



CDA TECNIALALO  
NIT 900613051-1  
Ak 72-37-95/89 sur Int  
3,4,5,6,7 Tel 3134453672  
BOGOTÁ D.C.

**FECHA**

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO												
Fecha de prueba: 2025-07-27	Nombre o razón social: Martelec Issem Itda			Documento de identidad: CC. ( ) NIT. ( X ) CE. ( )	No. 9002749717							
Dirección: Cr37#72k-27	Teléfono: 3216159318			Ciudad: BOGOTA	Departamento: DISTRITO CAPITAL							
DATOS DEL VEHICULO												
Placa: VFE075	Marca: KIA	Linea: GRAND	Clase: AUTOMOVIL	Modelo: 2009	Cilindraje: 2957	Kilometraje: 0						
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10035007369	Combustible: DIESEL	Color: 2 ROAD	Empresa:	Conductor:							
Martelec Issem Itda												



Fecha 2025-07-27, Placa VFE075 Hora 14:58

Fecha 2025-07-27, Placa VFE075 Hora 14:58

Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 61	Delantera Derecha	Valor 60	Trasera Izquierda	Valor 62	Trasera Derecha	Valor 59	Mínimo 40	Unidad %
Frenos									
Eficacia Total	Mínimo 62,8	Unidad 50 %	Eje 1 Izquierdo	Fuerza 3426	Peso 5543	Unidad N	Eje 1 Derecho	Fuerza 3551	Peso 5415
			Eje 2 Izquierdo	3200	5278	N	Eje 2 Derecho	3311	5219
Desviación Lateral									
Eje 1	-4,8	Eje 2	-4,1	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ± 10	Unidad (m/km)	

Inspección Sensorial

ITEMS INSPECCIONADOS EN LA REVISIÓN PREVENTIVA:

Identificación reglamentaria	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Anclaje sillas	CUMPLE
Estado tubos escape	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Permos	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Rotulas Superiores	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Luces Altas	CUMPLE	Lucas Bajas	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Terminales Bateria	CUMPLE	Ancaje de bateria	CUMPLE
Desempenador	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Lnterna	CUMPLE
Triangulos	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Llanta de respuesto	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Herramienta	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Botiquin	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Cojimaria	CUMPLE	Caja de Dirección	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE

**RESULTADO : APROBADO**

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

*Jony Cruz*

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		6.25
Izquierda		Derecha
Eje 1	4.82	4.02
Eje 2	4.33	5.02

**FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA  
PARA VEHÍCULOS**

No: 00000704-2507



CDA TECNIALALO  
NIT 900613051-1  
Ak 72-37-95/89 sur Int  
3,4,5,6,7 Tel 3134453672  
BOGOTÁ D.C.

**FECHA**

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO									
Fecha de prueba: 2025-07-27	Nombre o razón social: Martelec Issem Itda			Documento de identidad: CC. ( ) NIT. ( X ) CE. ( )	No. 9002749717				
Dirección: Cr37#72k-27	Teléfono: 3216159318			Ciudad: BOGOTA	Departamento: DISTRITO CAPITAL				
DATOS DEL VEHICULO									
Placa: VFE075	Marca: KIA	Linea: GRAND	Clase: AUTOMOVIL	Modelo: 2009	Cilindraje: 2957	Kilometraje: 0			
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10035007369	Combustible: DIESEL	Color: 2 ROAD	Empresa:	Conductor:		Martelec Issem Itda		



Fecha 2025-07-27, Placa VFE075 Hora 14:58

Fecha 2025-07-27, Placa VFE075 Hora 14:58

Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 61	Delantera Derecha	Valor 60	Trasera Izquierda	Valor 62	Trasera Derecha	Valor 59	Mínimo 40	Unidad %			
Frenos												
Eficacia Total	Mínimo 62,8	Unidad 50 %	Eje 1 Izquierdo Eje 2 Izquierdo	Fuerza 3426 3200	Peso 5543 5278	Unidad N N	Eje 1 Derecho Eje 2 Derecho	Fuerza 3551 3311	Peso 5415 5219	Unidad 3,5 3,4	Máximo 30	Unidad % %
Eficacia Auxiliar	Mínimo 29,2	Unidad 18 %	Eje 3 Izquierdo Eje 4 Izquierdo Eje 5 Izquierdo	Eje 3 Derecho Eje 4 Derecho Eje 5 Derecho								

Desviación Lateral

Eje 1	-4,8	Eje 2	-4,1	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
Inspección Sensorial										

ITEMS INSPECCIONADOS EN LA REVISIÓN PREVENTIVA:

Identificación reglamentaria	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Ancaje sillas	CUMPLE
Estado tubos escape	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Pemos	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Rotulas Superiores	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Luces Altas	CUMPLE	Luces Bajas	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Ancaje de batería	CUMPLE
Desempenador	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Triangulos	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Llanta de respuesto	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Herramienta	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Botiquin	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Caja de Dirección	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE

**RESULTADO : APROBADO**

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

*Jony Cruz*

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		6.25
Izquierda		Derecha
Eje 1	4.82	4.02
Eje 2	4.33	5.02