

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00002363-2507



CDA CHÍA  
NIT 900960634-2  
CRA. 9A # 21 - 31 CHÍA Tel  
8844482

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO							
Fecha de prueba:	Nombre o razón social:	OLGA GAITAN		Documento de identidad:					
2025-07-29		Telefono:	3112454192	CC. ( X )	NIT. ( )	CE-1	No. 41433798		
Dirección:	CLL 3SUR # 5A-27			Ciudad:	CHÍA				
Placa:	SQW816	Marca:	VOLKSWAGEN	Línea:	TRANSPORTER T-5 GP	Clase:	MICROBUS		
Servicio:	PÚBLICO	No Licencia Tránsito:	10010078895	Combustible:	DIESEL	Modelo:	2013		
				Color:	BLANCO CANDY	Cilindraje:	1968		
				Empresa:		Kilometraje:	328088		
						Conductor:	DANIEL GAITAN		



Fecha 2025-07-29, Placa SQW816 Hora 09:48



Fecha 2025-07-29, Placa SQW816 Hora 09:54

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Suspensión (SI aplica)			Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
			75	74	73					
Eficacia Total	58,1	50	Mínimo	Unidad	Eje 1 Izquierdo	Fuerza	Peso	Unidad	Eje 1 Derecho	Fuerza
					Eje 2 Izquierdo	3248	5837	N	Eje 1 Derecho	2729
					Eje 3 Izquierdo	2949	4414	N	Eje 2 Derecho	2814
					Eje 4 Izquierdo				Eje 3 Derecho	
					Eje 5 Izquierdo				Eje 4 Derecho	
									Eje 5 Derecho	
Eje 1	4,8	Eje 2	4,4	Eje 3	Eje 4	Eje 5				

## Inspección Sensorial

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	NO APLICA
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	NO APLICA
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anclaje de batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	NO APLICA
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	NO APLICA
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	NO APLICA
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	NO APLICA
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	NO APLICA
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	NO APLICA
G1 Pito	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Latoneria y Pintura	CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Tapiceria	CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Cojineria	CUMPLE
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquin	CUMPLE	G1 Caja de Direccion	CUMPLE
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	NO APLICA
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	NO APLICA	G1 Promedio de Tiempo	NO APLICA

G1: CARROCERIA  
G2: SISTEMA DE SUSPENSION  
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD  
G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD  
G5: SISTEMA ELECTRICO  
G6: EQUIPO DE CARRETERA  
G7: LLANTAS  
G8: RINES  
G9: ESTADO DE PRESENTACION

G10: SISTEMA DE DIRECCION  
G11: CHASIS  
G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

## RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		6.36
Izquierda		Derecha
Eje 1	4,28	4,55
Eje 2	4,02	4,96

ING. JUAN CAMILO CONTRERAS HERNANDEZ

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.

