

## FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISION PREVENTIVA

RED PREVICAR

## FORMATO DE PREVENTIVA No. 210574



900094539-5  
Carrera 14 B n 119-95  
Bogotá

## A. INFORMACION GENERAL

## 1. FECHA 2.DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de la Prueba 2025-08-01	Nombre o Razon Social WILSON ENRIQUE BARRAGAN	Documento	No
Direccion	Telefono	Ciudad	Departamento

## 3. DATOS DEL VEHICULO

Placa TDS624	País COLOMBIA	Servicio PÚBLICO	Cilindraje	País Colombia	Clase BUSETA	Marca NISSAN	Línea TK55
Modelo 2012	Vencimiento SOAT 2026-01-29	Vencimiento RTM 2026-02-03	Kilometraje 203332	Combustible DIESEL	Empresa METRO JUNIORE EAB		

## 7.Suspension

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	>=40	Unidad	%
---------------------	-------	-------------------	-------	-------------------	-------	-----------------	-------	--------	------	--------	---

## 8.Frenos

Eficacia Total Mínimo Unidad 0 >=50 %	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
Eje 1 Izquierdo	0	N	Eje 1 Derecho	0	N		0	<= 30	%
Eje 2 Izquierdo	0	N	Eje 2 Derecho	0	N		0	<= 30	%
Eficacia Aux Mínimo Unidad 0 >=18 %	Eje 3 Izquierdo	N	Eje 3 Derecho	N				<=	%
Eje 4 Izquierdo	N	Eje 4 Derecho	N					<=	%
Eje 5 Izquierdo	N	Eje 5 Derecho	N					<=	%

## 9.Desviación Lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	10	Unidad	m/Km
-------	-------	-------	-------	-------	--------	----	--------	------

## D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DE LA NTC5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de Defecto
	-		

Defectos tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente

Defectos tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública

## E. RESULTADO INSPECCION PREVENTIVA

Resultado: APROBADO

No Consecutivo : 210574

NOMBRE DEL INSPECTOR: MIGUEL ANGEL MARTINEZ

F. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES: EXTINTOR VENCE MARZO 2026



Firma Responsable Técnico

La revisión preventiva se limita a comprobar las condiciones actuales del vehículo las cuales son muy similares a una revisión tecnico mecánica, dichas condiciones podrían ser susceptibles a cambios durante la operación normal del vehículo, por tanto posterior a una revisión preventiva el vehículo podría no aprobar la revisión tecnico mecánica obligatoria. CONDICIONES DEL SERVICIO: Estimado Cliente el CDA le da la bienvenida a nuestras instalaciones Le Recomendamos: - El Cda no se hace responsable de los daños ocasionados en los vehículos durante la inspección ya que ninguna de las pruebas exceden las condiciones normales de operación y funcionamiento en las vías. - El Cda no se responsabiliza por objetos de valor dejados dentro del vehículo. - Una vez prestado el servicio de inspección no se hará devolución del dinero por ningún motivo. - El Cda no se hace responsable por vehículos que no sean retirados de nuestras instalaciones al terminar el horario laboral - Revise su vehículo antes de ser retirado de nuestras instalaciones, no se aceptan reclamos una vez haya salido del Centro de diagnóstico.