

FORMATO DE RESULTADOS REVISION PREVENTIVA

No 153572



TECNICHECK SAS. NIT: 9000875325
Calle 76A N 90A-26 / Aut. Medellín N 91-57. BOGOTA, D.C. (BOGOTA)
TEL: 2239094 - 2522279

TecniCheck S.A.S.
Nit. 900.087.532-5
Calle 76A # 90A - 26
Tels.: 223 9094 - 252 2279

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

Fecha de prueba 2025-08-22	Nombre o razón social PARRA HERNANDEZ NURY MARCELA
Dirección CR 91 72A 81	Teléfono 3012951665

2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Documento de Identidad CC (X) NIT () CE () No. 52817785	
Cludad Bogota, d.c.	Empresa LOBENA

3. DATOS DEL VEHICULO

Placa TDS261	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Volkswagen	Línea Transporter
Modelo 2012	No. de licencia de 16819495496	Fecha Matrícula 2011-10-25	Color Blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis WV1ZZZ7HZCH001053
No. Motor CAA141989	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 1968	Kilometraje 295699	Número de Sillas 16	Vidrios Polarizados SI () NO (X)

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN REALIZADA


Descripción	Grupo	Bueno	Malo
Logotipos		X	
Luces bajas y altas		X	
Freno de emergencia		X	
Fugas de combustible		X	
Crucetas		X	
Luces direccionales		X	
Muelles		X	
Espejos		X	
Chapas, Seguros y Agarraderos		X	
Funcionamiento de Salidas Emergencia		X	
Calcomanías		X	
Luz de reversa		X	
Tuberías y Mangueras		X	
Limpiabrisas		X	
Caja de dirección		X	
Funcionamiento de puertas		X	
Cojinería		X	
Estado de la Carrocería		X	
Vidrios		X	
Sillas, Carteras y Tapizados		X	
Equipo de carretera		X	
Luces internas		X	
Dispositivo de Velocidad		X	
Luces de parqueo		X	
Cinturones de seguridad		X	
Luces de Freno		X	
Terminales		X	
Sopores		X	
Emblemas		X	
Rines y Llantas		X	
Fugas Sistema de Refrigeración		X	
Amortiguadores		X	
Filtraciones de aceite		X	
PBX (Como conduzco)		X	
Guardapolvos/Salpicaderas		X	
Emisiones de presión Sonora (Ruido)		X	
Sistema de Escape		X	
Pisos		X	

CONFORMIDAD DE LA REVISIÓN

APROBADO: SI X

NO

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES



NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Niky Avellaneda Candil'.

2025-08-22 TDS261 08:43

NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE REALIZARON LA INSPECCIÓN
Niky Avellaneda Candil [Foto trasera], Niky Avellaneda Candil [Inspección sensorial], Niky Avellaneda Candil [Foto delantera].

NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES

Nota: Los resultados aquí consignados corresponden al momento de la revisión preventiva y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones mecánicas, ambientales y de seguridad como indica el Artículo 50 de la ley 769 de 2002.