

**FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA
PARA VEHÍCULOS**

No: 00001117-2509
CDA BOGOTÁ SEDE
NORTE 170 TOBERIN
NIT 9016353349
CL 166 22-13 BOGOTÁ Tel
3143968942
BOGOTÁ

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba: 2025-09-03	Nombre o razón social: CASTELLANOS VILLAMIL CARLOS ARTURO	Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()			No. 4287794		
Dirección: CLL 175 #63 21	Telefono: 3142141493	Cludad: BOGOTÁ			Departamento: DISTRITO CAPITAL		
Placa: SZZ896		DATOS DEL VEHICULO					
Marca: IVECO	Línea: POWER DAILY A36.13	Claase: MICROBUS	Modelo: 2012	Cilindrada: 2798	Kilometraje: 298444		
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10003955229	Combustible: DIESEL	Color: BLANCO	Empresa:	Conductor: CASTELLANOS VILLAMIL CARLOS ARTURO		



Suspensión (Si aplica)													
Delantera Izquierda	Valor 73	Delantera Derecha	Valor 61	Trasera Izquierda	Valor 74	Trasera Derecha	Valor 62	Mínimo 40	Máximo 50	Unidad %			
Eficacia Total	Mínimo 50	Unidad %	Eje 1 Izquierdo Eje 2 Izquierdo	Fuerza 5010 2210	Peso 6641 6504	Unidad N N	Eje 1 Derecho Eje 2 Derecho Eje 3 Derecho Eje 4 Derecho Eje 5 Derecho	Fuerza 4208 1857	Peso 7476 5857	Unidad N N	Desequilibrio 16 16	Máximo 30	Unidad %
Eficacia Auxiliar	Mínimo 9,8°	Unidad %	Eje 3 Izquierdo Eje 4 Izquierdo Eje 5 Izquierdo										
Eje 1	8,9	Eje 2	-14,6°	Eje 3	Eje 4	Eje 5		Máximo ± 10		Unidad (m/km)			

ITEMS INSPECCIONADOS EN LA REVISIÓN PREVENTIVA:

Identificación reglamentaria	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Anclaje sillas	CUMPLE
Estado tubos escape	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Pemos	CUMPLE	Sportes	CUMPLE	Ruedas Superiores	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Resortes o Balostas	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Luces Altas	CUMPLE	Luces Bajas	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Terminal de batería	CUMPLE	Ancaje de batería	CUMPLE
Desempeñador	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Triángulos	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Llanta de respuesto	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Herramienta	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Boteulin	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Colinera	CUMPLE	Lacquería y Pintura	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Caja de Dirección	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
			CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.O.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %.) TIPO B
Desviación Lateral (Desviación lateral para los demás ejes superior a ±10 [m/km].) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		7.56
Izquierda		Derecha
Eje 1	5.69	5.63
Eje 2	6.35	6.54