



NIT 79.740.889 -2

REVISION TECNICO MECANICA PREVENTIVA

Fecha de revision SEPTIEMBRE 05 DE 2025 Ficha Técnica 42287
Vehiculo BUS Placa SMB 787 N° Orden

1. CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

Marca HYUNDAI COUNTY Modelo 2009 23 PASAJEROS

2. IDENTIFICACION DEL VEHICULO

T. Operación 502588 Vence 03-jul.-27 Lic Transito 10031641196
combustible DIESEL N° Motor 4HG1375702 N° Chasis KMJHD17LP9C039223
S Contractual SEGUROS BOLIVAR vencimiento 05-oct.-25 S O A T COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS
S. Extracontract SEGUROS BOLIVAR vencimiento 05-oct.-25 Vence 02-mar.-26
Propietario MEDINA VILLAMIL YESICA Dirección 1033745154 Telefono 0
Conductor MEDINA VILLAMIL YESICA Vence
Certificado de Revision Tecnico mecanica y de gases 182260280 fecha de vencimiento: 5-jul-26

Sistema de Suspensión y direccion	B	M	Sistema Electrico	B	M	Equipo de Seguridad	B	M
Amortiguadores	X		Alternador	X		Esparragos	X	
Splinders	X		Arranque	X		Rines	X	
Brazo Compensador	X		Bateria	X		Extintor	X	
Bujes Tijera Inferior	X		Correa Alternador	X		Botiquin	X	
Bujes Tijera Superior	X		Dispositivo control de velocidad	X		Triangulos	X	
Cauchos Barra Estabiliza	X		Limpia Brisas	X		Cuñas de Bloqueo	X	
Bujes Muelles	X		Interruptor de encendido	X		Linterna	X	
Chasis	X		Velocimetro	X		Herramienta	X	
Muelles y/o Espirales	X		Testigo de temperatura	X		Manguera de Aire	X	
Puentes	X		Presion de aceite	X		Copa Ruedas	X	
Rotulas	X		Timbre	X		Gato	X	
Terminales	X		Master	X		Varios	B	M
Tijeras	X		Caja Transmisión Embrague	B	M	Espejos	X	
fugas aceite hidraulico	X		Bomba Auxiliar Embrague	X		Exosto	X	
Rodamientos	X		Bomba Principal Embrague	X		Salidas de Emergencia	X	
Biela de direccion	X		Caja de Velocidades	X		Puertas	X	
Caja Dirección	X		Cardan	X		Timbre	X	
Motor	B	M	Eje Derecho	X		Silleteria	X	
Bomba de Agua	X		Eje Izquierdo	X		Tapiceria	X	
Correas y Mangueras	X		Sistema de Frenos	B	M	Latoneria	X	
Guaya Acelerador	X		Bandas Frenos	X		Pintura	X	
Radiador	X		Bomba Principal y auxiliar	X		Cinturones de Seguridad	X	
Soporte de Motor	X		Freno de emergencia	X		Avisos Empresa	X	
Fugas aceite motor	X		Campanas	X		Logotipos	X	
Luces	B	M	Cilindros	X		Números de Orden	X	
Bajas	X		Discos	X		Calcomanias	X	
Altas	X		Pastillas	X		Pasamanos	X	
Direccionales	X		Tuberia	X		Piso	X	
Estacionarias	X		Camaras	X		Placas	X	
Pito	X		Llantas	B	M	Ventanería	X	
luz y alarma de Reversa	X		Delanteras	X		Booster	X	
Stop	X		Traseras	X		Estribos	X	
Internas	X		Llanta de Repuesto	X				

4. OBSERVACIONES

REVISION TECNICO MECANICA APROBADA

6. PROXIMA REVISIÓN

4-nov-25

7. FIRMA CONDUCTOR Y/O PROPIETARIO

ACEPTO.

8. RESPONSABLE: **SERVISUR SERVITECA**

Servisur
ALEXANDER LOPEZ PITA
ING. MECANICO
C.N. 23035560

Calle 15 Sur N° 14 - 85 4732204/3143622229

