



CDA TECNOSABANA SAS

KM 1 AUT MD PQ EMP LOS ROBLES - BD 14
NIT 900.915.363-0 Tel. 8966299 Cel. 3132368795

Fecha Revisión

09/09/2025

PLACA:	SKK898	CLASE:	BUS	MARCA:	VOLKSWAGEN	LINEA:	MT 4000TI				
KILOMETRAJE:	12.587	MODELO:	2003	CILINDRAJE:	4300	SILLAS:	28	COLOR:	BLANCO.		
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	4084171	VIN:	9BWFD52R63R27006	CHASIS:	9BWFD52R63R27006				
Revisión Técnico Mecánica Y De Gases:				Poliza SOAT:				LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS			
Certificado:	179862814	Fec.Exp:	28/02/2025	Fec.Ven:	28/02/2026	150800611603100		Fec.Exp:	03/03/2025	Fec.Ven:	02/03/2026
Empresa:	LOTTUS EXPRESS S. A. S NIT. 830135951					Dirección:	BOGOTA				
Propietario:	ESCOBAR ORTIZ CARLOS ARTURO CC. 79432634					Dirección:	BOGOTA				
Conductor:	CAMILO QUIROGA CC. 80135104					Dirección:	BOGOTA				

INSPECCIÓN SENSORIAL			
LUCEs		Rines Traseros	☒
Altas	☒	Esparragos y Tuercas	☒
Bajas	☒	Llanta de repuesto	☒
Medias Delanteras	☒	FUGAS	
Medias Traseras	☒	Sistema de dirección	☒
Freno	☒	Aceite de motor	☒
Placa	☒	Valvulina caja	☒
Reversa	☒	Valvulina Transmisión	☒
Direccional Izquierda	☒	Líquido De Frenos	☒
Direccional Derecha	☒	Líquido Refrigerante	☒
Parqueo	☒	Combustible	☒
Interna	☒	Aire	☒
Gradas	☒	Sistema de Escape	☒
HABITACULO DE PASAJEROS		MOTOR	
Limpia Parabrisas	☒	Tapa De Aceite	☒
Tapiceria	☒	Varilla Medida Aceite	☒
Tapa Motor	☒	Nivel De Aceite	☒
Silliteria	☒	Ventilador	☒
Cinturones de seguridad	☒	Radiador	☒
Gradas	☒	Filtro Combustible	☒
Pedales	☒	Correas-Mangueras	☒
Tapa Combustible	☒	CARDAN	
Puerta	☒	Crucetas	☒
Pasa Manos	☒	Uniones	☒
Timbre	☒	Cadena o soportes de desprendimiento	☒
Vidrios	☒	TRANSMISION	
Parabrisas Posterior	☒	Embragues	☒
Ventanillas	☒	Caja De Velocidades	☒
Salida De Emergencia	☒	ESTADO CARROCERIA	
Escotillas	☒	Pintura General	☒
Martillos	☒	Chapas Puertas	☒
Dispositivo de velocidad	☒	Parachoques	☒
SISTEMA RODAMIENTO		Capot	☒
Llantas Delanteras	☒	IDENTIFICACION	
Llantas Traseras	☒	Retrovisor Interior	☒
Rines Delanteros	☒	Retrovisor Derecho	☒
		Retrovisor Izquierdo	☒
		Placa Delantera	☒
		Placa Trasera	☒
		Placa Laterales y techo	☒
		Emblemas	☒
		DIRECCION	
		Cabrilla	☒
		Juego Libre	☒
		Columna	☒
		Caja De Direccion	☒
		Terminales	☒
		Axiales	☒
		Brazo corto	☒
		Brazo largo	☒
		Pitman	☒
		Biela	☒
		SUSPENSION	
		Topes	☒
		Amortiguador Delantero	☒
		Amortiguador Trasero	☒
		Soportes/Sapos	☒
		Brazo Compensador De Direccion	☒
		Tijera Inferior Y Superior	☒
		Splinderes	☒
		Barra Estabilizadora	☒
		Muelles, Espirales Y Cauchos	☒
		Rotulas	☒
		Terminales	☒
		Holguras	☒
		Chasis	☒
		Pasadores	☒
		FRENOS	
		Booster	☒
		Freno De Mano / seguridad	☒
		Campanas	☒
		Discos	☒
		Tubos-Mangueras	☒
		Pastillas-Bandas	☒
		Excesiva	☒
		Pedal Antideslizante	☒
		SISTEMA ESCAPE	
		Union Anillos	☒
		Union Tubo	☒
		Catalizador	☒
		Silenciador	☒
		SISTEMA ELECTRICO	
		Interruptor Electrico	☒
		Correas	☒
		Bateria	☒
		Cableado	☒
		Interruptor Central	☒
		Arranque	☒
		Pito Ciudad	☒
		Tacometro	☒
		Man Presion Aire	☒
		Man Combustible	☒
		Amperimetro	☒
		Pres.Lubrimotor	☒
		EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA	
		Extintor	☒
		Botiquin	☒
		Triangulos -Conos	☒
		Linterna	☒
		Llaves Rueda_Gato	☒
		Tacos (Cuñes)	☒
		Herramientas	☒
		Manguera Aire	☒

LABRADO RUEDAS (mm)				Eje 1				Eje 2				Eje 3			
				Izquierdo	Derecho	Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2	Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2	Izq. R1	Izq. R2
Rueda de Repuesto	6.5			6.9	3.9	6.1	5.2	9.8	9.7						
Eficacia Total	Minimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Desequilibrio	Máximo	Unidad	
	50	%		Eje 1 Izquierdo	N			Eje 1 Derecho	N				30	%	
				Eje 2 Izquierdo	N			Eje 2 Derecho	N				30	%	
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad		Eje 3 Izquierdo	N			Eje 3 Derecho	N				30	%	
	18	%		Eje 4 Izquierdo	N			Eje 4 Derecho	N				30	%	
				Eje 5 Izquierdo	N			Eje 5 Derecho	N				30	%	
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ±10				Unidad				m/Km		
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad	Ciclo 5	Unidad	Resultado	Valor	Norma	Unidad



Observaciones

APTO PARA EL SERVICIO

APROBADO

Vigencia: 09/11/2025

CONDUCTOR - NOMBRE Y CEDULA

CAMILO QUIROGA CC. 80135104

RESPONSABLE

APROBADO
 ALFONSO MORENO TRIGENERIA S.A.S.
 Alfonso Moreno

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehiculo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.