

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00006450-2509

REVISION TECNICOMECHANICA
Y COMPAÑIA SAS
NIT 900131585
AV CRA 27 28-78/80 SUR Tel
2031711
Bogota D.C.



FECHA

Fecha de prueba:
2025-09-11

Nombre o razón social:

PASCUAS BERMUDEZ RURIBIA

Documento de identidad:

CC. (X) NIT. () CE. () No. 55150992

Dirección:

CRA 26 N 52 34 SUR

Teléfono:

3118092708

Ciudad:

BOGOTÁ

Departamento:

DISTRITO CAPITAL

Placa

TT0145

Marca:

JINBEI

Línea:

SY6546J1S3BH

Clase:

MICROBUS

Modelo:

2012

Cilindrada:

2498

Kilometraje:

237383

Servicio:

PUBLICO

No Licencia Tránsito:

10018739012

Combustible: DIESEL

Color: BLANCO

Empresa:

PASCUAS BERMUDEZ RURIBIA



Fecha 2025-09-11. Placa TT0145 Hora 18:24



Fecha 2025-09-11. Placa TT0145 Hora 18:25

| Suspensión (Si aplica) | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------|--------|---------------------------|--------|--------|---------------------------|---------------|--------|--------------------------|--------|---------------|
| Delantera Izquierda | Valor | Unidad | Delantera Derecha | Valor | Unidad | Trasera Izquierda | Valor | Unidad | Trasera Derecha | Valor | Unidad |
| Frenos | | | | | | | | | | | |
| Eficacia Total | Mínimo | Unidad | | Fuerza | Peso | Unidad | | Fuerza | Peso | Unidad | Desequilibrio |
| 57,8 | 50 | % | Eje 1 Izquierdo | 3284 | 5955 | N | Eje 1 Derecho | 2559 | 5662 | N | 22,1% |
| | | | Eje 2 Izquierdo | 2946 | 4444 | N | Eje 2 Derecho | 3043 | 4993 | N | 3,2 |
| Eficacia Auxiliar | | | | | | | | | | | |
| 27,1 | 18 | % | Eje 3 Izquierdo | | | | Eje 3 Derecho | | | | |
| | | | Eje 4 Izquierdo | | | | Eje 4 Derecho | | | | |
| | | | Eje 5 Izquierdo | | | | Eje 5 Derecho | | | | |
| Desviación Lateral | | | | | | | | | | | |
| Eje 1 | -6,7 | Eje 2 | -1 | Eje 3 | | Eje 4 | | Eje 5 | | Máximo | ± 10 |
| | | | | | | | | | | Unidad | (m/km) |
| Inspección Sensorial | | | | | | | | | | | |
| G1 Identificación reglamentaria | CUMPLE | | G1 Luz de parqueo | CUMPLE | | G1 Ilanta Izquierda | CUMPLE | | G1 Eje3 Ilanta Izquierda | | CUMPLE |
| G1 Distintivo de la empresa | CUMPLE | | G1 Luz Interna | CUMPLE | | G1 Eje4 Ilanta Derecha | CUMPLE | | G1 Eje4 Ilanta Izquierda | | CUMPLE |
| G1 Andaje sillas | CUMPLE | | G1 Luz Placa | CUMPLE | | G1 Eje4 Ilanta Derecha | CUMPLE | | G1 Eje5 Ilanta Derecha | | CUMPLE |
| G1 Estado tubos escape | CUMPLE | | G1 Luces Altas | CUMPLE | | G1 Eje5 Ilanta Izquierda | CUMPLE | | G1 Eje5 Ilanta Izquierda | | CUMPLE |
| G1 Aseo General | CUMPLE | | G1 Luces Bajas | CUMPLE | | G1 Indicadores de tablero | CUMPLE | | G1 Eje1 Rín Derecho | | CUMPLE |
| G1 Espejos | CUMPLE | | G1 Luces Bajas | CUMPLE | | G1 Terminales Batería | CUMPLE | | G1 Eje1 Rín Izquierdo | | CUMPLE |
| G1 Pernos | CUMPLE | | G1 Andaje de batería | CUMPLE | | G1 Andaje de batería | CUMPLE | | G1 Eje2 Rín Derecho | | CUMPLE |
| G1 Soportes | CUMPLE | | G1 Deseñepañador | CUMPLE | | G1 Deseñepañador | CUMPLE | | G1 Eje2 Rín Izquierdo | | CUMPLE |
| G1 Rotulas Superiores | CUMPLE | | G1 Cruceta | CUMPLE | | G1 Cruceta | CUMPLE | | G1 Eje3 Rín Derecho | | CUMPLE |
| G1 Rotulas Inferiores | CUMPLE | | G1 Linterna | CUMPLE | | G1 Linterna | CUMPLE | | G1 Eje3 Rín Izquierdo | | CUMPLE |
| G1 Resortes o Ballestas | CUMPLE | | G1 Triángulos | CUMPLE | | G1 Triángulos | CUMPLE | | G1 Eje4 Rín Derecho | | CUMPLE |
| G1 Amortiguadores | CUMPLE | | G1 Bandera | CUMPLE | | G1 Bandera | CUMPLE | | G1 Eje4 Rín Izquierdo | | CUMPLE |
| G1 Tijeras | CUMPLE | | G1 Tacos | CUMPLE | | G1 Tacos | CUMPLE | | G1 Eje5 Rín Derecho | | CUMPLE |
| G1 Limpiaparabrisas | CUMPLE | | G1 Llanta de respaldo | CUMPLE | | G1 Llanta de respaldo | CUMPLE | | G1 Eje5 Rín Izquierdo | | CUMPLE |
| G1 Retrovisores | CUMPLE | | G1 Gato | CUMPLE | | G1 Gato | CUMPLE | | G1 Latonería y Pintura | | CUMPLE |
| G1 Piso | CUMPLE | | G1 Herramienta | CUMPLE | | G1 Herramienta | CUMPLE | | G1 Tapicería | | CUMPLE |
| G1 Dispositivo de velocidad | CUMPLE | | G1 Exhibitor | CUMPLE | | G1 Exhibitor | CUMPLE | | G1 Cojinería | | CUMPLE |
| G1 Parabrisas | CUMPLE | | G1 Botiquín | CUMPLE | | G1 Botiquín | CUMPLE | | G1 Ceja de Dirección | | CUMPLE |
| G1 Ventanillas | CUMPLE | | G1 Señales de advertencia | CUMPLE | | G1 Señales de advertencia | CUMPLE | | G1 Terminales | | CUMPLE |
| G1 Puertas | CUMPLE | | G1 Eje1 Ilanta Derecha | CUMPLE | | G1 Eje1 Ilanta Derecha | CUMPLE | | G1 Brazos Axiales | | CUMPLE |
| G1 Cinturones de Seguridad | CUMPLE | | G1 Eje1 Ilanta Izquierda | CUMPLE | | G1 Eje1 Ilanta Izquierda | CUMPLE | | G1 Bastidor | | CUMPLE |
| G1 Salidas emergencia y Martillo | CUMPLE | | G1 Eje2 Ilanta Derecha | CUMPLE | | G1 Eje2 Ilanta Derecha | CUMPLE | | G1 Pisos | | CUMPLE |
| G1 Direccionales | CUMPLE | | G1 Eje2 Ilanta Izquierda | CUMPLE | | G1 Eje2 Ilanta Izquierda | CUMPLE | | G1 Promedio de Distancia | | CUMPLE |
| G1 Stop | CUMPLE | | G1 Eje3 Ilanta Derecha | CUMPLE | | G1 Eje3 Ilanta Derecha | CUMPLE | | G1 Promedio de Tiempo | | CUMPLE |
| G1 Reverse | CUMPLE | | G1 Eje3 Ilanta Izquierda | CUMPLE | | G1 Eje3 Ilanta Izquierda | CUMPLE | | | | CUMPLE |

G1: CARROCERIA

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7: LLANTAS

G10: SISTEMA DE DIRECCION

G2: SISTEMA DE SUSPENSION

G5: SISTEMA ELECTRICO

G8: RINES

G11: CHASIS

G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G9: ESTADO DE PRESENTACION


G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 %.) TIPO B



ING EDUAR JULIAN ARDILA ARDILA

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y eléctrica de contaminantes.

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)

| | |
|-------------------|---------|
| Rueda De Repuesto | 4.32 |
| Izquierda | Derecha |
| Eje 1 | 3.62 |
| Eje 2 | 3.66 |



REVISON TÉCNICO MECÁNICA Y CIA. S.A.S
Carrera 27 # 28-78 Sur - Bogotá
318 889 5129 - 315 311 4074
revitec.sas.bogota@gmail.com
www.rtmsas.com.co