

CDA

TECNOSABANA

Expertos en Revisión Técnico Mecánica

CDA TECNOSABANA SAS

KM 1 AUT MD PQ EMP LOS ROBLES - BD 14

NIT 900.915.363-0 Tel. 8966299 Cel. 3132368795

Fecha Revisión

09/09/2025

PLACA:	TTQ298	CLASE:	BUSETA		MARCA:	HYUNDAI		LINEA:	COUNTY	
KILOMETRAJE:	161.821	MODELO:	2014	CILINDRAJE:	3907	SILLAS:	23	COLOR:	BLANCO.	
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	D4ddd553411			VIN:	KMJHG17PPEC062134		CHASIS:	KMJHG17PPEC062134
Revisión Tecnico Mecánica Y De Gases:						Poliza SOAT:				LA PREVISORA S.A. COMPAÑ'IA DE SEGUROS
Certificado: 1788969671 Fec.Exp: 24/01/2025 Fec.Ven: 24/01/2026						3308005780812000 Fec.Exp: 31/01/2025 Fec.Ven: 30/01/2026				
Empresa:	METRO YUNIOR SAS NIT. 830092453					Dirección:	BOGOTA			
Propietario:	METRO YUNIOR SAS NIT. 830092453					Dirección:	BOGOTA			
Conductor:	FREDY D. CUBILLOS CC. 80085938					Dirección:	BOGOTA			

LUCES		INSPECCIÓN SENSORIAL		INSPECCIÓN SENSORIAL		INSPECCIÓN SENSORIAL		INSPECCIÓN SENSORIAL	
Altas	✓	Rines Traseros	✓	Retrovisor Izquierdo	✓	Tubos-Mangueras	✓		
Bajas	✓	Esparragos y Tuercas	✓	Placa Delantera	✓	Pastillas-Bandas	✓		
Medias Delanteras	✓	Llanta de repuesto	✓	Placa Trasera	✓	Excesiva	✓		
Medias Traseras	✓	FUGAS		Placa Laterales y techo	✓	Pedal Antideslizante	✓		
Freno	✓	Sistema de dirección	✓	DIRECCION		SISTEMA ESCAPE			
Placa	✓	Aceite de motor	✓	Cabrilla	✓	Union Anillos	✓		
Reversa	✓	Valvulina caja	✓	Juego Libre	✓	Union Tubo	✓		
Direccional Izquierda	✓	Valvulina Transmisión	✓	Columna	✓	Catalizador	✓		
Direccional Derecha	✓	Liquido De Frenos	✓	Caja De Direccion	✓	Silenciador	✓		
Parqueo	✓	Liquido Refrigerante	✓	Terminales	✓	SISTEMA ELECTRICO			
Interna	✓	Combustible	✓	Axiales	✓	Interruptor Electrico	✓		
Gradas	✓	Aire	✓	Brazo corto	✓	Correas	✓		
HABITACULO DE PASAJEROS		Sistema de Escape	✓	Brazo largo	✓	Bateria	✓		
Limpia Parabrisas	✓	MOTOR		Pitman	✓	Cableado	✓		
Tapiceria	✓	Tapa De Aceite	✓	Biela	✓	Interruptor Central	✓		
Tapa Motor	✓	Varilla Medida Aceite	✓	SUSPENSION		Arranque	✓		
Silleteria	✓	Nivel De Aceite	✓	Topes	✓	Pito Ciudad	✓		
Cinturones de seguridad	✓	Ventilador	✓	Amortiguador Delantero	✓	Tacometro	✓		
Gradas	✓	Radiador	✓	Amortiguador Trasero	✓	Man Presion Aire	✓		
Pedales	✓	Filtro Combustible	✓	Soportes/Sapos	✓	Man Combustible	✓		
Tapa Combustible	✓	Correas-Mangueras	✓	Brazo Compensador De Direccion	✓	Amperimetro	✓		
Puerta	✓	CARDAN		Tijera Inferior Y Superior	✓	Pres.Lubrimotor	✓		
Pasa Manos	✓	Crucetas	✓	Splinderes	✓	EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA			
Timbre	✓	Uniones	✓	Barra Estabilizadora	✓	Extintor	✓		
Vidrios	✓	Cadena o soportes de desprendimiento	✓	Muelles, Espirales Y Cauchos	✓	Botiquin	✓		
Parabrisas Posterior	✓	TRANSMISION		Rotulas	✓	Triangulos -Conos	✓		
Ventanillas	✓	Embragues	✓	Terminales	✓	Linterna	✓		
Salida De Emergencia	✓	Caja De Velocidades	✓	Holguras	✓	Llaves Rueda ,Gato	✓		
Escotillas	✓	ESTADO CARROCERIA		Chasis	✓	Tacos (Cuñes)	✓		
Martillos	✓	Pintura General	✓	Pasadores	✓	Herramientas	✓		
Dispositivo de velocidad	✓	Chapas Puertas	✓	FRENOS		Manguera Aire	✓		
SISTEMA RODAMIENTO		Parachoques	✓	Booster	✓				
Llantas Delanteras	✓	Capot	✓	Freno De Mano / seguridad	✓				
Llantas Traseras	✓	IDENTIFICACION		Campanas	✓				
Rines Delanteros	✓	Retrovisor Interior	✓	Discos	✓				
		Retrovisor Derecho	✓						

LABRADO RUEDAS (mm)				Eje 1			Eje 2				Eje 3					
				Izquierdo	Derecho		Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2	Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2		
Rueda de Repuesto		6.0		5.0		6.0		3.0	5.0	5.0	6.0					
Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza			Peso	Unidad	Fuerza			Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
Eficacia Auxiliar	18	%	Eje 1 Izquierdo				N	Eje 1 Derecho				N	30			%
			Eje 2 Izquierdo				N	Eje 2 Derecho				N	30			%
			Eje 3 Izquierdo				N	Eje 3 Derecho				N	30			%
			Eje 4 Izquierdo				N	Eje 4 Derecho				N	30			%
			Eje 5 Izquierdo				N	Eje 5 Derecho				N	30			%
Eje 1		Eje 2		Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo ±10		Unidad		m/Km		
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad		Valor	Norma	Unidad			
			%		%		%		%	Resultado						



Observaciones

APTO PARA EL SERVICIO

APROBADO

Vigencia: 09/11/2025

CONDUCTOR - NOMBRE Y CEDULA

FREDY D. CUBILLOS CC. 80085938

RESPONSABLE

APROBADO

Alfonso Moreno Ingeniería S.A.S

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehiculo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.