



# Preventivo

Carrera 4 No. 30 - 105 Soacha,  
Colombia  
Celular: 302 3682644  
Email: comercial@ama-sas.co  
Nit: 901474842-7

No. Orden Vehiculo: 18741 - 198

CONDUCTOR							
NOMBRE	GONZALO GONZALEZ SANCHEZ		No. CELULAR	+57 311 6308485			
No. LICENCIA	19232976	FECHA DE VENCIMIENTO	2025-03-19		CATEGORIA:	C2	

VEHICULO							
FECHA REVISION	2025-09-19	EMPRESA	8190047472 - VIAJEROS SA			PLACA:	SOC955
MODELO:	2002	MARCA:	AGRALE	LINEA:	MA 9.0 TCE	COLOR:	BLANCO VERDE
No ORDEN:	18741	CILINDRAJE:	5700	No MOTOR:	4081325	No CHASIS:	9BYC22K1S2C001724
PASAJEROS:	27	TIPO VEHICULO:	Buses mas de 30p		COMBUSTIBLE:	DIESEL	
LICENCIA TRANSITO	10019190393	TECNOMECHANICA:	171340150	VENCE:	2025-01-26	SOAT:	38271781
VENCE:	2025-02-11 <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>						

INTENSIDAD E INCLINACION DE LUCES BAJAS							
FUNCIONAMIENTO E INTENSIDAD DE LA LUZ BAJA FRONTAL DERECHA			CUMPLE	FUNCIONAMIENTO E INTENSIDAD DE LA LUZ BAJA FRONTAL IZQUIERDA			
CORRECTA INCLINACIÓN (DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LEY) DE LA LUZ BAJA FRONTAL DERECHA			CUMPLE	CORRECTA INCLINACIÓN (DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LEY) DE LA LUZ BAJA FRONTAL IZQUIERDA			

INTENSIDAD DE TODAS LAS LUCES							
INTENSIDAD DENTRO DE LOS LIMITES ESTIPULADOS POR LA LEY DEL TOTAL DE LAS LUCES			CUMPLE				

SUSPENSION							
BUEN ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE LA SUSPENSION DELANTERA IZQUIERDA			CUMPLE	BUEN ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE LA SUSPENSION DELANTERA DERECHA			
BUEN ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE LA SUSPENSION TRASERA IZQUIERDA			CUMPLE	BUEN ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE LA SUSPENSION TRASERA DERECHA			
CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN LAS ROTULAS O "ESPLINDERES"			CUMPLE	CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ESTADO EN LOS RODAMIENTOS			
BUEN ESTADO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS TIJERAS			CUMPLE	BUEN ESTADO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS MUELLES			
BUEN ESTADO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS AMORTIGUADORES			CUMPLE	BUEN ESTADO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA BARRA ESTABILIZADORA			
BUEN ESTADO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL ESPARRAGO			CUMPLE				

FRENOS							
CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ESTADO DEL FRENO DELANTERO IZQUIERDO			CUMPLE	CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ESTADO DEL FRENO DELANTERO DERECHO			
CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ESTADO DEL FRENO TRASERO IZQUIERDO			CUMPLE	CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ESTADO DEL FRENO TRASERO DERECHO			
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL FRENO DE SEGURIDAD			CUMPLE	CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS			
CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ESTADO DE LAS MANGUERAS			CUMPLE	INEXISTENCIA DE FUGAS DE AIRE EN EL SISTEMA DE FRENADO			

V. CICLO OTTO							
CUMPLE CON LOS VALORES ESTIPULADOS POR LEY PARA LOS CICLOS O2 EN PALENTI			CUMPLE	CUMPLE CON LOS VALORES ESTIPULADOS POR LEY PARA LOS CICLOS O2 EN CRUZERO			

DA CUMPLIMIENTO A LA PRUEBA EN EL CICLO 3 DE ACUERDO A LOS VALORES QUE ESTIPULA LA LEY	CUMPLE	DA CUMPLIMIENTO A LA PRUEBA EN EL CICLO 4 DE ACUERDO A LOS VALORES QUE ESTIPULA LA LEY	CUMPLE
----------------------------------------------------------------------------------------	--------	----------------------------------------------------------------------------------------	--------

DEFECTOS			
NO PRESENTA DEFECTOS EN LA DILUCIÓN (GASOLINA)	CUMPLE	NO PRESENTA DEFECTOS DE VALIDACIÓN (MOTOR DiéSEL)	CUMPLE
NO PRESENTA DEFECTOS EN LA POTENCIA	CUMPLE	NO PRESENTA DEFECTOS EN EL DIÁMETRO	CUMPLE

DEFECTOS INSPECCIÓN VISUAL Y SENSORIAL	
OBSERVACIONES ENCONTRADAS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA	

INSPECCIÓN VISUAL Y SENSORIAL	
10100 PERDIDAS DE ACEITE SIN GOTEO CONTINUO	
10100 OTRAS PERDIDAS DE ACEITE	

DEFECTOS INSPECCIÓN VISUAL V. ENSEÑANZA	
OBSERVACIONES ENCONTRADAS EN LA INSPECCIÓN VISUAL	

SISTEMA DE CARROCERÍA Y PINTURA			
EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DEL ESPEJO RETROVISOR	CUMPLE	EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DEL ESPEJO RETROVISOR IZQUIERDO	CUMPLE
EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DEL ESPEJO RETROVISOR DERECHO	CUMPLE	CORRECTO ESTADO DE LA LATONERÍA DEL VEHÍCULO	CUMPLE
CORRECTO ESTADO DE LA PINTURA DEL VEHÍCULO	CUMPLE	CORRECTO ESTADO DE LA TAPICERÍA DEL VEHÍCULO	CUMPLE
CORRECTO ESTADO DE LA SILLETERÍA DEL VEHÍCULO	CUMPLE	EXISTENCIA Y CORRECTO ESTADO DE LOS DESCANSABRAZOS	CUMPLE
EXISTENCIA Y CORRECTO ESTADO DE LOS ANCLAJES DE SILLETERÍA	CUMPLE	CORRECTO ESTADO DEL PISO	CUMPLE
EXISTENCIA Y CORRECTO ESTADO DE LOS ESTRIBOS	CUMPLE	EXISTENCIA, CORRECTO ESTADO Y CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN LA LEY DE LOS CINTURONES DE SEGURIDAD	CUMPLE
CORRECTO ESTADO DE LAS VENTANILLAS	CUMPLE	CORRECTO ESTADO DE LAS MANIJAS DE VIDRIOS	CUMPLE
CORRECTO ESTADO Y FUNCIONALIDAD DE LAS PUERTAS	CUMPLE	CORRECTO ESTADO DE LOS BOSTER DE PUERTAS	CUMPLE
CORRECTO ESTADO EN TAPICERÍA Y BISAGRAS	CUMPLE	CORRECTO ESTADO Y FUNCIONAMIENTO EN LAS TAPAS DE TANQUES	CUMPLE
CORRECTO ESTADO EN LOS BOMPERS	CUMPLE	CORRECTO ESTADO DE LA CADENA CARDAN	CUMPLE
CORRECTO ESTADO DEL SOPORTE DE LA BATERÍA	CUMPLE	CORRECTO ESTADO DE LOS GUARDA POLVO	CUMPLE
CORRECTO ESTADO Y VISUALIZACIÓN DE ACUERDO A LA NORMA EN LOS AVISOS DE EXPULSIÓN	CUMPLE	CORRECTO ESTADO Y FUNCIONALIDAD EN LOS MARTILLOS DE EXPULSIÓN DE ACUERDO A NORMATIVA	CUMPLE
DISTINTIVOS VISIBLES Y CORRECTAMENTE INCORPORADOS DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LEY	CUMPLE	DISTINTIVOS ESCOLARES VISIBLES Y CORRECTAMENTE INCORPORADOS DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LEY	CUMPLE
EXISTENCIA DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LEY PARA EL PORTA REPUESTO	CUMPLE	BUENA CONDICIÓN EN EL ASEO DEL AUTOMOTOR	CUMPLE
EXOSTO FUNCIONAL Y EN BUEN ESTADO DE ACUERDO A LO QUE ESTIPULA LA LEY	CUMPLE		

DIRECCIÓN			
EXISTENCIA Y CORRECTO ESTADO EN LOS TERMINALES	CUMPLE	EXISTENCIA Y CORRECTO ESTADO EN LOS BUJES	CUMPLE
CORRECTO ESTADO Y FUNCIONALIDAD EN EL JUEGO DE LA CAJA DE DIRECCIÓN	CUMPLE	NO PRESENTA FUGAS EN EL SISTEMA DE ACEITE	CUMPLE
NO PRESENTA FUGAS EN LA VALVULINA	CUMPLE	NO PRESENTA FUGAS EN EL SISTEMA DEL HIDRÁULICO	CUMPLE

MONITOR DE VELOCIDAD			
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL MONITOR DE VELOCIDAD	CUMPLE	CORRECTA FUNCIONALIDAD DE LA CHICHARRA	CUMPLE
CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN EL DISPLAY	CUMPLE		

EXISTENCIA Y CUMPLIMIENTO DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LEY DE LA LINTERNA	CUMPLE	
----------------------------------------------------------------------------	--------	--

CAMARA		
¿EXISTENCIA Y PORTABILIDAD DE CAMARA DIGITAL?	CUMPLE	

RECOMENDACIONES		
RECOMENDACIONES PARA LA PROXIMA INSPECCION		

KILOMETRAJE		
KILOMETRAJE DEL VEHICULO AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN		

Nota		
Recuerde que las fallas Tipo B son fallas menores que no presentan rechazo.		
Pero es recomendable en su proxima revision mecanica realizar mantenimiento, para el perfecto estado y funcionamiento del automotor.		
Las fallas Tipo A son causales de rechazo, requieren revision y reparacion inmediata.		

Fotos
 



**Ing. JAVIER CARDENAS FUENTES**  
**T.P. CN230-98087**

FIRMA Y SELLO AUTORIZADA

FIRMA Y C.C. CONDUCTOR

**REVISIÓN  
PREVENTIVA**