

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA		2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba 2021-12-29	Nombre o razón social GLORIA PATRICIA BERNAL CUBILLOS			Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 1026264424			
Dirección CALLE 133 B 95 D 34		Teléfono 3206939	Ciudad Bogota, d.c.		Departamento Bogota		
3. DATOS DEL VEHICULO							
Placa SXS285	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Foton	Línea Bj6536b1dda-s2		
Modelo 2012	No. de licencia de transito 10016763569	Fecha Matrícula 2011-12-27	Color Blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis LVCB1DDA3CB035042		
No. Motor B17732	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2771	Kilometraje 145000	Número de Sillas 16	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375
Nota. Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado

4. Emisiones Audibles

5. Intensidad inclinación de las luces bajas

6. Suma de la intensidad de todas las luces

Ruido escape	Valor	Máximo	Unidad	Intensidad Baja Derecha	Mínimo	Unidad klux/1m	Inclinación Rango %	Unidad %	Intensidad	Máximo	Unidad klux/1m
-	-	dBA		Baja Izquierda			klux/1m	%			

7. Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 61.20	Delantera Derecha	Valor 99.50	Trasera Izquierda	Valor 64.40	Trasera Derecha	Valor 87.20	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	-----------	----------

8. Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
	50	%	Eje 1 izquierdo	N	Eje 1 Derecho	N			30	%	
			Eje 2 izquierdo	N	Eje 2 Derecho	N			30	%	
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo	N	Eje 3 Derecho	N					
	18	%	Eje 4 izquierdo	N	Eje 4 Derecho	N					
			Eje 5 izquierdo	N	Eje 5 Derecho	N					

9. Desviación lateral

Eje 1 -6.49	Eje 2 -1.64	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
-------------	-------------	-------	-------	-------	------------	----	-------------

10. Dispositivos de cobro (si aplica)

Referencia comercial de la llanta	Error en distancia	%	Error en tiempo	%	Máximo	Unidad	%
-----------------------------------	--------------------	---	-----------------	---	--------	--------	---

11. Emisiones de gases

Temp °C	Rpm	Monóxido de carbono CO		Dióxido de carbono CO2		Oxígeno O2		Hidrocarburo (como Hexano) HC		Óxido nitroso NO	
		CO	Vr Norma	CO2	Vr Norma	O2	Vr Norma	HC	Vr Norma	NO	Vr Norma
		Ralentí	%	Ralentí	%	Ralentí	%	Ralentí		Ralentí	%
		Crucero	%	Crucero	%	Crucero	%	Crucero		Crucero	%

11.b. Vehículos a Diesel (opacidad)

Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unid	Ciclo 2	Unid	Ciclo 3	Unid	Ciclo 4	Unid	Valor	Norma
			%		%		%		%		%

Código	Descripción	Grupo	EN LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375	
			A	B
D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375		Total	0	0
Código	Descripción	Grupo		
D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA		Total	0	0
Código	Descripción	Grupo		
Nota:	Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública	Total	0	0

CONFORMIDAD DE LA REVISION

APROBADO: SI X

NO

NUMERO DE CONSECUITIVO DE LA INSPECCION

108650

F.COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Eje1 derecha 1 2.30mm ; Eje2 derecha 1 2.90mm ; Eje1 izquierda 1 4.00mm ; Eje2 izquierda 1 3.10mm ; Llanta de repuesto 2.58mm ;



2021-12-28 SXS285 23:51



2021-12-28 SXS285 23:51

Fin del informe

G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

CARLOS HUMBERTO QUINTANA MUÑOZ

H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA REVISIÓN TECNICOMECAÑICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
Edilberto Cortina Ramírez [Inspección sensorial interior], Edilberto Cortina Ramírez [Tercera placa], Edilberto Cortina Ramírez [Inspección sensorial exterior], Edilberto Cortina Ramírez [Profundidad de labrado], Edilberto Cortina Ramírez [Foto trasera], Edilberto Cortina Ramírez [Inspección sensorial motor], Edilberto Cortina Ramírez [Inspección sensorial inferior], Edilberto Cortina Ramírez [Foto delantera].

**NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO
MECÁNICA Y DE GASES**

Generado por: Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)