

INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCION TECNICA PREVENTIVA

No B 0007125



Fecha Revisión

13/01/2022

PLACA:	HFP480	CLASE:	BUSETA	MARCA:	JAC	LINEA:	HK6750K
KILOMETRAJE:	70162	MODELO:	2016	CILINDRAJE:	3760	SILLAS:	27
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	892254489	VIN:	LJ166R5D8G2000041	CHASIS:	LJ166R5D8G2000041
Revisión Técnico Mecánica Y De Gases:				Poliza SOAT:			
Certificado:				Fec.Exp: 08/11/2021 Fec.Ven: 07/11/2022			
Empresa:	METRO JUNIOR S SAS NIT. 830092453			Dirección:	BOGOTA **		
Propietario:	COLEGIO VICTORIA SAS CC. 830097105			Dirección:	BOGOTA -		
Conductor:	JORGE CASTAÑEDA CC. 80398087			Dirección:	BOGOTA -		

LUCES		INSPECCIÓN SENSORIAL		TUBOS-MANGUERAS	
Añas	✓	Rines Traseros	✓	Tubos-Mangueras	✓
Bajas	✓	Esparragos y Tuercas	✓	Pastillas-Bandas	✓
Medias Delanteras	✓	Llanta de repuesto	✓	Excesiva	✓
Medias Traseras	✓	FUGAS		Pedal Antideslizante	✓
Freno	✓	Sistema de dirección	✓	SISTEMA ESCAPE	
Placa	✓	Acilte de motor	✓	Union Anillos	✓
Reversa	✓	Valvulina caja	✓	Union Tubo	✓
Direccional Izquierda	✓	Valvulina Transmisión	✓	Catalizador	✓
Direccional Derecha	✓	Líquido De Frenos	✓	Silenciador	✓
Parqueo	✓	Líquido Refrigerante	✓	SISTEMA ELECTRICO	
Interna	✓	Combustible	✓	Interruptor Elctrico	✓
Gradas	✓	Aire	✓	Correas	✓
HABITACULO DE PASAJEROS		Sistema de Escape	✓	Batería	✓
Limpia Parabrisas	✓	MOTOR		Cableado	✓
Tapicería	✓	Tapa De Aceite	✓	Interruptor Central	✓
Tapa Motor	✓	Varilla Medida Aceite	✓	Arranque	✓
Sillitería	✓	Nivel De Aceite	✓	Pito Ciudad	✓
Cinturones de seguridad	✓	Ventilador	✓	Tacómetro	✓
Gradas	✓	Radiador	✓	Man Presion Aire	✓
Pedales	✓	Filtro Combustible	✓	Man Combustible	✓
Tapa Combustible	✓	Correas-Mangueras	✓	Ampelmetro	✓
Puerta	✓	CARDAN		Pres.Lubrimotor	✓
Pasa Manos	✓	Cruceles	✓	EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA	
Timbre	✓	Uniones	✓	Extintor	✓
Vidrios	✓	Cadena o soportes de desprendimiento	✓	Botiquín	✓
Parabrisas Posterior	✓	TRANSMISION		Triángulos - Conos	✓
Ventanillas	✓	Embragues	✓	Linterna	✓
Salida De Emergencia	✓	Caja De Velocidades	✓	Llaves Rueda Gato	✓
Escotillas	✓	ESTADO CARROCERIA		Tacos (Cufies)	✓
Marillos	✓	Pintura General	✓	Herramientas	✓
Dispositivo de velocidad	✓	Chapas Puertas	✓	Manguera Aire	✓
SISTEMA RODAMIENTO		Parachoques	✓		
Llantas Delanteras	✓	Capot	✓		
Llantas Traseras	✓	IDENTIFICACION			
Rines Delanteros	✓	Retrovisor Interior	✓		
		Retrovisor Derecho	✓		
		FRENOS			
		Booster	✓		
		Freno De Mano / seguridad	✓		
		Campanas	✓		
		Discos	✓		

LABRADO RUEDAS (mm)			Eje 1		Eje 2				Eje 3			
Rueda De Repuesto			Izquierdo	Derecho	Izg.R1	Izg.R2	Der.R1	Der.R2	Izg.R1	Izg.R2	Der.R1	Der.R2
	9.85		8.04	8.04	7.03	7.15	7.84	6.93				
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
	50	%	Eje 1 Izquierdo		N	Eje 1 Derecho		N		30	%	
			Eje 2 Izquierdo		N	Eje 2 Derecho		N		30	%	
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N		30	%	
	18	%	Eje 4 Izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N		30	%	
			Eje 5 Izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N		30	%	
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	±10	Unidad	mi/km				
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo4	Unidad	Valor	Norma	Unidad
		%	%	%	%	%	%	%	%	Resultado		%

		Observaciones :
--	--	-----------------

APTO PARA EL SERVICIO

APROBADO

Vigencia : 13/03/2022

CONDUCTOR NOMBRE Y CEDULA

[Firma]

74943014

CDA RESPONSABLE

TecnoSabana

Autopista Medellín km 1.5, Cota Cundinamarca, EC

Nit: 900.915.353

APROBADO

Alonso Moreno Ingeniería S.A.S

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.