

INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCION TECNICA PREVENTIVA

No B 0007129




Fecha Revisión

13/01/2022

|                                       |        |                                    |              |               |                   |                                      |                   |            |        |            |  |            |  |
|---------------------------------------|--------|------------------------------------|--------------|---------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|------------|--------|------------|--|------------|--|
| PLACA:                                | KEP434 | CLASE:                             | BUSETA       | MARCA:        | TL                | LINEA:                               | TL-67             |            |        |            |  |            |  |
| KILOMETRAJE:                          | 22769  | MODELO:                            | 2015         | CILINDRAJE:   | 2953              | SILLAS:                              | 25                | COLOR:     | BLANCO |            |  |            |  |
| COMBUSTIBLE:                          | DIESEL | MOTOR:                             | ZD30-330171K | VIN:          | 9F9ALGTL0FD084319 | CHASIS:                              | 9F9ALGTL0FD084319 |            |        |            |  |            |  |
| Revisión Técnico Mecánica Y De Gases: |        |                                    |              | Poliza SOAT:  |                   | MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA |                   |            |        |            |  |            |  |
| Certificado:                          |        | 154787266                          |              | Fec.Exp:      |                   | 02/09/2021                           |                   | Fec.Ven:   |        | 02/09/2022 |  |            |  |
|                                       |        |                                    |              | 3420121000769 |                   | Fec.Exp:                             |                   | 09/02/2021 |        | Fec.Ven:   |  | 08/02/2022 |  |
| Empresa :                             |        | COLEGIO VICTORIA SAS CC. 830097105 |              |               |                   | Dirección:                           |                   | BOGOTA -   |        |            |  |            |  |
| Propietario :                         |        | COLEGIO VICTORIA SAS CC. 830097105 |              |               |                   | Dirección:                           |                   | BOGOTA -   |        |            |  |            |  |
| Conductor :                           |        | JORGE CASTAÑEDA CC. 80398087       |              |               |                   | Dirección:                           |                   | BOGOTA -   |        |            |  |            |  |

| INSPECCIÓN SENSORIAL           |   |                                      |   |
|--------------------------------|---|--------------------------------------|---|
| <b>LUCES</b>                   |   | <b>Rines Traseros</b>                | ✓ |
| Altas                          | ✓ | Esparragos y Tuercas                 | ✓ |
| Bajas                          | ✓ | Llanta de repuesto                   | ✓ |
| Medias Delanteras              | ✓ | <b>FUGAS</b>                         |   |
| Medias Traseras                | ✓ | Sistema de dirección                 | ✓ |
| Freno                          | ✓ | Acete de motor                       | ✓ |
| Placa                          | ✓ | Valvulina caja                       | ✓ |
| Reversa                        | ✓ | Valvulina Transmisión                | ✓ |
| Direccional Izquierda          | ✓ | Líquido De Frenos                    | ✓ |
| Direccional Derecha            | ✓ | Líquido Refrigerante                 | ✓ |
| Parqueo                        | ✓ | Combustible                          | ✓ |
| Interna                        | ✓ | Aire                                 | ✓ |
| Gradas                         | ✓ | Sistema de Escape                    | ✓ |
| <b>HABITACULO DE PASAJEROS</b> |   | <b>MOTOR</b>                         |   |
| Limpia Parabrisas              | ✓ | Tapa De Aceite                       | ✓ |
| Tapicería                      | ✓ | Varilla Medida Aceite                | ✓ |
| Tapa Motor                     | ✓ | Nivel De Aceite                      | ✓ |
| Sillotería                     | ✓ | Ventilador                           | ✓ |
| Cinturones de seguridad        | ✓ | Radiador                             | ✓ |
| Gradas                         | ✓ | Filtro Combustible                   | ✓ |
| Pedales                        | ✓ | Correas-Mangueras                    | ✓ |
| Tapa Combustible               | ✓ | <b>CARDAN</b>                        |   |
| Puerta                         | ✓ | Crucetas                             | ✓ |
| Pasa Manos                     | ✓ | Uniones                              | ✓ |
| Tinbre                         | ✓ | Cadena o soportes de desprendimiento | ✓ |
| Vidrios                        | ✓ | <b>TRANSMISION</b>                   |   |
| Parabrisas Posterior           | ✓ | Embragues                            | ✓ |
| Ventanillas                    | ✓ | Caja De Velocidades                  | ✓ |
| Salida De Emergencia           | ✓ | <b>ESTADO CARROCERIA</b>             |   |
| Escotillas                     | ✓ | Pinura General                       | ✓ |
| Marillos                       | ✓ | Chapas Puertas                       | ✓ |
| Dispositivo de velocidad       | ✓ | Parachoques                          | ✓ |
| <b>SISTEMA RODAMIENTO</b>      |   | Capot                                | ✓ |
| Llantas Delanteras             | ✓ | <b>IDENTIFICACION</b>                |   |
| Llantas Traseras               | ✓ | Retrovisor Interior                  | ✓ |
| Rines Delanteros               | ✓ | Retrovisor Derecho                   | ✓ |
|                                |   | Retrovisor Izquierdo                 | ✓ |
|                                |   | Placa Delantera                      | ✓ |
|                                |   | Placa Trasera                        | ✓ |
|                                |   | Placa Laterales y techo              | ✓ |
|                                |   | Emblemas                             | ✓ |
|                                |   | <b>DIRECCION</b>                     |   |
|                                |   | Cabrilla                             | ✓ |
|                                |   | Juego Libre                          | ✓ |
|                                |   | Columna                              | ✓ |
|                                |   | Caja De Dirección                    | ✓ |
|                                |   | Terminales                           | ✓ |
|                                |   | Axiales                              | ✓ |
|                                |   | Brazo corto                          | ✓ |
|                                |   | Brazo largo                          | ✓ |
|                                |   | Pirman                               | ✓ |
|                                |   | Biela                                | ✓ |
|                                |   | <b>SUSPENSION</b>                    |   |
|                                |   | Topes                                | ✓ |
|                                |   | Amortiguador Delantero               | ✓ |
|                                |   | Amortiguador Trasero                 | ✓ |
|                                |   | Soportes/Sapos                       | ✓ |
|                                |   | Brazo Compensador De Dirección       | ✓ |
|                                |   | Tijera Inferior Y Superior           | ✓ |
|                                |   | Splinderes                           | ✓ |
|                                |   | Barra Estabilizadora                 | ✓ |
|                                |   | Muelles, Espirales Y Cauchos         | ✓ |
|                                |   | Rotulas                              | ✓ |
|                                |   | Terminales                           | ✓ |
|                                |   | Holguras                             | ✓ |
|                                |   | Chasis                               | ✓ |
|                                |   | Pasadores                            | ✓ |
|                                |   | <b>FRENOS</b>                        |   |
|                                |   | Booster                              | ✓ |
|                                |   | Freno De Mano / seguridad            | ✓ |
|                                |   | Campanas                             | ✓ |
|                                |   | Discos                               | ✓ |
|                                |   | <b>SISTEMA ESCAPE</b>                |   |
|                                |   | Union Anillos                        | ✓ |
|                                |   | Union Tubo                           | ✓ |
|                                |   | Catalizador                          | ✓ |
|                                |   | Silenciador                          | ✓ |
|                                |   | <b>SISTEMA ELECTICO</b>              |   |
|                                |   | Interruptor Electrico                | ✓ |
|                                |   | Correas                              | ✓ |
|                                |   | Bateria                              | ✓ |
|                                |   | Cableado                             | ✓ |
|                                |   | Interruptor Central                  | ✓ |
|                                |   | Arranque                             | ✓ |
|                                |   | Pito Ciudad                          | ✓ |
|                                |   | Tacometro                            | ✓ |
|                                |   | Man Presion Aire                     | ✓ |
|                                |   | Man Combustible                      | ✓ |
|                                |   | Amperimetro                          | ✓ |
|                                |   | Pres. Lubrimotor                     | ✓ |
|                                |   | <b>EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA</b>   |   |
|                                |   | Extintor                             | ✓ |
|                                |   | Botiquin                             | ✓ |
|                                |   | Triangulos -Conos                    | ✓ |
|                                |   | Linterna                             | ✓ |
|                                |   | Llaves Rueda Gato                    | ✓ |
|                                |   | Tacos (Cuñes)                        | ✓ |
|                                |   | Herramientas                         | ✓ |
|                                |   | Manguera Aire                        | ✓ |

| LABRADO RUEDAS ( mm ) |        |         |                 | Eje 1     |        |         | Eje 2   |               |        |         | Eje 3  |           |               |        |        |        |        |      |
|-----------------------|--------|---------|-----------------|-----------|--------|---------|---------|---------------|--------|---------|--------|-----------|---------------|--------|--------|--------|--------|------|
| Rueda De Repuesto     |        |         | 8.97            | Izquierdo |        | 5.73    | Derecho |               | 5.04   | Izq.R1  | Izq.R2 | Der.R1    | Der.R2        | Izq.R1 | Izq.R2 | Der.R1 | Der.R2 |      |
|                       |        |         |                 |           |        |         |         |               |        | 5.02    | 4.19   | 4.23      | 4.02          |        |        |        |        |      |
| Eficacia Total        | Mínimo | Unidad  | Fuerza          |           |        | Peso    | Unidad  | Fuerza        |        |         | Peso   | Unidad    | Desequilibrio |        | Máximo | Unidad |        |      |
|                       | 50     | %       | Eje 1 Izquierdo |           |        |         | N       | Eje 1 Derecho |        |         |        | N         |               |        | 30     | %      |        |      |
|                       |        |         | Eje 2 Izquierdo |           |        |         | N       | Eje 2 Derecho |        |         |        | N         |               |        | 30     | %      |        |      |
| Eficacia Auxiliar     | Mínimo | Unidad  | Eje 3 Izquierdo |           |        |         | N       | Eje 3 Derecho |        |         |        | N         |               |        | 30     | %      |        |      |
|                       | 18     | %       | Eje 4 Izquierdo |           |        |         | N       | Eje 4 Derecho |        |         |        | N         |               |        | 30     | %      |        |      |
|                       |        |         | Eje 5 Izquierdo |           |        |         | N       | Eje 5 Derecho |        |         |        | N         |               |        | 30     | %      |        |      |
| Eje 1                 |        |         | Eje 2           |           |        | Eje 3   |         |               | Eje 4  |         |        | Eje 5     |               |        | Máximo | ±10    | Unidad | mKIn |
| Temp °C               | Rpm    | Ciclo 1 | Unidad          | Ciclo 2   | Unidad | Ciclo 3 | Unidad  | Ciclo 4       | Unidad | Ciclo 4 | Unidad | Resultado | Valor         | Norma  | Unidad |        |        |      |
|                       |        |         | %               |           | %      |         | %       |               | %      |         | %      |           |               |        | %      |        |        |      |



Observaciones :

APTO PARA EL SERVICIO  
**APROBADO**  
Vigencia : 13/03/2022

CONDUCTOR NOMBRE Y CEDULA  
*[Firma]*  
29/01/2022

RESPONSABLE  
**CDA TECNOSABANA**  
Nit: 900.915.353-0  
**APROBADO**  
Alfonso Moreno Ingeniería S.A.S

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.




|                                       |                                    |          |               |                       |                   |              |                   |                                      |            |
|---------------------------------------|------------------------------------|----------|---------------|-----------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------------|------------|
| PLACA:                                | HFP477                             | CLASE:   | BUSETA        | MARCA:                | JAC               | LÍNEA:       | HK6750K           |                                      |            |
| KILOMETRAJE:                          | 606078                             | MODELO:  | 2016          | CILINDRAJE:           | 3760              | SILLAS:      | 27                | COLOR:                               | BLANCO     |
| COMBUSTIBLE:                          | DIESEL                             | MOTOR:   | 89225494      | VIN:                  | LJ166R5D8G2000038 | CHASIS:      | LJ166R5D8G2000038 |                                      |            |
| Revisión Técnico Mecánica Y De Gases: |                                    |          |               | !! SIN CERTIFICADO !! |                   | Poliza SOAT: |                   | MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA |            |
| Certificado:                          | Fec.Exp:                           | Fec.Ven: | 3420121000768 |                       |                   | Fec.Exp:     | 09/02/2021        | Fec.Ven:                             | 08/02/2022 |
| Empresa :                             | METRO JUNIOR S SAS NIT. 830092453  |          |               |                       | Dirección:        | BOGOTA **    |                   |                                      |            |
| Propietario :                         | COLEGIO VICTORIA SAS CC. 830097105 |          |               |                       | Dirección:        | BOGOTA -     |                   |                                      |            |
| Conductor :                           | JORGE CASTAÑEDA CC. 80398087       |          |               |                       | Dirección:        | BOGOTA -     |                   |                                      |            |

[illegible]

| LABRADO RUEDAS (mm) |        |        |                 | Eje 1     |         | Eje 2  |        |               |        | Eje 3  |        |        |               |        |        |
|---------------------|--------|--------|-----------------|-----------|---------|--------|--------|---------------|--------|--------|--------|--------|---------------|--------|--------|
| Rueda De Repuesto   |        | 8.78   |                 | Izquierdo | Derecho | Izq.R1 | Izq.R2 | Der.R1        | Der.R2 | Izq.R1 | Izq.R2 | Der.R1 | Der.R2        |        |        |
|                     |        |        |                 | 9.54      | 5.61    | 5.89   | 5.67   | 8.54          | 6.78   |        |        |        |               |        |        |
| Eficacia Total      | Mínimo | Unidad | Fuerza          |           |         | Peso   | Unidad | Fuerza        |        |        | Peso   | Unidad | Desequilibrio | Máximo | Unidad |
|                     | 50     | %      | Eje 1 Izquierdo |           |         | N      |        | Eje 1 Derecho |        |        | N      |        | 30            | %      |        |
|                     |        |        | Eje 2 Izquierdo |           |         | N      |        | Eje 2 Derecho |        |        | N      |        | 30            | %      |        |
| Eficacia Auxiliar   | Mínimo | Unidad | Eje 3 Izquierdo |           |         | N      |        | Eje 3 Derecho |        |        | N      |        | 30            | %      |        |
|                     | 18     | %      | Eje 4 Izquierdo |           |         | N      |        | Eje 4 Derecho |        |        | N      |        | 30            | %      |        |
|                     |        |        | Eje 5 Izquierdo |           |         | N      |        | Eje 5 Derecho |        |        | N      |        | 30            | %      |        |

| Eje 1   |     | Eje 2   |        | Eje 3   |        | Eje 4   |        | Eje 5  |        | Máximo | ±10 | Unidad    |       | m/Km   |
|---------|-----|---------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|-----|-----------|-------|--------|
| Temp °C | Rpm | Ciclo 1 | Unidad | Ciclo 2 | Unidad | Ciclo 3 | Unidad | Ciclo4 | Unidad |        |     | Valor     | Norma | Unidad |
|         |     |         | %      |         | %      |         | %      |        | %      |        |     | Resultado |       | %      |



Observaciones :

APTO PARA EL SERVICIO

**APROBADO**

**Vigencia : 10/02/2022**

CONDUCTOR NOMBRE Y CEDULA

**RESERVASABLE**  
**CPA**  
**TecnoSabana**  
Bolsas en Tejido No Tejido y EC  
Nº: 900.915.363-0  
**ARROBATÓ**  
Distribuidor en el Estado de A.S.

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.

INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCION TECNICA PREVENTIVA

No B 0007125




Fecha Revisión

13/01/2022

|                                       |                                    |          |           |                                      |                   |                                         |                   |
|---------------------------------------|------------------------------------|----------|-----------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| PLACA:                                | HFP480                             | CLASE:   | BUSETA    | MARCA:                               | JAC               | LINEA:                                  | HK6750K           |
| KILOMETRAJE:                          | 70162                              | MODELO:  | 2016      | CILINDRAJE:                          | 3760              | SILLAS:                                 | 27                |
| COMBUSTIBLE:                          | DIESEL                             | MOTOR:   | 892254489 | VIN:                                 | LJ166R5D8G2000041 | CHASIS:                                 | LJ166R5D8G2000041 |
| Revisión Técnico Mecánica Y De Gases: |                                    |          |           | Poliza SOAT:                         |                   |                                         |                   |
| Certificado:                          |                                    |          |           | MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA |                   |                                         |                   |
| Fec.Exp:                              |                                    | Fec.Ven: |           | 3420120017954                        |                   | Fec.Exp: 08/11/2021 Fec.Ven: 07/11/2022 |                   |
| Empresa:                              | METRO JUNIOR S SAS NIT. 830092453  |          |           | Dirección:                           | BOGOTA **         |                                         |                   |
| Propietario:                          | COLEGIO VICTORIA SAS CC. 830097105 |          |           | Dirección:                           | BOGOTA -          |                                         |                   |
| Conductor:                            | JORGE CASTAÑEDA CC. 80398087       |          |           | Dirección:                           | BOGOTA -          |                                         |                   |

| INSPECCIÓN SENSORIAL           |   |                                      |   |
|--------------------------------|---|--------------------------------------|---|
| <b>LUCES</b>                   |   | <b>Rines Traseros</b>                |   |
| Añas                           | ✓ | Esparagos y Tuercas                  | ✓ |
| Bajas                          | ✓ | Llanta de repuesto                   | ✓ |
| Medias Delanteras              | ✓ | <b>FUGAS</b>                         |   |
| Medias Traseras                | ✓ | Sistema de dirección                 | ✓ |
| Freno                          | ✓ | Acilte de motor                      | ✓ |
| Placa                          | ✓ | Valvulina caja                       | ✓ |
| Reversa                        | ✓ | Valvulina Transmisión                | ✓ |
| Direccional Izquierda          | ✓ | Líquido De Frenos                    | ✓ |
| Direccional Derecha            | ✓ | Líquido Refrigerante                 | ✓ |
| Parqueo                        | ✓ | Combustible                          | ✓ |
| Interna                        | ✓ | Aire                                 | ✓ |
| Gradas                         | ✓ | Sistema de Escape                    | ✓ |
| <b>HABITACULO DE PASAJEROS</b> |   | <b>MOTOR</b>                         |   |
| Limpia Parabrisas              | ✓ | Tapa De Aceite                       | ✓ |
| Tapicería                      | ✓ | Varilla Medida Aceite                | ✓ |
| Tapa Motor                     | ✓ | Nivel De Aceite                      | ✓ |
| Sillitería                     | ✓ | Ventilador                           | ✓ |
| Cinturones de seguridad        | ✓ | Radiador                             | ✓ |
| Gradas                         | ✓ | Filtro Combustible                   | ✓ |
| Pedales                        | ✓ | Correas-Manguetas                    | ✓ |
| Tapa Combustible               | ✓ | <b>CARDAN</b>                        |   |
| Puerta                         | ✓ | Cruceles                             | ✓ |
| Pasa Manos                     | ✓ | Uniones                              | ✓ |
| Timbre                         | ✓ | Cadena o soportes de desprendimiento | ✓ |
| Vidrios                        | ✓ | <b>TRANSMISION</b>                   |   |
| Parabrisas Posterior           | ✓ | Embragues                            | ✓ |
| Ventanillas                    | ✓ | Caja De Velocidades                  | ✓ |
| Salida De Emergencia           | ✓ | <b>ESTADO CARROCERIA</b>             |   |
| Escotillas                     | ✓ | Pintura General                      | ✓ |
| Marillos                       | ✓ | Chapas Puertas                       | ✓ |
| Dispositivo de velocidad       | ✓ | Parachoques                          | ✓ |
| <b>SISTEMA RODAMIENTO</b>      |   | Capot                                | ✓ |
| Llantas Delanteras             | ✓ | <b>IDENTIFICACION</b>                |   |
| Llantas Traseras               | ✓ | Retrovisor Interior                  | ✓ |
| Rines Delanteros               | ✓ | Retrovisor Derecho                   | ✓ |
|                                |   | Retrovisor Izquierdo                 | ✓ |
|                                |   | Placa Delantera                      | ✓ |
|                                |   | Placa Trasera                        | ✓ |
|                                |   | Placa Laterales y techo              | ✓ |
|                                |   | Emblemas                             | ✓ |
|                                |   | <b>DIRECCION</b>                     |   |
|                                |   | Cabrilla                             | ✓ |
|                                |   | Juego Libre                          | ✓ |
|                                |   | Columna                              | ✓ |
|                                |   | Caja De Direccion                    | ✓ |
|                                |   | Terminales                           | ✓ |
|                                |   | Axiales                              | ✓ |
|                                |   | Brazo corto                          | ✓ |
|                                |   | Brazo largo                          | ✓ |
|                                |   | Pitman                               | ✓ |
|                                |   | Biela                                | ✓ |
|                                |   | <b>SUSPENSION</b>                    |   |
|                                |   | Topos                                | ✓ |
|                                |   | Amortiguador Delantera               | ✓ |
|                                |   | Amortiguador Trasero                 | ✓ |
|                                |   | Soportes/Sapos                       | ✓ |
|                                |   | Brazo Compensador De Direccion       | ✓ |
|                                |   | Tijera Inferior Y Superior           | ✓ |
|                                |   | Splinderes                           | ✓ |
|                                |   | Barra Estabilizadora                 | ✓ |
|                                |   | Muelles, Espirales Y Cguchos         | ✓ |
|                                |   | Rotulas                              | ✓ |
|                                |   | Terminales                           | ✓ |
|                                |   | Holguras                             | ✓ |
|                                |   | Chasis                               | ✓ |
|                                |   | Pasadores                            | ✓ |
|                                |   | <b>FRENOS</b>                        |   |
|                                |   | Booster                              | ✓ |
|                                |   | Freno De Mano / seguridad            | ✓ |
|                                |   | Campanas                             | ✓ |
|                                |   | Discos                               | ✓ |
|                                |   | Tubos-Manguetas                      | ✓ |
|                                |   | Pastillas-Bandas                     | ✓ |
|                                |   | Excesiva                             | ✓ |
|                                |   | Pedal Antideslizante                 | ✓ |
|                                |   | <b>SISTEMA ESCAPE</b>                |   |
|                                |   | Union Anillos                        | ✓ |
|                                |   | Union Tubo                           | ✓ |
|                                |   | Catalizador                          | ✓ |
|                                |   | Silenciador                          | ✓ |
|                                |   | <b>SISTEMA ELECTRICO</b>             |   |
|                                |   | Interruptor Electrico                | ✓ |
|                                |   | Correas                              | ✓ |
|                                |   | Bateria                              | ✓ |
|                                |   | Cableado                             | ✓ |
|                                |   | Interruptor Central                  | ✓ |
|                                |   | Arranque                             | ✓ |
|                                |   | Pito Ciudad                          | ✓ |
|                                |   | Tacometro                            | ✓ |
|                                |   | Man Presion Aire                     | ✓ |
|                                |   | Man Combustible                      | ✓ |
|                                |   | Ampelometro                          | ✓ |
|                                |   | Pres.Lubrimotor                      | ✓ |
|                                |   | <b>EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA</b>   |   |
|                                |   | Extintor                             | ✓ |
|                                |   | Botiquin                             | ✓ |
|                                |   | Triangulos - Conos                   | ✓ |
|                                |   | Linterna                             | ✓ |
|                                |   | Llaves Rueda / Gato                  | ✓ |
|                                |   | Tacos (Cuñes)                        | ✓ |
|                                |   | Herramientas                         | ✓ |
|                                |   | Manguera Aire                        | ✓ |

| LABRADO RUEDAS (mm) |        |         |        | Eje 1           |         | Eje 2   |        |               |        | Eje 3  |        |               |        |
|---------------------|--------|---------|--------|-----------------|---------|---------|--------|---------------|--------|--------|--------|---------------|--------|
| Rueda De Repuesto   |        |         |        | Izquierdo       | Derecho | Izq.R1  | Izq.R2 | Der.R1        | Der.R2 | Izq.R1 | Izq.R2 | Der.R1        | Der.R2 |
|                     |        |         |        | 8.04            | 8.04    | 7.03    | 7.15   | 7.84          | 6.93   |        |        |               |        |
| Eficacia Total      | Mínimo | Unidad  |        | Fuerza          | Peso    | Unidad  |        | Fuerza        | Peso   | Unidad |        | Desequilibrio | Máximo |
|                     | 50     | %       |        | Eje 1 Izquierdo |         | N       |        | Eje 1 Derecho |        | N      |        |               | 30     |
|                     |        |         |        | Eje 2 Izquierdo |         | N       |        | Eje 2 Derecho |        | N      |        |               | 30     |
| Eficacia Auxiliar   | Mínimo | Unidad  |        | Eje 3 Izquierdo |         | N       |        | Eje 3 Derecho |        | N      |        |               | 30     |
|                     | 18     | %       |        | Eje 4 Izquierdo |         | N       |        | Eje 4 Derecho |        | N      |        |               | 30     |
|                     |        |         |        | Eje 5 Izquierdo |         | N       |        | Eje 5 Derecho |        | N      |        |               | 30     |
| Eje 1               | Eje 2  | Eje 3   | Eje 4  | Eje 5           | Máximo  | ±10     | Unidad | mi/km         |        |        |        |               |        |
| Temp °C             | Rpm    | Ciclo 1 | Unidad | Ciclo 2         | Unidad  | Ciclo 3 | Unidad | Ciclo4        | Unidad |        |        | Valor         | Norma  |
|                     |        |         | %      |                 | %       |         | %      |               | %      |        |        | Resultado     | %      |



Observaciones :

APTO PARA EL SERVICIO

**APROBADO**

Vigencia : 13/03/2022

CONDUCTOR NOMBRE Y CEDULA

*[Firma]*

74943014

CDA RESPONSABLE

**TecnoSabana**

Autopista Medellín km 1.5, Cota Cundinamarca, EC

NIT: 900.915.353

**APROBADO**

Alonso Moreno Ingeniería S.A.S

Los suscritos operarios, responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.