

24/10/25, 8:49 a.m.

Imprimir Reporte Vehiculos

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISION PREVENTIVA

FORMATO DE PREVENTIVA No. 211726

RED PREVICAR



900094539-5  
Carrera 14 B n 119-9  
Bogotá

A. INFORMACION GENERAL

1. FECHA 2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

|                                  |                                                |              |
|----------------------------------|------------------------------------------------|--------------|
| Fecha de la Prueba<br>2025-10-24 | Nombre o Razon Social<br>DIEGO ALEJANDRO GOMEZ | Documento    |
| Direccion                        | Telefono                                       | Ciudad       |
|                                  |                                                | Departamento |

3. DATOS DEL VEHICULO

|                 |                                |                               |                       |                       |                          |       |
|-----------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------|
| Placa<br>SWP556 | País<br>COLOMBIA               | Servicio<br>PUBLICO           | País<br>Colombia      | Clase<br>BUS          | Marca<br>CHEVROLET       | Linea |
| Modelo<br>2009  | Vencimiento SOAT<br>2025-11-10 | Vencimiento RTM<br>2025-11-20 | Kilometraje<br>629214 | Combustible<br>DIESEL | Empresa<br>METRO JUNIORS |       |

7. Suspension

|                     |            |                   |            |                   |            |                 |            |        |      |
|---------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-----------------|------------|--------|------|
| Delantera Izquierda | Valor<br>0 | Delantera Derecha | Valor<br>0 | Trasera Izquierda | Valor<br>0 | Trasera Derecha | Valor<br>0 | Minimo | >=40 |
|---------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-----------------|------------|--------|------|

8. Frenos

| Eficacia Total | Minimo | Unidad | Fuerza          | Peso | Unidad | Fuerza | Peso          | Unidad | Desequilibrio | Maximo |
|----------------|--------|--------|-----------------|------|--------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| 0              | >=50   | %      | Eje 1 Izquierdo | 0    | 0      | N      | Eje 1 Derecho | 0      | 0             | N      |
|                |        |        | Eje 2 Izquierdo | 0    | 0      | N      | Eje 2 Derecho | 0      | 0             | N      |
|                |        |        | Eje 3 Izquierdo |      |        | N      | Eje 3 Derecho |        |               | N      |
|                |        |        | Eje 4 Izquierdo |      |        | N      | Eje 4 Derecho |        |               | N      |
|                |        |        | Eje 5 Izquierdo |      |        | N      | Eje 5 Derecho |        |               | N      |

9. Desviacion Lateral

|       |       |       |       |       |        |    |      |
|-------|-------|-------|-------|-------|--------|----|------|
| Eje 1 | Eje 2 | Eje 3 | Eje 4 | Eje 5 | Maximo | 10 | Unid |
|-------|-------|-------|-------|-------|--------|----|------|

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DE LA

| Código | Descripción | Grupo | Tipo de Defecto |
|--------|-------------|-------|-----------------|
|--------|-------------|-------|-----------------|

Defectos tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de la vía pública o al ambiente


Defectos tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás pública

E. RESULTADO INSPECCION PREVENTIVA

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Resultado: <b>APROBADO</b> | No Consecutivo : 211726 |
|----------------------------|-------------------------|

NOMBRE DEL INSPECTOR: JUAN CAMILO PLAZAS RODRIGUEZ

F. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES: EXTINTOR VENCE EN AGOSTO 2026



Firma Responsable

La revisión preventiva se limita a comprobar las condiciones actuales del vehículo las cuales son muy sensibles a cambios durante la operación normal. La revisión técnica mecánica, dichas condiciones podrían ser susceptibles a cambios durante la operación normal. posterior a una revisión preventiva el vehículo podría no aprobar la revisión técnica mecánica obligatoria. SERVICIO: Estimado Cliente el CDA le da la bienvenida a nuestras instalaciones. Le Recomendamos: - El Cda no se hace responsable por objetos de valor dejados dentro del vehículo. - Una vez pague el servicio no se hará devolución del dinero por ningún motivo. - El Cda no se hace responsable por vehículos que no sean retirados de nuestras instalaciones al terminar el horario laboral. - Revise su vehículo antes de ser retirado de nuestras instalaciones, no se haga salida del Centro de diagnóstico.