

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00001439-2511

C.D.A.  
BOGOTÁ  
S.A.S.  
SEDE NORTE  
NORTE 170 TOBERIN  
NIT 9016353349  
CL 166 22-13 BOGOTÁ Tel  
3143968942  
BOGOTÁ




## FECHA

Fecha de prueba: 2025-11-14	Nombre o razón social: GUILBER RIASCOS			Documento de identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )			No. 12201409
Dirección: CR1A 35 42 CHIA	Telefono:	3113427160	Ciudad:	BOGOTÁ	Departamento:	DISTRITO CAPITAL	
Placa: SPT204	Marca: KIA	Linea:	GRAND PREGIO	Clase: MICROBUS	Modelo: 2011	Cilindraje: 2957	Kilometraje: 517201
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10030005994	Combustible: DIESEL	Color: BLANCO	Empresa:	Conductor: GUILBER RIASCOS		



Fecha 2025-11-14, Placa SPT204 Hora 08-44



Fecha 2025-11-14, Placa SPT204 Hora 08-47

Delantera Izquierda			Valor 68	Delantera Derecha			Valor 64	Trasera Izquierda			Valor 58	Trasera Derecha			Valor 51	Mínimo 40	Unidad %
Eficacia Total	Mínimo	Unidad			Fuerza	Peso	Unidad			Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
65,5	50	%	Eje 1 Izquierdo	2965	4974	N	Eje 1 Derecho	3185	5072	N	6,9	30	%				
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 2 Izquierdo	2826	3983	N	Eje 2 Derecho	2719	3826	N	3,8	30	%				
26,6	18	%	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho										
			Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho										
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho										

Eje 1	3,7	Eje 2	2,4	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
-------	-----	-------	-----	-------	-------	-------	--------	------	--------	--------

## ITEMS INSPECCIONADOS EN LA REVISIÓN PREVENTIVA:

Identificación reglamentaria	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Ancaje sillas	CUMPLE
Estado tubos escape	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Rotulas Superiores	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Luces Altas	CUMPLE	Luces Bajas	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Terminal Batería	CUMPLE	Anclaje de batería	CUMPLE
Desempeñador	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Triángulos	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Llanta de respuesto	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Herramienta	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Caja de Dirección	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Pisos	CUMPLE		CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE

## RESULTADO : APROBADO

### NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	±	3,62
Izquierda		Derecha
Eje 1	3,25	3,34
Eje 2	2,98	3,15