

**FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA
PARA VEHÍCULOS**



No: 00002508-2511
CDA CHÍA
NIT 900960634-2
CRA. 9A # 21 - 31 CHÍA Tel
8844482

FECHA Fecha de prueba: 2025-11-25	Nombre o razón social DANIEL GAITAN	DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHÍCULO
Dirección: CHÍA	Teléfono: 3153054511	Documento de identidad: CC. (<input checked="" type="checkbox"/>) NIT. (<input type="checkbox"/>) CE. (<input type="checkbox"/>) Ciudad: CHÍA
Placa: SQW816	Línea: TRANSPORTER T-5 GP	No. 1020810843
Marca: VOLKSWAGEN	Combustible: DIESEL	Departamento: CUNDINAMARCA
Placa: SQW816	Color: BLANCO CANDY	Modelo: 2013
Servicio: PÚBLICO	Empresa: MICROBUS	Cilindrada: 1968
		Kilometraje: 334372
		Conductor: DANIEL GAITAN



Fecha 2025-11-25, Placa SQW816 Hora 17:38



Fecha 2025-11-25, Placa SQW816 Hora 17:42

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Suspensión (Si aplica)	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad	Unidad %	
Eficacia Total	55,9	50	50	Eje 1 Izquierdo	Fuerza	3169	Peso	6210	N	Eje 1 Derecho	Fuerza	3063
Eficacia Auxiliar	27	18	18	Eje 2 Izquierdo	2870	4768	N	4277	Eje 2 Derecho	Eje 3 Izquierdo	6043	
				Eje 3 Izquierdo	N	N	Eje 3 Derecho	N	Eje 3 Derecho	Eje 4 Derecho	2,1	
				Eje 4 Izquierdo			Eje 4 Derecho		Eje 4 Derecho	Eje 5 Derecho		
				Eje 5 Izquierdo								
Eje 1	3,1	Eje 2	3,4	Eje 3			Eje 4		Eje 5			
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda			G1 Eje3 llanta Derecha				NO APLICA	
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha			G1 Eje4 llanta Izquierda				NO APLICA	
G1 Anclaje sillín	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha			G1 Eje5 llanta Izquierda				NO APLICA	
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda			G1 Eje5 llanta Derecha				NO APLICA	
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho			G1 Eje1 Rin Derecho				NO APLICA	
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho			G1 Eje1 Rin Derecho				CUMPLE	
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho			G1 Eje2 Rin Derecho				CUMPLE	
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anclaje de batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo			G1 Eje2 Rin Izquierdo				CUMPLE	
G1 Rotulas Superiores	NO APLICA	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho			G1 Eje3 Rin Derecho				NO APLICA	
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo			G1 Eje3 Rin Izquierdo				NO APLICA	
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho			G1 Eje4 Rin Derecho				NO APLICA	
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo			G1 Eje4 Rin Izquierdo				NO APLICA	
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Bandera	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho			G1 Eje5 Rin Derecho				NO APLICA	
G1 Limpiahabifrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo			G1 Eje5 Rin Izquierdo				NO APLICA	
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Galo			G1 Galo				NO APLICA	
G1 Piloto	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Extintor			G1 Latonera y Pintura				CUMPLE	
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Bolíquin	CUMPLE	G1 Exintor			G1 Cojineria				CUMPLE	
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Bolíquin			G1 Caja de Dirección				CUMPLE	
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Señales de advertencia			G1 Terminales				CUMPLE	
G1 Pueras	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Brazos Axiales			G1 Brazos Axiales				CUMPLE	
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Bastidor			G1 Bastidor				CUMPLE	
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Pisos			G1 Pisos				CUMPLE	
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia			G1 Promedio de Distancia				NO APLICA	
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo			G1 Promedio de Tiempo				NO APLICA	
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	NO APLICA								NO APLICA	

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

G10: SISTEMA DE DIRECCION

G11: CHASIS

G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	Izquierda	6.21
Eje 1	5,54	5,2
Eje 2	2,14	2,32



ING. JUAN CAMILO CONTRERAS HERNANDEZ

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.