

REVISION PREVENTIVA



CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE LA SABANA S.A., NIT: 900084968-9
 CALLE 163 No. 7-50, BOGOTA, D.C. (BOGOTA)
 TEL: 6741434 - 3108892943

A. INFORMACIÓN GENERAL

FECHA DE REVISIÓN:	2025-11-28	CONSECUITIVO:	23-15381	PLACA:
NOMBRE DEL SOCIO:	PAOLA ANDREA LEON MESA	C.C.	53026061	
DIRECCION:	TR 120A N 129D - 27	TEL:	1000000	
MARCA:	Volkswagen	MODELO:	2011	
COMBUSTIBLE:	Diesel	RTMYEC	2026-05-26	
SOAT:	2026-06-05	TARJETA DE PROPIEDAD:	10029111894	EMPRESA:
SEGURO CONTRACTUAL:	2026-10-08	TARJETA DE OPERACION:	2027-09-15	PLATINO VIP S.A.S

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN REALIZADA

Descripción	Grupo	Bueno	Malo
CALCOMANIAS PBX COMO CONDUZCO		X	
COLUMNAS		X	
FUGAS		X	
CABLEADO ELECTRICO	6.8 Motor y transmisión	X	
TAPA DE DEPOSITO DE LIQUIDO DE FRENOS		X	
FUNCIONAMIENTO DE COMANDOS		X	
PASAMANOS		X	
CONTROL DE VELOCIDAD / TAXIMETRO		X	
CAMPANA		X	
SOPORTES DE SEGURIDAD	6.8 Motor y transmisión	X	
BAJAS		X	
DIRECCIONAL		X	
VOLANTE		X	
FRENOS		X	
ROCES O INTERFERENCIAS DE LAS LLANTAS		X	
TEMPLETE		X	
CAJA DE VELOCIDADES	6.8 Motor y transmisión	X	
NUMERO DE ORDEN		X	
CALCOMANIAS MAX VELOCIDAD		X	
PARABRISAS		X	
TAPA DE MOTOR EN HABITACULO	6.1 Revisión exterior	X	
TRIANGULOS		X	
FUGA HIDRAULICA		X	
LLANTAS		X	
ESPEJOS FUNCIONALES	6.1 Revisión exterior	X	
SEGUROS VIDRIOS Y ACCIONAMIENTO	6.1 Revisión exterior	X	
ARBOL DE TRANSMISION	6.8 Motor y transmisión	X	
PINTURA GENERAL Y LATONERIA		X	
CALCOMANIAS EMERGENCIA		X	
TIMBRES		X	
CINTURONES DE SEGURIDAD		X	
TUBOS DE ESCAPE		X	
PLACAS		X	
PITOS		X	
EMISIONES DE HUMO	6.12 Motor	X	
CORREAS MANGUERAS	6.12 Motor	X	
CAJA SOPORTE		X	
PRESENCIA DE ARISTAS EXTERNAS - INTERNAS		X	
ELEMENTOS ROTOS DE SUSPENSION		X	
PITMAN		X	
JUEGO AXIAL RUEDAS		X	
ARRANQUE		X	
ALTAS		X	

GATO		X
CHASIS		X
PUERTAS		X
HERRAMIENTAS		X
MARTILLOS DE FRAGMENTACIÓN	6.1 Revisión exterior	X
PARQUEO		X
LUZ GRADAS		X
AVISOS SALIDAS DE EMERGENCIA	6.1 Revisión exterior	X
TAPA	6.12 Motor	X
CRUCETA	6.12 Motor	X
FILTRO	6.1 Revisión exterior	X
VENTANILLAS		X
INTERRUPTOR CENTRAL	6.1 Revisión exterior	X
LIMPIABRISAS		X
EJE TRASERO	6.8 Motor y transmisión	X
BATERIA		X
FUGAS		X
ANTIDESLIZANTES DE PEDALES		X
BAJO	6.8 Motor y transmisión	X
VIDRIOS NO POLARIZADOS NI CORTINAS	6.1 Revisión exterior	X
SOPORTE DE LLANTA DE REPUESTO		X
TAPICERIA		X
ESTADO PISOS		X
REPUESTO	6.12 Motor	X
FUGAS GENERAL		X
ALARMAS		X
CADENA CARDAN	6.8 Motor y transmisión	X
FRENOS EMERGENCIA		X
EFICACIA		X
AMPERIMETRO		X
RETORNO INADECUADO DEL PEDAL DE FRENO		X
BARRA		X
SALIDAS DE EMERGENCIA	6.1 Revisión exterior	X
INTERRUPTORES ELECTRICOS		X
DISTINTIVOS Y EMBLEMAS		X
REVERSA		X
BOOSTER		X
BOTIQUIN		X
SOPORTES	6.12 Motor	X
SISTEMAS DE REFRIGERACION	6.12 Motor	X
EXTINTOR		X
CALCOMANIA DE PRECIOS		X

CONFORMIDAD DE LA REVISIÓN

APROBADO: SI_X_

NO_

tmp_frenos_desequilibrio_eje_1 => 1.59 tmp_frenos_desequilibrio_eje_2 => 5.22 tmp_frenos_eficacia_auxiliar => 18.8 tmp_frenos_eficacia_total => 63.1

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES



NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

APROBADO