

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00000043-2201  
REVISION TECNICOMECHANICA  
Y COMPAÑIA SAS  
NIT 900131585  
AV CRA 27 28-78 SUR -  
BOGOTÁ Tel 2031711



FECHA  
Fecha de prueba:  
2022-01-26

Nombre o razón social:  
efrain ramirez c3tina

Dirección:  
cra 26 52 34 sur

## DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Documento de identidad:  
CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( ) No. 70 B1002

Ciudad: BOGOTÁ Departamento: DISTRITO CAPITAL

Placa:  
TT0145  
Servicio:  
PÚBLICO

Marca:  
JINBEI  
No Licencia Tránsito:  
10018739012

Línea:  
SY6548J1S3BH  
Combustible:  
DIESEL  
Color:  
BLANCO

Clase: MICROBUS  
Modelo: 2012  
Empresa:  
Conductor:

Cilindrada: 2498  
Kilometraje:  
138784

## DATOS DEL VEHICULO



Fecha 2022-01-26, Placa TT0145 Hora 14:57



Fecha 2022-01-26, Placa TT0145 Hora 14:59

Suspensión (Si aplica)													
Delantera Izquierda		Valor 42	Delantera Derecha		Valor 44	Trasera Izquierda		Valor 54	Trasera Derecha		Valor 51	Minimo 40	Unidad %
Eficacia Total	Minimo 59,7	Unidad % 50	Eje 1 Izquierdo	Fuerza 3790	Peso 7024	Unidad N	Eje 1 Derecho	Fuerza 4220	Peso 7544	Unidad N	Desequilibrio 10,2	Máximo 30	Unidad %
Eficacia Auxiliar	Minimo 22,4	Unidad % 18	Eje 2 Izquierdo	3230	4179	N	Eje 2 Derecho	3120	5278	N	3,4	30	%
			Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho						
			Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho						
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho						

Desviación Lateral											
Eje 1	1,1	Eje 2	-1,1	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)	

Inspección Visual											
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Anchaje sillas	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
G2 Pernos	CUMPLE	G5 Terminales Batería	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anchaje de batería	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
G2 Rotulas Superiores	CUMPLE	G5 Desempeñador	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6 Cruceta	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G9 Latonería y Pintura	CUMPLE	G9 Latonería y Pintura	CUMPLE	G9 Latonería y Pintura	CUMPLE
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE	G10 Caja de Dirección	CUMPLE	G10 Caja de Dirección	CUMPLE	G10 Caja de Dirección	CUMPLE
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triángulos	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Bandera	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llanta de respuesto	CUMPLE								
G3 Pito	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE								
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE								
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE								
G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Botiquín	CUMPLE								
G4 Puertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE								
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE								
G4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE								
G5 Direccionales	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE								
G5 Slop	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE								
G5 Reversa	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE								

G1: CARROCERIA

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7: LLANTAS

G10: SISTEMA DE DIRECCION

G2: SISTEMA DE SUSPENSION

G5: SISTEMA ELECTRICO

G8: RINES

G11: CHASIS

G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G9: ESTADO DE PRESENTACION

G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

## RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	5.47	
Izquierda		Derecha
Eje 1	4,32	2,36
Eje 2	3,56	6,5



Julio Ramos

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.