

**FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA
PARA VEHÍCULOS**

Autocheck
Centro de Diagnóstico Automotor

No. 0000405-2201
C.D.A. AUTOCHECK CALLE 170
NIT 901248782-5
AC 170 No. 21A 70 Tel 7469334
BOGOTÁ D.C.

FECHA

Fecha de prueba:
2022-01-27

Nombre o razón social:

ALONSO PEDRO PABLO

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Documento de identidad:

CC. (X) NIT. () CE. ()

No. 0079159797

Dirección:

CALLE 182 B 10A-50 201

Telefono:

3112813684

Ciudad:

BOGOTÁ

Departamento

DISTRITO CAPITAL

Placa:

WGO491

Marca:

HYUNDAI

Línea:

H1

Clase:

MICROBUS

Modelo:

2015

Cilindrada:

2476

Kilometraje:

124732

Servicio:

PUBLICO

No Licencia Tránsito:

10024322543

Combustible:

DIESEL

Color:

BLANCO CERAMICA

Empresa:

Conductor:

ALONSO PEDRO PABLO



Fecha 2022-01-27, Placa WGO491 Hora 11:43



Fecha 2022-01-27, Placa WGO491 Hora 11:44

Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 73	Delantera Derecha	Valor 60	Trasera Izquierda	Valor 66	Trasera Derecha	Valor 68	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	----------	-------------------	----------	-------------------	----------	-----------------	----------	-----------	----------

Frenos

Eficacia Total	Mínimo 50,9	Unidad %	Eje 1 Izquierdo	Fuerza 2726	Peso 6426	Unidad N	Eje 1 Derecho	Fuerza 2882	Peso 5690	Unidad N	Mínimo 5,4	Unidad %
			Eje 2 Izquierdo	3020	5768	N	Eje 2 Derecho	3199	5337	N	5,6	30 %
Eficacia Auxiliar	Mínimo 25,2	Unidad %	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho					
			Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho					
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho					

Desviación Lateral

Eje 1	-9	Eje 2	-4,1	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
-------	----	-------	------	-------	-------	-------	--------	------	--------	--------

Inspección Visual

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G2 Pernos	CUMPLE	G5 Terminales Batería	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anclaje de batería	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G2 Rotulias Superiores	CUMPLE	G5 Desempeñador	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G2 Rotulias Inferiores	CUMPLE	G6 Cruceta	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
G2 Resortes o Balas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triangulos	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Bandera	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llanta de respuesto	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
G3 Pito	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE	G9 Latonería y Pintura	CUMPLE
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE	G9 Cojinería	CUMPLE
G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Botiquín	CUMPLE	G10 Caja de Dirección	CUMPLE
G4 Puertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE
G4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G11 Basílidor	CUMPLE
G5 Direccionales	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE
G5 Reversa	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE

G1: CARROZERIA

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7: LLANTAS

G10: SISTEMA DE DIRECCION

G2: SISTEMA DE SUSPENSION

G5: SISTEMA ELECTRICO

G8: RINES

G11: CHASIS

G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G9: ESTADO DE PRESENTACION

G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		3,59
Izquierda		3,89
Derecha		3,78
Eje 1	3,69	
Eje 2	3,98	

**CENTRO DE DIAGNÓSTICO
AUTOMOTRIZ Autocheck**
CALLE 170 # 170-6
NIT 901248782-5
Luis David Gómez Rodríguez

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.
Este documento no es relacionado con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.