

PLACA: SPO058	CLASE: MICROBUS	MARCA: HYUNDAI	LINEA: HD 65
KILOMETRAJE: 598564	MODELO: 2005	CILINDRAJE: 3907	SILLAS: 19
COMBUSTIBLE: DIESEL	MOTOR: D4DB4226420	VIN: KMFGA17BP5C004201	COLOR: BLANCO VERDE
Revisión Técnico Mecánica Y De Gases:		Poliza SOAT: 26458107	CIA. MUNDIAL DE SEGUROS
Certificado: 152524404	Fec.Exp: 26/03/2021	Fec.Ven: 26/03/2022	Fec.Ven: 26/03/2022
Empresa: NATURAL TOURS SAS NIT. 900530033	Dirección: BOGOTA **		
Propietario: GARCIA PENAGOS ARNOLDO CC. 19473209	Dirección: BOGOTA **		
Conductor: JOSE MELQUISEDEC CAMELO PUERTO CC. 79671676	Dirección: BOGOTA **		

INSPECCIÓN SENSORIAL			
LUCES	☒	Rines Traseros	☒
Altas	☒	Esparragos y Tuercas	☒
Bajas	☒	Llanta de repuesto	☒
Medias Delanteras	☒	FUGAS	
Medias Traseras	☒	Sistema de dirección	☒
Freno	☒	Aceite de motor	☒
Placa	☒	Valvulina caja	☒
Reversa	☒	Valvulina Transmisión	☒
Direccional Izquierda	☒	Líquido De Frenos	☒
Direccional Derecha	☒	Líquido Refrigerante	☒
Parqueo	☒	Combustible	☒
Interna	☒	Aire	☒
Gradas	☒	Sistema de Escape	☒
HABITACULO DE PASAJEROS		MOTOR	
Limpia Parabrisas	☒	Tapa De Aceite	☒
Tapiceria	☒	Varilla Medida Aceite	☒
Tapa Motor	☒	Nivel De Aceite	☒
Sillateria	☒	Ventilador	☒
Cinturones de seguridad	☒	Radiador	☒
Gradas	☒	Filtro Combustible	☒
Pedales	☒	Correas-Mangueras	☒
Tapa Combustible	☒	CARDAN	
Puerta	☒	Cruetas	☒
Pasa Manos	☒	Uniones	☒
Timbre	☒	Cadena o soportes de desprendimiento	☒
Vidrios	☒	TRANSMISION	
Parabrisas Posterior	☒	Embragues	☒
Ventanillas	☒	Caja De Velocidades	☒
Salida De Emergencia	☒	ESTADO CARROCERIA	
Escotillas	☒	Pintura General	☒
Martillos	☒	Chapas Puertas	☒
Dispositivo de velocidad	☒	Parachoques	☒
SISTEMA RODAMIENTO		Capot	☒
Llantas Delanteras	☒	IDENTIFICACION	
Llantas Traseras	☒	Retrovisor Interior	☒
Rines Delanteros	☒	Retrovisor Derecho	☒
		Retrovisor Izquierdo	☒
		Placa Delantera	☒
		Placa Trasera	☒
		Placa Laterales y techo	☒
		Emblemas	☒
		DIRECCION	
		Cabrilla	☒
		Juego Libre	☒
		Columna	☒
		Caja De Direccion	☒
		Terminales	☒
		Axiales	☒
		Brazo corto	☒
		Brazo largo	☒
		Pitman	☒
		Biela	☒
		SUSPENSION	
		Topes	☒
		Amortiguador Delantero	☒
		Amortiguador Trasero	☒
		Soportes/Sapos	☒
		Brazo Compensador De Direccion	☒
		Tijera Inferior Y Superior	☒
		Splinderes	☒
		Barra Estabilizadora	☒
		Muelles, Espirales Y Cauchos	☒
		Rotulas	☒
		Terminales	☒
		Holguras	☒
		Chasis	☒
		Pasadores	☒
		FRENOS	
		Booster	☒
		Freno De Mano / seguridad	☒
		Campanas	☒
		Discos	☒
		SISTEMA ESCAPE	
		Union Anillos	☒
		Union Tubo	☒
		Catalizador	☒
		Silenciador	☒
		SISTEMA ELECTRICO	
		Interruptor Electrico	☒
		Correas	☒
		Bateria	☒
		Cableado	☒
		Interruptor Central	☒
		Arranque	☒
		Pito Ciudad	☒
		Tacometro	☒
		Man Presion Aire	☒
		Man Combustible	☒
		Amperimetro	☒
		Pres.Lubrimotor	☒
		EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA	
		Extintor	☒
		Botiquin	☒
		Triangulos -Conos	☒
		Linterna	☒
		Llaves Rueda ,Gato	☒
		Tacos (Cufies)	☒
		Herramientas	☒
		Manguera Aire	☒

LABRADO RUEDAS (mm)			
Rueda De Repuesto	8.91	Izquierdo	Derecho
		4.03	4.55
Eje 1			
Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2
3.12	3.85	3.15	4.52
Eje 2			
Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2
Eje 3			
Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	
50	%		
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	
18	%		
Fuerza			
Peso	Unidad		
Eje 1 Izquierdo	N	Eje 1 Derecho	N
Eje 2 Izquierdo	N	Eje 2 Derecho	N
Eje 3 Izquierdo	N	Eje 3 Derecho	N
Eje 4 Izquierdo	N	Eje 4 Derecho	N
Eje 5 Izquierdo	N	Eje 5 Derecho	N
Desequilibrio			
Máximo	Unidad		
30	%		
30	%		
30	%		
30	%		
30	%		



Observaciones :

APROBADO
REVIEXPRESS
ALFONSO MORENO
INGENIERIA S.A.S.
Nit:900896374-9

APTO PARA EL SERVICIO
APROBADO
Vigencia : 27/03/2022

CONDUCTOR NOMBRE Y CEDULA
JOSE CAMELO
cc: 79671676

RESPONSABLE
Ing. Sebastian Camilo
Espinosa Cifuentes
Ingeniero mecánico
TP CN230-1378997-900.896.374
Alfonso Moreno Ingenieria S.A.S

Los suscritos operarios, responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehiculo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio.