

REVISIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO No B 0007371

ALFONSO MORENO

NIT. 900.896.374

CALLE 29 # 11-10 BOGOTA

Fecha Revisión


27/01/2022

PLACA:	UFU389	CLASE:	MICROBUS	MARCA:	KIA	LÍNEA:	PREGIO
KILOMETRAJE:	247375	MODELO:	2005	CILINDRAJE:	2956	SILLAS:	19 COLOR: BLANCO CLARO
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	JT5549896	VIN:	KNHTS732257193833	CHASIS:	KNHTS732257193833
Revisión Técnico Mecánica Y De Gases:				Poliza SOAT:			SEGUROS DEL ESTADO S.A
Certificado:	15182980	Fec.Exp:	18/02/2021	Fec.Ven:	18/02/2022	137192000042770	Fec.Exp: 16/02/2021 Fec.Ven: 05/02/2022
Empresa :	TRANSPORTES GERFRANS NIT. 901040592			Dirección:		BOGOTA *****	
Propietario :	GARCIA BOGOTA JOSE ARMANDO CC. 79153173			Dirección:		BOGOTA *	
Conductor :	GARCIA BOGOTA JOSE ARMANDO CC. 79153173			Dirección:		BOGOTA *	

INSPECCIÓN SENSORIAL							
LUCES		Rines Traseros				Tubos-Mangueras	
Altas	✓	Esparagos y Tuerca	✓	Placa Delantera	✓	Pastillas-Bandas	✓
Bajas	✓	Llanta de repuesto	✓	Placa Trasera	✓	Excesiva	✓
Medias Delanteras	✓	Sistema de dirección	✓	Placa Laterales y techo	✓	Pedal Antideslizante	✓
Medias Traseras	✓	Aceite de motor	✓	Emblemas	✓	SISTEMA ESCAPE	
Freno	✓	Valvula caja	✓	Union Anillos		Union Anillos	✓
Placa	✓	Valvula Transmisión	✓	Cabriilla	✓	Union Tubo	✓
Reversa	✓	Líquido De Frenos	✓	Juego Libre	✓	Catafizador	✓
Direccional Izquierda	✓	Líquido Refrigerante	✓	Columna	✓	Silenciador	✓
Direccional Derecha	✓	Combustible	✓	Caja De Dirección	✓	SISTEMA ELECTRICO	
Parqueo	✓	Aire	✓	Terminales	✓	Interruptor Eléctrico	✓
Interna	✓	Sistema de Escape	✓	Axiales	✓	Correas	✓
Gradas	✓	MOTOR		Brazo corto	✓	Batería	✓
HABITACULO DE PASAJEROS							
Limpia Parabrisas	✓	Tapa De Aceite	✓	Brazo largo	✓	Cableado	✓
Tapicería	✓	Varilla Medida Aceite	✓	Pitman	✓	Interruptor Central	✓
Tapa Motor	✓	Nivel De Aceite	✓	Bielas	✓	Arranque	✓
Silleteira	✓	Ventilador	✓	SUSPENSION		Pito Ciudad	✓
Cinturones de seguridad	✓	Radiador	✓	Topes	✓	Tacómetro	✓
Gradas	✓	Filtro Combustible	✓	Amortiguador Delantero	✓	Man Presión Aire	✓
Pedales	✓	Correas-Mangueras	✓	Amortiguador Trasero	✓	Man Combustible	✓
Tapa Combustible	✓	CARDAN		Soportes/Sapos	✓	Amperímetro	✓
Puerta	✓	Crucetas	✓	Brazo Compensador De Dirección	✓	Pres.Lubrimotor	✓
Pasa Manos	✓	Uniones	✓	Tijera Inferior Y Superior	✓	EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA	
Timbre	✓	Cadena o soportes de desprendimiento	✓	Splinderes	✓	Extintor	✓
Vidrios	✓	TRANSMISION		Barra Estabilizadora	✓	Botiquín	✓
Parabrisas Posterior	✓	Embragues	✓	Muelles, Espirales Y Cauchos	✓	Triángulos -Conos	✓
Ventanillas	✓	Caja De Velocidades	✓	Rotulas	✓	Linterna	✓
Salida De Emergencia	✓	ESTADO CARROCERIA		Terminales	✓	Llaves Rueda ,Gato	✓
Escotillas	✓	Pintura General	✓	Holguras	✓	Tacos (Cufes)	✓
Martillos	✓	Chapas Puertas	✓	Pasadores	✓	Herramientas	✓
Dispositivo de velocidad	✓	Capot	✓	FRENOS		Manguera Aire	✓
SISTEMA RODAMIENTO							
Llantas Delanteras	✓	IDENTIFICACION		Booster	✓		
Llantas Traseras	✓	Retrovisor Interior	✓	Freno De Mano / seguridad	✓		
Rines Delanteros	✓	Retrovisor Derecho	✓	Campanas	✓		
				Discos	✓		

LABRADO RUEDAS (mm)	Eje 1			Eje 2			Eje 3			
	Izquierdo	Derecho	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2
Rueda De Repuesto	7.86	4.52	4.09	3.21	3.02					
Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio
	50	%	Eje 1 Izquierdo	N	Eje 1 Derecho		Eje 2 Derecho	N	30	%
			Eje 2 Izquierdo	N	Eje 2 Derecho		Eje 3 Derecho	N	30	%
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo	N	Eje 3 Derecho		Eje 4 Derecho	N	30	%
	18	%	Eje 4 Izquierdo	N	Eje 4 Derecho		Eje 5 Derecho	N	30	%
			Eje 5 Izquierdo	N						

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	±10	Unidad	m/Km
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo4



Observaciones :



AFROBADO
REVEXPRESS
ALFONSO MORENO
Nit.900896374-9

APTO PARA EL SERVICIO
APROBADO
Vigencia : 27/03/2022

CONDUCTOR NOMBRE Y CEDULA
<i>Sebastian Camilo Espinosa Cifuentes</i>
79153173

RESPONSABLE
<i>Ing. Sebastian Camilo Espinosa Cifuentes</i>
Ingeniero mecánico
TP CN 2 Año 2018
NIT. 900.896.374

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.