

REVISIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO No B 0007421

NIT. 900.896.374

Fecha Revisión

ALFONSO MORENO


CALLE 29 # 11-10. BOGOTA

31/01/2022

PLACA:	SWO210	CLASE:	BUS	MARCA:	HYUNDAI	LÍNEA:	COUNTY
KILOMETRAJE:	312000	MODELO:	2007	CILINDRAJE:	3907	SILLAS:	23
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	D4DB7329525	VIN:	***	CHASIS:	KMJHD17BP7C037520
Revisión Técnico Mecánica Y De Gases:				Poliza SOAT:		SEGUROS DEL ESTADO S.A	
Certificado:	151688447	Fec.Exp:	06/02/2021	Fec.Ven:	06/02/2022	Fec.Exp:	22/02/2021
Empresa :	TRANSPORTE CHACON CORTES NIT. 901179649				Dirección:	BOGOTA ***	
Propietario :	TRANSPORTES GERFRANS NIT. 901040592				Dirección:	BOGOTA *****	
Conductor :	LUIS ALBERTO SILVA CC. 3002028				Dirección:	BOGOTA *	

LUCES		Rines Traseros		Retrovisor Izquierdo		Tubos-Mangueras	
Altas	✓	Espanaños y Tuercas	✓	Placa Delantera	✓	Pastillas-Bandas	✓
Bajas	✓	Llanta de repuesto	✓	Placa Trasera	✓	Eyesiva	✓
Medias Delanteras	✓	FUGAS		Placa Laterales y techo	✓	Pedal Antideslizante	✓
Medias Traseras	✓	Sistema de dirección	✓	Emblemas	✓	SISTEMA ESCAPE	
Freno	✓	Aceite de motor	✓	DIRECCION		Union Anillos	✓
Placa	✓	Valvulina caja	✓	Cabrilla	✓	Union Tubo	✓
Reversa	✓	Valvulina Transmisión	✓	Juego Libro	✓	Catalizador	✓
Direccional Izquierda	✓	Líquido De Frenos	✓	Columna	✓	Silenciador	✓
Direccional Derecha	✓	Líquido Refrigerante	✓	Caja De Dirección	✓	SISTEMA ELECTRICO	
Parqueo	✓	Combustible	✓	Terminales	✓	Interruptor Electrico	✓
Interna	✓	Aire	✓	Axiales	✓	Correas	✓
Gradas	✓	Sistema de Escape	✓	Brazo corto	✓	Batería	✓
HABITACULO DE PASAJEROS		MOTOR		Brazo largo	✓	Cableado	✓
Limpia Parabrisas	✓	Tapa De Aceite	✓	Pitman	✓	Interruptor Central	✓
Tapicería	✓	Varilla Medida Aceite	✓	Biela	✓	Arangue	✓
Tapa Motor	✓	Nivel De Aceite	✓	SUSPENSION		Pito Ciudad	✓
Silletería	✓	Ventilador	✓	Topes	✓	Tacómetro	✓
Cinturones de seguridad	✓	Radiador	✓	Amortiguador Delantero	✓	Man Presion Aire	✓
Gradas	✓	Filtro Combustible	✓	Amortiguador Trasero	✓	Man Combustible	✓
Pedales	✓	Correas-Mangueras	✓	Soportes/Sapos	✓	Amperímetro	✓
Tapa Combustible	✓	CARDAN		Brazo Compensador De Dirección	✓	Pres.Lubnmotor	✓
Puerta	✓	Crucetas	✓	Tijera Inferior Y Superior	✓	EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA	
Pasa Manos	✓	Uniones	✓	Splínderes	✓	Extintor	✓
Timbre	✓	Cadena o soportes de desprendimiento	✓	Barra Estabilizadora	✓	Botiquín	✓
Vidrios	✓	TRANSMISION		Muelles, Espirales Y Cauchos	✓	Triángulos -Conos	✓
Parabrisas Posterior	✓	Embragues	✓	Rotulas	✓	Linterna	✓
Ventanillas	✓	Caja De Velocidades	✓	Terminales	✓	Llaves Rueda -Gato	✓
Salida De Emergencia	✓	ESTADO CARROCERIA		Holguras	✓	Tacos (Curies)	✓
Escotillas	✓	Pintura General	✓	Chasis	✓	Herramientas	✓
Martillos	✓	Chapas Puertas	✓	Pasadores	✓	Manguera Aire	✓
Dispositivo de velocidad	✓	Parachoques	✓	FRENOS			
SISTEMA RODAMIENTO		Capot	✓	Booster	✓		
Llantas Delanteras	✓	IDENTIFICACION		Freno De Mano / seguridad	✓		
Llantas Traseras	✓	Retrovisor Interior	✓	Campanas	✓		
Rines Delanteros	✓	Retrovisor Derecho	✓	Discos	✓		

				Eje 1			Eje 2				Eje 3					
LABRADO RUEDAS (mm)				Izquierdo	Derecho		Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2		
Rueda De Repuesto				11.45	12.56	12.34	5.08	5.04	4.13	4.02						
Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza			Peso	Unidad	Fuerza			Peso	Unidad	Desequilibrio		Maximo	Unidad
	50	%	Eje 1 Izquierdo				N	Eje 1 Derecho				N			30	%
			Eje 2 Izquierdo				N	Eje 2 Derecho				N			30	%
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo				N	Eje 3 Derecho				N			30	%
	18	%	Eje 4 Izquierdo				N	Eje 4 Derecho				N			30	%
			Eje 5 Izquierdo				N	Eje 5 Derecho				N			30	%
Eje 1		Eje 2		Eje 3		Eje 4		Eje 5		Maximo ±10		Unidad				m/km
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo4	Unidad	Ciclo5	Unidad	Resultado		Valor	Norma	Unidad
			%		%		%		%		%					%



Observaciones :



APTO PARA EL SERVICIO

APROBADO

Vigencia : 31/03/2022

CONDUCTOR NOMBRE Y CEDULA	

RESPONSABLE
Ing. Sebastian Camilo
Espinosa Cifuentes
Ingeniero mecánico
TP CN 230

Los escritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el documento contenido el documento de revisión está en el momento de la revisión.