

REVISION PERSONALIZADA



CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE LA SABANA S.A., NIT: 9000849689
 CALLE 163 No. 7-50, BOGOTA, D.C. (BOGOTA)
 TEL: 6741434 - 3108892943

A. INFORMACIÓN GENERAL

FECHA DE REVISIÓN:	2022-02-16	CONSECUATIVO:	23-12594	PLACA:
NOMBRE DEL SOCIO:	MATIAS JIMENEZ MARTINEZ	C.C.	17086661	
DIRECCION:	CRA42 N 1/24	TEL:	1000000	
MARCA:	Kia	MODELO:	2015	
COMBUSTIBLE:	Diesel	RTMYEC	2022/07/17	
SOAT:	2022-08-22	TARJETA DE PROPIEDAD:	10024969235	EMPRESA:
SEGURO CONTRACTUAL:	2023/02/20	TARJETA DE OPERACION:	20022/10/02	REAL TRANSPORTADORA S A

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN REALIZADA

Descripción	Grupo	Bueno	Malo
CAJA DE VELOCIDADES	Transmisión	X	
CAJA SOPORTE	Dirección	X	
TUBOS MANGUERAS	Frenos	X	
CINTURONES DE SEGURIDAD	Presentación y carrocería	X	
ALARMAS	Equipo de prevención y seguridad	X	
INEXISTENCIAS O DETERIORO DE PELDAÑOS O ESTRIBOS	Presentación y carrocería	X	
AMORTIGUADORES	Suspensión	X	
ELEMENTOS ROTOS DE SUSPENSION	Suspensión	X	
TRIANGULOS	Equipo de prevención y seguridad	X	
CRUCETA	Equipo de prevención y seguridad	X	
SOPORTES	Motor	X	
CORREAS MANGUERAS	Motor	X	
PLACAS	Señalización e Identificación	X	
ARRANQUE	Sistema Electrico	X	
SEGUROS VIDRIOS Y ACCIONAMIENTO	Vidrios	X	
PINTURA GENERAL Y LATONERIA	Presentación y carrocería	X	
AMPERIMETRO	Sistema Electrico	X	
TACOMETRO / PRESION AIRE	Sistema Electrico	X	
TIMBRES	Presentación y carrocería	X	
INTERRUPTOR CENTRAL	Sistema Electrico	X	
PASTILLAS BANDAS	Frenos	X	
EMBRAGUE	Transmisión	X	
VIDRIOS NO POLARIZADOS NI CORTINAS	Vidrios	X	
LUZ GRADAS	Presentación y carrocería	X	
FRENOS	Luces	X	
BAJO	Transmisión	X	
ANTIDESLIZANTES DE PEDALES	Frenos	X	
BOTIQUIN	Equipo de prevención y seguridad	X	
TEMPLETE	Suspensión	X	
ESTADO PISOS	Presentación y carrocería	X	
DISCOS	Frenos	X	
DISTINTIVOS Y EMBLEMAS	Señalización e Identificación	X	
JUEGO AXIAL RUEDAS	Dirección	X	
SALIDAS DE EMERGENCIA	Vidrios	X	
CHAPAS DE BODEGAS Y PUERTAS	Presentación y carrocería	X	
FUGAS	Transmisión	X	
TAPICERIA	Presentación y carrocería	X	
CALCOMANIA DE PRECIOS	Señalización e Identificación	X	
BATERIA	Sistema Electrico	X	
PRESENCIA DE ARISTAS EXTERNAS - INTERNAS	Presentación y carrocería	X	
PUERTAS	Presentación y carrocería	X	
CALCOMANIAS MAX VELOCIDAD	Señalización e Identificación	X	
JUEGO LIBRE	Dirección	X	
SOPORTE DE LLANTA DE REPUESTO	Sistema rodamiento	X	
PERNOS O TUERCAS	Sistema rodamiento	X	
EMISIONES DE HUMO	Motor	X	
INTERNAS	Luces	X	
LIMPIABRISAS	Vidrios	X	
RETORNO INADECUADO DEL PEDAL DE FRENO	Frenos	X	
FUGA HIDRAULICA	Direccion	X	
DIRECCIONAL	Luces	X	
CLASIS	PRESENTACION Y		

EFICACIA	Frenos	X
TAPA	Motor	X
CADENA CARDAN	Transmisión	X
BOOSTER	Frenos	X
MARTILLOS DE FRAGMENTACIÓN	Vidrios	X
CALCOMANIAS PBX COMO CONDUZCO	Señalización e Identificación	X
ESPEJOS FUNCIONALES	Vidrios	X
SUPERIORES	Luces	X
ESPLINDER	Direccion	X
EXTINTOR	Equipo de prevención y seguridad	X
HERRAMIENTAS	Equipo de prevención y seguridad	X
SOPORTES DE SEGURIDAD	Transmisión	X
EJE TRASERO	Transmisión	X
INTERRUPTORES ELECTRICOS	Sistema Electrico	X
TAPA DE MOTOR EN HABITACULO	Presentación y carrocería	X
PITOS	Equipo de prevención y seguridad	X
SISTEMAS DE REFRIGERACION	Motor	X
NUMERO DE ORDEN	Señalización e Identificación	X
GRADAS	Presentación y carrocería	X
PITMAN	Direccion	X
CAMPANA	Frenos	X
COMBUSTIBLE	Motor	X
TUBOS DE ESCAPE	Presentación y carrocería	X
CALCOMANIAS EMERGENCIA	Señalización e Identificación	X
ALTAS	Luces	X
PARQUEO	Luces	X
ARBOLE DE TRANSMISION	Transmisión	X
TERMINALES	Direccion	X
VOLANTE	Direccion	X
TAPA DE DEPOSITO DE LIQUIDO DE FRENS	Frenos	X
FUGAS GENERAL	Motor	X
TACOS	Equipo de prevención y seguridad	X
PASAMANOS	Presentación y carrocería	X
GATO	Equipo de prevención y seguridad	X
BAJAS	Luces	X
ROCES O INTERFERENCIAS DE LAS LLANTAS	Sistema rodamiento	X
CONTROL DE VELOCIDAD / TAXIMETRO	Equipo de prevención y seguridad	X
COLUMNAS	Direccion	X
AMPERIMETRO	SISTEMA ELECTRICO	X
VENTANILLAS	Vidrios	X
FUNCIONAMIENTO DE COMANDOS	Luces	X
CABLEADO ELECTRICO	Presentación y carrocería	X
REPUESTO	Equipo de prevención y seguridad	X
PARABRISAS	Vidrios	X
REVERSA	Luces	X
FRENO EMERGENCIA	Frenos	X
FILTRO	Motor	X
FUGAS	Frenos	X
SILLETERIA	Presentación y carrocería	X

CONFORMIDAD DE LA REVISION

APROBADO: SI X NO _____

tmp_frenos_desequilibrio_eje_1 => 11.1 tmp_frenos_desequilibrio_eje_2 => 13.8 tmp_frenos_eficacia_auxiliar => 35.0 tmp_frenos_eficacia_total => 74.5 Technimaq Ingeniería SAS

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES



NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

APROBADO