

REVISIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO No B 0007612

NIT. 900.896.374

ALFONSO MORENO

CALLE 29 # 11-10 BOGOTA

Fecha Revisión

16/02/2022

PLACA:	SND556	CLASE:	BUSETA	MARCA:	NON PLUS ULTRA	LÍNEA:	MT 3000
KILOMETRAJE:	777784	MODELO:	2001	CILINDRAJE:	2953	SILLAS:	19 COLOR: BLANCO VERDE
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	BD30024970Y	VIN:	001CKDK0558ZCOO161	chasis:001CKDK0558ZCOO161	
Revisión Técnica Mecánica Y De Gases:				Poliza SOAT:	14246100016060	SEGUROS DEL ESTADO S.A	
Certificado:	156628416	Fec.Exp:	06/12/2021	Fec.Ven:	06/12/2022	Fec.Exp:	21/11/2021
Empresa:	TEISA S. A. CC. 832005325			Dirección:		BOGOTA *	
Propietario:	LOPEZ GUTIERREZ ANGELICA CC. 52307996			Dirección:		BOGOTA *	
Conductor:	VICTOR MANUEL MORENO GALVIS CC. 79270067			Dirección:		BOGOTA *	

INSPECCIÓN SENSORIAL							
LUCES		Rines Traseros				Retrovisor Izquierdo	
Altas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bajas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Medias Delanteras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Medias Traseras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Freno	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Placa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Reversa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Direccional Izquierda	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Direccional Derecha	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Parqueo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Intema	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gradas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HABITACULO DE PASAJEROS							
Limpia Parabrisas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tapiceria	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tapa Motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sifoneria	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cinturones de seguridad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gradas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pedales	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tapa Combustible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Puerta	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pasa Manos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Timbre	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vidrios	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Parabrisas Posterior	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ventanillas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Salida De Emergencia	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Escotillas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Marillos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dispositivo de velocidad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SISTEMA RODAMIENTO							
Llantas Delanteras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Llantas Traseras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rines Delanteros	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IDENTIFICACION							
Retrovisor Interior	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Retrovisor Derecho	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

LABRADO RUEDAS (mm)	Eje 1			Eje 2			Eje 3			
	Izquierdo	Derecho	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2
Rueda De Repuesto	6.08	4.02	4.05	4.06	3.02	3.01	4.12			
Eficacia Total	50	%								
	Eje 1 Izquierdo		N	Eje 1 Derecho		N				
	Eje 2 Izquierdo		N	Eje 2 Derecho		N				
Eficacia Auxiliar	18	%								
	Eje 3 Izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N				
	Eje 4 Izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N				
	Eje 5 Izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N				

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	±10	Unidad	m/Km
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo4
		%		%	%	%	%	Resultado



Observaciones :



APTO PARA EL SERVICIO
APROBADO
Vigencia : 16/04/2022

CONDUCTOR NOMBRE Y CEDULA
<i>Victor Manuel Moreno Galvis</i> 79270067

RESPONSABLE
REVIEEXPRESS
ALFONSO MORENO
INGENIERIA S.A.S.
NIT. 900896374
Alfonso Moreno Ingeniería S.A.S

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección está apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.