

PLACA: SMO574	CLASE: MICROBUS	MARCA: HYUNDAI	LINEA: H1
KILOMETRAJE: 234167	MODELO: 2009	CILINDRAJE: 2476	SILLAS: 12
COMBUSTIBLE: DIESEL	MOTOR: D4BH8032547	VIN: KMJWAH7HP9U087746	COLOR: BLANCO
Revisión Técnico Mecánica Y De Gases:		Poliza SOAT: 138833000001030	
Certificado: 152815517	Fec.Exp: 23/05/2021	Fec.Ven: 23/05/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A
Empresa: TRANSPORTE LOBENA S.A.S NIT. 890115685	Dirección: BOGOTA ****		
Propietario: DIAZ CASTILLO LEONARDO CC. 80875347	Dirección: BOGOTA ****		
Conductor: DIAZ CASTILLO LEONARDO CC. 80875347	Dirección: BOGOTA ****		

INSPECCIÓN SENSORIAL			
LUCES	Rines Traseros	Retrovisor Izquierdo	Tubos-Mangueras
Altas	Esparpagos y Tuercas	Placa Delantera	Pastillas-Bandas
Bajas	Llanta de repuesto	Placa Trasera	Excesiva
Medias Delanteras	FUGAS	Placa Laterales y techo	Pedal Antideslizante
Medias Traseras	Sistema de dirección	Emblemas	SISTEMA ESCAPE
Freno	Aceite de motor	DIRECCION	Union Anillos
Placa	Valvulina caja	Cabrilla	Union Tubo
Reversa	Valvulina Transmisión	Juego Libre	Catalizador
Direccional Izquierda	Líquido De Frenos	Columna	Silenciador
Direccional Derecha	Líquido Refrigerante	Caja De Dirección	SISTEMA ELECTRICO
Parqueo	Combustible	Terminales	Interruptor Electrico
Interna	Aire	Axiales	Correas
Gradas	Sistema de Escape	Brazo corto	Batería
HABITACULO DE PASAJEROS	MOTOR	Brazo largo	Cableado
Limpia Parabrisas	Tapa De Aceite	Pitman	Interruptor Central
Tapiceria	Varilla Medida Aceite	Biela	Arranque
Tapa Motor	Nivel De Aceite	SUSPENSION	Pilo Ciudad
Sillatería	Ventilador	Topes	Tacometro
Cinturones de seguridad	Radiador	Amortiguador Delantero	Man Presion Aire
Gradas	Filtro Combustible	Amortiguador Trasero	Man Combustible
Pedales	Correas-Mangueras	Soportes/Sapos	Amperimetro
Tapa Combustible	CARDAN	Brazo Compensador De Dirección	Pres.Lubrimotor
Puerta	Crucefas	Tijera Inferior Y Superior	EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA
Pasa Manos	Uniones	Splinderes	Extintor
Timbre	Cadena o soportes de desprendimiento	Barra Estabilizadora	Botiquin
Vidrios	TRANSMISION	Muelles, Espirales Y Cauchos	Triangulos -Conos
Parabrisas Posterior	Embragues	Rotulas	Linterna
Ventanillas	Caja De Velocidades	Terminales	Llaves Rueda Gato
Salida De Emergencia	ESTADO CARROCERIA	Holguras	Tacos (Cufies)
Escotillas	Pintura General	Chasis	Herramientas
Martillos	Chapas Puertas	Pasadores	Manguera Aire
Dispositivo de velocidad	Parachoques	FRENOS	
SISTEMA RODAMIENTO	Capot	Booster	
Llantas Delanteras	IDENTIFICACION	Freno De Mano / seguridad	
Llantas Traseras	Retrovisor Interior	Campanas	
Rines Delanteros	Retrovisor Derecho	Discos	

LABRADO RUEDAS (mm)				Eje 1				Eje 2				Eje 3			
Rueda De Repuesto				Izquierdo	Derecho	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2		
6.08				4.91	4.03	5.76		4.19							
Eficacia Total	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Desequilibrio	Máximo		
	50	%		Eje 1 Izquierdo		N		Eje 1 Derecho		N		30	%		
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad		Eje 2 Izquierdo		N		Eje 2 Derecho		N		30	%		
	18	%		Eje 3 Izquierdo		N		Eje 3 Derecho		N		30	%		
				Eje 4 Izquierdo		N		Eje 4 Derecho		N		30	%		
				Eje 5 Izquierdo		N		Eje 5 Derecho		N		30	%		
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	#10	Unidad	m/Km							
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo4	Unidad		Valor	Norma	Unidad		
			%		%		%		%		Resultado		%		



Observaciones :

APROBADO
REVIEXPRESS
ALFONSO MORENO
INGENIERIA S.A.S
NIT:900896374-9

APTO PARA EL SERVICIO

APROBADO
Vigencia : 28/04/2022

CONDUCTOR NOMBRE Y CEDULA

REVIEXPRESS
ALFONSO MORENO
INGENIERIA S.A.S
NIT:900896374-9
Alfonso Moreno Ingenieria S.A.S

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.