

## ADIOS DE LA INSPECCIÓN

DIAGNOSTIKA 170, NIT: 9001178695  
 CII 175 22-13 Solano Exito Norte, BOGOTA, D.C. (BOGOTA)  
 TEL: 7450298

## ACCIÓN GENERAL

1. FECHA prueba	Nombre o razón social JORGE ALBERTO VILLALOBOS HERRERA		Documento de identidad CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 79186061
64-30	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus
	No. de licencia de transito 10003777337	Fecha Matrícula 2012-06-23	Marca Kia
	Tipo Motor DIESEL	Cilindrada 2957	Microbus
		Kilometraje 225535	Color Blanco
			Combustible Diesel
			VIN o Chasis BL0TS732XCE
			Número de Sillas 19
			Vidrios Polarizados SI ( ) NO (X)

3. DATOS DEL VEHICULO

DATOS DE LA INSPECCION MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

valor medido, seguido del símbolo \*, indica un defecto encontrado

es Audibles 5. Intensidad inclinación de las luces bajas

Valor	Maximo	Unidad	Intensidad	Mínimo	Unidad	Inclinación	Rango	Unidad	Intensidad
-	-	dBA	Baja Derecha	22.30	2.5	klux/1m	2.61	0.5 - 3.5	%
-	-	dBA	Baja Izquierda	24.20	2.5	klux/1m	2.53	0.5 - 3.5	%

6. Suma de la las luces									
ra	Valor	Delantera	Valor	Trasera	Valor	Trasera	Valor		
	85.70	Derecha	85.40	Izquierda	81.40	Derecha	82.80		

7. Suspensión (si aplica)									

8. Frenos									

9. Desviación lateral									

10. Dispositivos de cobro(si aplica)									

11. a Vehículos con ciclo OTTO									

11. b Vehículos a Diesel (opacidad)									

Ciclo 1	Unid	Ciclo 2	Unid	Ciclo 3	Unid	Ciclo 4	Unid
	%		%		%		%

