



PLACA: SMO900	CLASE: MICROBUS	MARCA: HYUNDAI	LINEA: H1
KILOMETRAJE: 67543	MODELO: 2009	CILINDRAJE: 2476	SILLAS: 12
COMBUSTIBLE: DIESEL	MOTOR: D4BH8092041	VIN: KMJWAH7HP9U131511	CHASIS: KMJWAH7HP9U131511
Revisión Técnico Mecánica Y De Gases:		Poliza SOAT: 13883300000950	SEGUROS DEL ESTADO S.A
Certificado: 157109324	Fec.Exp: 28/12/2021	Fec.Ven: 28/12/2022	Fec.Exp: 28/03/2022
Empresa: INLEBA SAS NIT. 830091672	Dirección: BOGOTA ****		
Propietario: SARMIENTO MORENO MARIA CARMEN CC. 52619454	Dirección: BOGOTA *		
Conductor: DIAZ CASTILLO LEONARDO CC. 80875347	Dirección: BOGOTA ****		

INSPECCIÓN SENSORIAL

LUCES	Rines Traseros	Retrvisor Izquierdo	Tubos-Mangueras
Altas	Esparragos y Tuercas	Placa Delantera	Pastillas-Bandas
Bajas	Llanta de repuesto	Placa Trasera	Excesiva
Medias Delanteras	FUGAS	Placa Laterales y techo	Pedal Antideslizante
Medias Traseras	Sistema de dirección	Emblemas	SISTEMA ESCAPE
Freno	Aceite de motor	DIRECCION	Union Anillos
Placa	Valvulina caja	Cabrilla	Union Tubo
Reversa	Valvulina Transmisión	Juego Libre	Catalizador
Direccional Izquierda	Líquido De Frenos	Columna	Silenciador
Direccional Derecha	Líquido Refrigerante	Caja De Direccion	SISTEMA ELECTRICO
Parqueo	Combustible	Terminales	Interruptor Electrico
Interna	Aire	Axiales	Correas
Gradas	Sistema de Escape	Brazo corto	Bateria
HABITACULO DE PASAJEROS	MOTOR	Brazo largo	Cableado
Limpia Parabrisas	Tapa De Aceite	Pitman	Interruptor Central
Tapiceria	Varilla Medida Aceite	Biela	Arranque
Tapa Motor	Nivel De Aceite	SUSPENSION	Pito Ciudad
Sillateria	Ventilador	Topes	Tacometro
Cinturones de seguridad	Radiador	Amortiguador Delantero	Man Presion Aire
Gradas	Filtro Combustible	Amortiguador Trasero	Man Combustible
Pedales	Correas-Mangueras	Soportes/Sapos	Amperimetro
Tapa Combustible	CARDAN	Brazo Compensador De Direccion	Pres.Lubrimotor
Puerta	Cruceas	Tijera Inferior Y Superior	EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA
Pasa Manos	Uniones	Splinderes	Extintor
Timbre	Cadena o soportes de desprendimiento	Barra Estabilizadora	Botiquin
Vidrios	TRANSMISION	Muelles, Espirales Y Cauchos	Triangulos -Conos
Parabrisas Posterior	Embragues	Rotulas	Linterna
Ventanillas	Caja De Velocidades	Terminales	Llaves Rueda Gato
Salida De Emergencia	ESTADO CARROCERIA	Holguras	Tacos (Cufies)
Escotillas	Pintura General	Chasis	Herramientas
Martillos	Chapas Puertas	Pasadores	Manguera Aire
Dispositivo de velocidad	Parachoques	FRENOS	
SISTEMA RODAMIENTO	Capot	Booster	
Llantas Delanteras	IDENTIFICACION	Freno De Mano / seguridad	
Llantas Traseras	Retrvisor Interior	Campanas	
Rines Delanteros	Retrvisor Derecho	Discos	

LABRADO RUEDAS (mm)		Eje 1		Eje 2		Eje 3	
		Izquierdo	Derecho	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2
Rueda De Repuesto	7,9	4,54	4,9	3,2	3,6		
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso
	50	%	Eje 1 Izquierdo	N	Eje 1 Derecho	N	Desequilibrio
			Eje 2 Izquierdo	N	Eje 2 Derecho	N	Máximo
			Eje 3 Izquierdo	N	Eje 3 Derecho	N	Unidad
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 4 Izquierdo	N	Eje 4 Derecho	N	
	18	%	Eje 5 Izquierdo	N	Eje 5 Derecho	N	
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	±10	Unidad
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Ciclo 2	Ciclo 3	Ciclo 4	Unidad	m/Km
						Valor	Norma
						Resultado	



Observaciones :

APROBADO
REVIEXPRESS
ALFONSO MORENO
INGENIERIA S.A.S
Nit:900896374-9

APTO PARA EL SERVICIO
APROBADO
Vigencia : 07/05/2022

CONDUCTOR NOMBRE Y CEDULA

RESPONSABLE
REVIEXPRESS
ALFONSO MORENO
INGENIERIA S.A.S
Nit:900896374-9
Nit:900.896.374
Alfonso Moreno Ingenieria S.A.S

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.