

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISION PREVENTIVA

RED PREVICAR

FORMATO DE PREVENTIVA No. 147745



900094539-5
Carrera 14 B n 119-95
Bogotá

A. INFORMACION GENERAL

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de la Prueba 2021-02-10	Nombre o Razón Social COLEGIO VICTORIA SAS	Documento	No
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
3. DATOS DEL VEHICULO			
Placa KEP434	País COLOMBIA	Servicio PARTICULAR	País Colombia
Modelo 2015	Vencimiento SOAT 2022-02-08	Vencimiento RTM 2021-08-31	Kilometraje 13356
Clase BUSETA	Marca TL	Combustible DIESEL	Línea METRO JUNIORS

7. Suspension										Unidad	%
Delantera Izquierda	Valor 0	Delantera Derecha	Valor 0	Trasera Izquierda	Valor 0	Trasera Derecha	Valor 0	Mínimo	>=40	Unidad	%
Eficacia Total/Mínimo Unidad 0 >=50 %	Eje 1 Izquierdo 0	Fuerza 0	Peso 0	Unidad N	Eje 1 Derecho 0	Fuerza 0	Peso 0	Unidad N	0	<= 30	%
Eficacia Aux Mínimo Unidad 0 >=18 %	Eje 2 Izquierdo 0	Eje 2 Derecho 0	N	N	Eje 2 Derecho 0	Eje 3 Derecho 0	N	N	0	<= 30	%
	Eje 3 Izquierdo N	Eje 3 Derecho N	N	N	Eje 4 Derecho N	Eje 5 Derecho N	N	N	0	<=	%
	Eje 4 Izquierdo N	Eje 4 Derecho N	N	N	Eje 5 Derecho N		N	N	0	<=	%
	Eje 5 Izquierdo N								0	<=	%

8. Frenos									
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Maximo	10	Unidad	m/Km	
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Maximo	10	Unidad	m/Km	

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DE LA NTC5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de Defecto

Defectos tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente

Defectos tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública


E. RESULTADO INSPECCION PREVENTIVA

Resultado: APROBADO

No Consecutivo : 147745

NOMBRE DEL INSPECTOR: CARLOS ALBERTO SANABRIA

F. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES: VEHICULO OK



Firma Responsable Técnico

La revisión preventiva se limita a comprobar las condiciones actuales del vehículo las cuales son muy similares a una revisión técnica mecánica, dichas condiciones podrían ser susceptibles a cambios durante la operación normal del vehículo, por tanto posterior a una revisión preventiva el vehículo podría no aprobar la revisión técnica mecánica obligatoria. CONDICIONES DEL SERVICIO: Estimado Cliente el CDA le da la bienvenida a nuestras instalaciones Le Recomendamos: - El Cda no se hace responsable de los daños ocasionados en los vehículos durante la inspección ya que ninguna de las pruebas exceden las condiciones normales de operación y funcionamiento en las vías. - El Cda no se responsabiliza por objetos de valor dejados dentro del vehículo. - Una vez prestado el servicio de inspección no se hará devolución del dinero por ningún motivo. - El Cda no se hace responsable por vehículos que no sean retirados de nuestras instalaciones al terminar el horario laboral - Revise su vehículo antes de ser retirado de nuestras instalaciones, no se aceptan reclamos una vez haya salido del Centro de diagnóstico.