

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISION PREVENTIVA

RED PREVICAR

FORMATO DE PREVENTIVA No. 153868



900094539-5
Carrera 14 B n 119-95
Bogotá

A. INFORMACION GENERAL

1. FECHA

2.DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de la Prueba 2022-04-04	Nombre o Razon Social INVERSIONES BARREAL S EN C			Documento	No
Direccion	Telefono	Ciudad	Departamento		
Placa TLZ166	País COLOMBIA	Servicio PÚBLICO	País Colombia	Clase BUSES	Marca NON PLUS ULTRA
Modelo 2015	Vencimiento SOAT 2022-11-10	Vencimiento RTM 2022-11-05	Kilometraje 151576	Combustible DIESEL	Línea NPU 6-150 Empresa LOTUS EXPRESS S.A

7.Suspension						8.Frenos					
Delantera Izquierda	Valor 0	Delantera Derecha	Valor 0	Trasera Izquierda	Valor 0	Trasera Derecha	Valor 0	Mínimo	>=40	Unidad	%
Eficacia Total 0	Mínimo >=50	Unidad %	Fuerza 0	Peso 0	Unidad N	Fuerza 0	Peso 0	Unidad N	Desequilibrio 0	Máximo <= 30	Unidad %
Eficacia Aux 0	Mínimo >=18	Unidad %	Eje 1 Izquierdo	0	N	Eje 1 Derecho	0	N	0	<= 30	Unidad %
			Eje 2 Izquierdo	0	N	Eje 2 Derecho	0	N	0	<= 30	Unidad %
			Eje 3 Izquierdo	N		Eje 3 Derecho	N			<=	Unidad %
			Eje 4 Izquierdo	N		Eje 4 Derecho	N			<=	Unidad %
			Eje 5 Izquierdo	N		Eje 5 Derecho	N			<=	Unidad %

9.Desviacion Lateral				
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5
D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DE LA NTC5375	Código	Descripción	Grupo	Maximo 10 Unidad m/Km

Defectos tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente

Defectos tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública

E. RESULTADO INSPECCION PREVENTIVA


Resultado: APROBADO

No Consecutivo : 153868

NOMBRE DEL INSPECTOR: CARLOS ALBERTO SANABRIA
F. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES: VEHÍCULO OK



 PreviCar
REVISIÓN PREVENTIVA


Firma Responsable Técnico

La revisión preventiva se limita a comprobar las condiciones actuales del vehículo las cuales son muy similares a una revisión tecnico mecánica, dichas condiciones podrían ser susceptibles a cambios durante la operación normal del vehículo, por tanto posterior a una revisión preventiva el vehículo podría no aprobar la revisión tecnico mecánica obligatoria. CONDICIONES DEL SERVICIO: Estimado Cliente el CDA le da la bienvenida a nuestras instalaciones Le Recomendamos: - El Cda no se hace responsable de los daños ocasionados en los vehículos durante la inspección ya que ninguna de las pruebas exceden las condiciones normales de operación y funcionamiento en las vías. - El Cda no se responsabiliza por objetos de valor dejados dentro del vehículo. - Una vez prestado el servicio de Inspección no se hará devolución del dinero por ningún motivo. - El Cda no se hace responsable por vehículos que no sean retirados de nuestras instalaciones al terminar el horario laboral - Revise su vehículo antes de ser retirado de nuestras instalaciones, no se aceptan reclamos una vez haya salido del Centro de diagnóstico.