



Cra. 10 No. 7 - 25
Chía Cundinamarca
Tel: 863 7945
Cel: 313 390 9215



FORMULARIO NACIONAL DE REVISIÓN PREVENTIVA

2022-04-08

FECHA
REVISIÓNDÍA
8MES
ABRILAÑO
2022

DECRETO 003366 DE NOV. DE 2003 Y RESOL.
315 DE FEB. 2013 ESTA REVISIÓN PREVENTIVA
NO ES VÁLIDO COMO REVISIÓN OFICIAL.

EMPRESA: VIATENA

NOMBRE DEL CONDUCTOR: FERNANDO LOPEZ

PLACA

SKN 386

No. INT.

5

MODELO

2007

MARCA

NON PLUS ULTRA

LINEA

PLUS NPU

MOTOR

BD30119255Y

CHASIS

CKDABFTL07N002330

CARROCERIA

DISTINTIVO DE LA EMPRESA

PINTURA

PARABRISAS

VENTANILLAS PUERTAS

TIMBRE

ESPEJOS

TAPICERIA

ANCLAJE SILLAS

SALIDA DE EMERGENCIA

LATONERIA

BOMPER DELANTER O TRASERO

ESTADO TUBO ESCAPE

ESTADO DE RINES

Revisado

Revisado

Revisado

Revisado

Revisado

Revisado

Revisado

Revisado

Revisado

Revisado

Revisado

Revisado

Revisado

Revisado

CONDICIONES MECANICAS

CADENA CARDAN

SUSPENSIÓN

AMORTIGÜADORES

BALLESTAS

HIDRÁULICAS NEUMÁTICOS

BUJE CAUCHOS

SOPORTES

SPLINDER

ROTULAS

TERMINALES

DIRECCIÓN

LUBRICACIÓN (Estado del Aceite)

TIJERAS

Revisado

Revisado

Revisado

Revisado

Revisado

Revisado

Revisado

Revisado

Revisado

Revisado

Revisado

Revisado

Revisado

Revisado

Revisado

FUGAS

EQUIPO DE CARRETERA

SEÑALES DE ADVERTENCIA 2

TACOS 2

GATO

CRUCETA

HERRAMIENTA

REPUESTO

Revisado

Revisado

Revisado

Revisado

Revisado

Revisado

INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD SISTEMA ELÉCTRICO

PLUMILLAS

PITO

DIRECCIONALES

STOPS

REVERSA

PITO REVERSA

LUZ PARQUEO

LUZ INTERNA

LUZ PLACA

LUCES ALTAS

LUCES BAJAS

SISTEMA ARRANQUE

INDICADORES TABLERO

TERMINALES DE BATERIA

DESEMPAÑADOR

Revisado

Revisado

Revisado

Revisado

Revisado

Revisado

Revisado

Revisado

Revisado

Revisado

Revisado

Revisado

Revisado

Revisado

SISTEMA DE FRENOS

FRENO PRINCIPAL

FRENO AUXILIAR

MANGUERA DE FRENOS

Revisado

Revisado

Revisado

BOTIQUIN

EXTINTOR FECHA VEN. D ____ M ____ AÑO ____

ISODINE

ALCOHOL

SUERO

GASA

VENDAS

COPITOS

AGUA

No. DE CINTURONES

Revisado

Revisado

Revisado

Revisado

Revisado

Revisado

Revisado

Revisado

MICROPORE

CURAS

GUANTES

BISTURI

TIJERAS

ALGODON

CUELLO ORT.

Revisado

Revisado

Revisado

Revisado

Revisado

Revisado

Revisado

Revisado

RUEDAS PROFUNDIDAD DEL LABRADO mm

EJE 1 Llanta Delantera Izq. 12mm mm.

Llanta Delantera Der. 12mm 12mm mm.

EJE 2 Llanta Trasera Izq. 10mm 10mm mm.

Llanta Trasera Der. mm.

FIRMA AUTORIZADA O & Z SERVITECA

NOMBRE:

NIT: 29.040.595-2

OBSERVACIONES:

SEGURO

31/01/2023

TECNO MEC,

4/11/2022

T.OPERACIONES

2/10/2023

KIL.

VEHICULO APROBADO

Tec. Armando olivos

TEC. Jaime velazque