

REVISIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO No B 0008221

ALFONSO MORENO

NIT. 900.896.374

CALLE 29 # 11-10 BOGOTA

Fecha Revisión


11/04/2022

PLACA:	WLQ121	CLASE:	BUSETA	MARCA:	HYUNDAI	LÍNEA:	COUNTY
KILOMETRAJE:	100984	MODELO:	2015	CILINDRAJE:	3907	SILLAS:	23 COLOR: BLANCO
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	D4DDEJ577507	VIN:	KMJHG17PPFC065061	CHASIS:	KMJHG17PPFC065061
Revisión Técnico Mecánica Y De Gases:				Poliza SOAT:	MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA		
Certificado:	1588011038	Fec.Exp:	09/02/2022	Fec.Ven:	09/02/2023	3420121000763	Fec.Exp: 09/02/2022 Fec.Ven: 08/02/2023
Empresa:		METRO JUNIOR S SAS NIT. 830092453		Dirección:		BOGOTA **	
Propietario:		METRO JUNIOR S SAS NIT. 830092453		Dirección:		BOGOTA **	
Conductor:		GILBERTO F. GUZMAN CC. 80504475		Dirección:		BOGOTA -	

INSPECCIÓN SENSORIAL							
LUCES		Rines Traseros					
Altas	✓	Esparragos y Tuerca	✓	Placa Defensora	✓	Tubos-Mangueras	✓
Bajas	✓	Llanta de repuesto	✓	Placa Trasera	✓	Pastillas-Bandas	✓
Medias Delanteras	✓	FUGAS					
Medias Traseras	✓	Sistema de dirección	✓	Placa Laterales y techo	✓	Excesiva	✓
Freno	✓	Aceite de motor	✓	Emblemas	✓	Pedal Antideslizante	✓
Placa	✓	Valvulina caja	✓	DIRECCION		SISTEMA ESCAPE	
Reversa	✓	Valvulina Transmisión	✓	Cabrilla	✓	Union Anillos	✓
Direccional Izquierda	✓	Líquido De Frenos	✓	Juego Libre	✓	Union Tubo	✓
Direccional Derecha	✓	Líquido Refrigerante	✓	Columna	✓	Catalizador	✓
Parqueo	✓	Combustible	✓	Caja De Dirección	✓	Silenciador	✓
Interna	✓	Aire	✓	Terminales	✓	SISTEMA ELECTRICO	
Gradas	✓	Sistema de Escape	✓	Axiales	✓	Interruptor Electrico	✓
HABITACULO DE PASAJEROS							
Limpia Parabrisas	✓	Tapa De Aceite	✓	Brazo corto	✓	Correas	✓
Tapiceria	✓	Varilla Medida Aceite	✓	Brazo largo	✓	Bateria	✓
Tapa Motor	✓	Nivel De Aceite	✓	Pitman	✓	Cableado	✓
Siliceria	✓	Ventilador	✓	Bielas	✓	Interruptor Central	✓
Cinturones de seguridad	✓	Radiador	✓	SUSPENSION		Arranque	✓
Gradas	✓	Filtro Combustible	✓	Topes	✓	Pito Ciudad	✓
Pedales	✓	Correas-Mangueras	✓	Amortiguador Delantero	✓	Tacometro	✓
Tapa Combustible	✓	CARDAN					
Puerta	✓	Crucetas	✓	Amortiguador Trasero	✓	Man Presion Aire	✓
Pasa Manos	✓	Uniones	✓	Soportes/Sapos	✓	Man Combustible	✓
Timbre	✓	TRANSMISION					
Vidrios	✓	Embragues	✓	Brazo Compensador De Dirección	✓	Amperímetro	✓
Parabrisas Posterior	✓	Caja De Velocidades	✓	Tijera Inferior Y Superior	✓	Pres.Lubrimotor	✓
Ventanillas	✓	ESTADO CARROZERIA					
Salida De Emergencia	✓	Pintura General	✓	Spindleres	✓	EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA	
Escotillas	✓	Chapas Puertas	✓	Barra Estabilizadora	✓	Exintor	✓
Martilllos	✓	Parachoque	✓	Muelles, Espirales Y Cauchos	✓	Botiquin	✓
Dispositivo de velocidad	✓	Capot	✓	Rotulas	✓	Triangulos -Conos	✓
SISTEMA RODAMIENTO							
Llantas Delanteras	✓	IDENTIFICACION					
Llantas Traseras	✓	Retrovisor Interior	✓	Terminales	✓	Linterna	✓
Rines Delanteros	✓	Retrovisor Derecho	✓	Holguras	✓	Llaves Rueda ,Gato	✓
				Pasadores	✓	Tacos (Curv)	✓
				FRENOS		Herramientas	✓
				Booster	✓	Manguera Aire	✓
				Freno De Mano / seguridad	✓		
				Campanas	✓		
				Discos	✓		

LABRADO RUEDAS (mm)			Eje 1		Eje 2				Eje 3				
Rueda De Repuesto			9.06	5.23	4.16	4.06	7.83	5.03	5.3	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2
Eficacia Total	Minimo	Unidad											
	50	%	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
			Eje 1 Izquierdo	N		Eje 1 Derecho	N			30	%		
			Eje 2 Izquierdo	N		Eje 2 Derecho	N			30	%		
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo	N		Eje 3 Derecho	N			30	%		
	18	%	Eje 4 Izquierdo	N		Eje 4 Derecho	N			30	%		
			Eje 5 Izquierdo	N		Eje 5 Derecho	N			30	%		

Eje 1		Eje 2		Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo	±10	Unidad
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo4	Unidad	Valor	Norma	Unidad
			%		%		%		%	Resultado		%



Observaciones:



APROBADO
REVIEEXPRESS
ALFONSO MORENO
INGENIERIA S.A.S
Nit:900896374

APTO PARA EL SERVICIO	CONDUCTOR NOMBRE Y CEDULA	RESPONSABLE REVIEEXPRESS ALFONSO MORENO INGENIERIA S.A.S
APROBADO Vigencia : 11/06/2022		 Nit: 900896374 900.896.374 Alfonso Moreno Ingeniería S.A.S

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.