

REVISIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO No B 0008226

ALFONSO MORENO

NIT. 900.896.374
CALLE 29 # 11-10 BOGOTA

Fecha Revisión
11/04/2022

PLACA:	SPO801	CLASE:	BUSETA	MARCA:	HYUNDAI	LINEA:	HD 72				
KILOMETRAJE:	396201	MODELO:	2006	CILINDRAJE:	3907	SILLAS:	28	COLOR:	BLANCO		
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	D4DB5268771	VIN:	****	CHASIS:	KMFGA17BPC900291				
Revisión Técnico Mecánica Y De Gases:				Poliza SOAT:				MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA			
Certificado:	158009610	Fec.Exp:	13/02/2022	Fec.Ven:	13/02/2023	3420121000845		Fec.Exp:	09/02/2022	Fec.Ven:	09/02/2023
Empresa :	METRO JUNIOR S SAS NIT. 830092453				Dirección:		BOGOTA **				
Propietario :	ESCOBAR ORTIZ CARLOS ARTURO CC. 79432634				Dirección:		BOGOTA *				
Conductor :	FRANCISCO A. CORTES CC. 80415573				Dirección:		BOGOTA -				

LUCES		INSPECCIÓN SENSORIAL	
Altas	✓	Rines Traseros	✓
Bajas	✓	Esparragos y Tuercas	✓
Medias Delanteras	✓	Llanta de repuesto	✓
Medias Traseras	✓	FUGAS	
Freno	✓	Sistema de dirección	✓
Placa	✓	Aceite de motor	✓
Reversa	✓	Valvulina caja	✓
Direccional Izquierda	✓	Valvulina Transmisión	✓
Direccional Derecha	✓	Líquido De Frenos	✓
Parqueo	✓	Líquido Refrigerante	✓
Interna	✓	Combustible	✓
Gradas	✓	Aire	✓
HABITACULO DE PASAJEROS		Sistema de Escape	✓
Limpia Parabrisas	✓	MOTOR	
Tapicería	✓	Tapa De Aceite	✓
Tapa Motor	✓	Varilla Medida Aceite	✓
Silletería	✓	Nivel De Aceite	✓
Cinturones de seguridad	✓	Ventilador	✓
Gradas	✓	Radiador	✓
Pedales	✓	Filtro Combustible	✓
Tapa Combustible	✓	Correas-Mangueras	✓
Puerta	✓	CARDAN	
Pasa Manos	✓	Crucetas	✓
Timbre	✓	Uniones	✓
Vidrios	✓	Cadena o soportes de desprendimiento	✓
Parabrisas Posterior	✓	TRANSMISION	
Ventanillas	✓	Embragues	✓
Salida De Emergencia	✓	Caja De Velocidades	✓
Escotillas	✓	ESTADO CARROCERIA	
Mantillos	✓	Pintura General	✓
Dispositivo de velocidad	✓	Chapas Puertas	✓
SISTEMA RODAMIENTO		Parachoques	✓
Llantas Delanteras	✓	Capot	✓
Llantas Traseras	✓	IDENTIFICACION	
Rines Delanteros	✓	Retrovisor Interior	✓
		Retrovisor Derecho	✓
		Retrovisor Izquierdo	✓
		Placa Delantera	✓
		Placa Trasera	✓
		Placa Laterales y techo	✓
		Emblemas	✓
		DIRECCION	
		Cabrilla	✓
		Juego Libre	✓
		Columna	✓
		Caja De Direccion	✓
		Terminales	✓
		Axiales	✓
		Brazo corto	✓
		Brazo largo	✓
		Pitman	✓
		Biela	✓
		SUSPENSION	
		Topes	✓
		Amortiguador Delantero	✓
		Amortiguador Trasero	✓
		Soportes/Sapos	✓
		Brazo Compensador De Direccion	✓
		Tijera Inferior Y Superior	✓
		Splinderes	✓
		Barra Estabilizadora	✓
		Muelles, Espirales Y Cauchos	✓
		Rotulas	✓
		Terminales	✓
		Holguras	✓
		Chasis	✓
		Pasadores	✓
		FRENS	
		Booster	✓
		Freno De Mano / seguridad	✓
		Campanas	✓
		Discos	✓
		Tubos-Mangueras	✓
		Pastillas-Bandas	✓
		Excesiva	✓
		Pedal Antideslizante	✓
		SISTEMA ESCAPE	
		Union Anillos	✓
		Union Tubo	✓
		Catalizador	✓
		Silenciador	✓
		SISTEMA ELECTRICO	
		Interruptor Electrico	✓
		Correas	✓
		Bateria	✓
		Cableado	✓
		Interruptor Central	✓
		Arranque	✓
		Pito Ciudad	✓
		Tacometro	✓
		Man Presion Aire	✓
		Man Combustible	✓
		Amperimetro	✓
		Pres.Lubrimotor	✓
		EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA	
		Extintor	✓
		Botiquin	✓
		Triangulos-Conos	✓
		Linterna	✓
		Llaves Rueda ,Gato	✓
		Tacos (Cufies)	✓
		Herramientas	✓
		Manguera Aire	✓

LABRADO RUEDAS (mm)			Eje 1			Eje 2				Eje 3						
Rueda De Repuesto		8,51	Izquierdo		4,03	Derecho		4,19	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2
									4,71		4,3					
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza			Peso	Unidad	Fuerza			Peso	Unidad	Desequilibrio		Máximo	Unidad
	50	%	Eje 1 Izquierdo				N	Eje 1 Derecho				N			30	%
			Eje 2 Izquierdo				N	Eje 2 Derecho				N			30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo				N	Eje 3 Derecho				N			30	%
	18	%	Eje 4 Izquierdo				N	Eje 4 Derecho				N			30	%
			Eje 5 Izquierdo				N	Eje 5 Derecho				N			30	%
Eje 1		Eje 2		Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo ±10		Unidad		m/Km		
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo4	Unidad			Valor	Norma	Unidad		
		%	%	%	%	%	%	%	%	Resultado				%		



Observaciones:

APROBADO
REVIEXPRESS
ALFONSO MORENO
NIT:900896374-9

APTO PARA EL SERVICIO
APROBADO
Vigencia : 11/06/2022

CONDUCTOR NOMBRE Y CEDULA

RESPONSABLE
REVIEXPRESS
ALFONSO MORENO
NIT:900896374-9
Alfonso Moreno Ingeniería S.A.S

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.