

FORMATO DE RESULTADOS REVISION PREVENTIVA

No 110304



TECNICHECK SAS, NIT: 9000875325
Calle 76A N 90A-26 / Avenida Calle 80 N 90A-17. BOGOTA. D.C. (BOGOTA)
TEL: 2239094 - 2522279

TECNICHECK SAS
NIT 900.087.532-5
Calle 76A No. 90A-26 Tel 2 8996

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

Fecha de prueba 2022-04-16	Nombre o razón social NURY MARCELA PARRA HERNANDEZ	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 52817785
Dirección CR 91 #72A 81	Teléfono 1000000	Ciudad Bogota, d.c. Empresa LOBENA

2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

3. DATOS DEL VEHICULO

Placa TDS261	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Volkswagen	Línea Transporter
Modelo 2012	No. de licencia de transito 10017455496	Fecha Matrícula 2011-10-25	Color Blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis WV1ZZZ7HZCH001053
No. Motor CAA141989	Tipo Motor DISEÑO	Cilindrada 101	Kilometraje 223550	Número de Sillas 16	Vidrios Polarizados SI (X) NO ()

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN REALIZADA

Descripción	Grupo	Bueno	Malo
Chapas, Seguros y Agarraderos	SEGURIDAD Y COMODIDAD	X	
Pisos	SEGURIDAD Y COMODIDAD	X	
Luces internas	ELECTRICIDAD	X	
Sillas, Carteras y Tapizados	SEGURIDAD Y COMODIDAD	X	
Terminales	SUSPENSION Y DIRECCION	X	
Filtraciones de aceite	MOTOR	X	
Funcionamiento de Salidas Emergencia	SEGURIDAD Y COMODIDAD	X	
Equipo de carretera	SEGURIDAD Y COMODIDAD	X	
Estado de la Carrocería	SEGURIDAD Y COMODIDAD	X	
Dispositivo de Velocidad	SEGURIDAD Y COMODIDAD	X	
Emblemas	DISTINTIVOS	X	
Fugas Sistema de Refrigeración	MOTOR	X	
Funcionamiento de puertas	SEGURIDAD Y COMODIDAD	X	
Soportes	MOTOR	X	
Luces de Freno	ELECTRICIDAD	X	
Espejos	SEGURIDAD Y COMODIDAD	X	
Fugas de combustible	MOTOR	X	
Cojinería	SEGURIDAD Y COMODIDAD	X	
Guardapolvos/Salpicaderas	SEGURIDAD Y COMODIDAD	X	
Cuetas	TRANSMISION	X	
Tuberías y Mangüeras	FRENOS	X	
Luces bajas y altas	ELECTRICIDAD	X	
Amortiguadores	SUSPENSION Y DIRECCION	X	
Freno de emergencia	FRENOS	X	
Cinturones de seguridad	SEGURIDAD Y COMODIDAD	X	
PBX (Como conduzco)	DISTINTIVOS	X	
Calcámonias	DISTINTIVOS	X	
Luz de reversa	ELECTRICIDAD	X	
Sistema de Escape	SEGURIDAD Y COMODIDAD	X	
Caja de dirección	SUSPENSION Y DIRECCION	X	
Luces de parqueo	ELECTRICIDAD	X	
Luces direccionales	ELECTRICIDAD	X	
Rines y Llantas	SUSPENSION Y DIRECCION	X	
Logotipos	DISTINTIVOS	X	
	SEGURIDAD Y	X	

Emissions de presión Sonora (Ruido)	COMODIDAD	
Limpiabrisas	ELECTRICIDAD	X
Vidrios	SEGURIDAD Y COMODIDAD	X

CONFORMIDAD DE LA REVISIÓN

APROBADO: SI

NO

Llanta trasera derecha sobre topes de fabricante Falta una calcomanía de salida de emergencia con su respectivo martillo

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES



2022-04-16 TDS261 08:54



2022-04-16 TDS261 08:54

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA INSPECCIÓN

Ariel Fernei Loaiza Casallas [Foto delantera], Ariel Fernei Loaiza Casallas [Foto trasera], Ariel Fernei Loaiza Casallas [Inspección sensorial].

NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES

Nota: Los resultados aquí consignados corresponden al momento de la revisión preventiva y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones mecánicas, ambientales y de seguridad como indica el Artículo 50 de la ley 769 de 2002.