

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

Autocheck
Centro de Diagnóstico Automotor

No: 00000535-2204
C.D.A. AUTOCHECK CALLE 170
NIT 901248782-5
AC 170 No. 21A 70 Tel 7468334
BOGOTÁ D.C.

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHÍCULO
Fecha de emisión: 2022-04-18 Número o identificación: SIERRA CRUZ HERWIN ANTONIO Documento de identidad: CC (X) NT () CE () No: 9819643776
Dirección: CALLE 19 B 881 B 45 Teléfono: 3028341908 Ciudad: BOGOTÁ Departamento: DISTRITO CAPITAL

DATOS DEL VEHÍCULO
Marca: KIA Clase: MICROBUS Modelo: 2006 Cilindrada: 2565 Kilómetros: 280164
Tipo: SPP421 Línea: K 2700 W Motor: DIESEL Color: BLANCO Empleado: SIERRA CRUZ HERWIN ANTONIO
Servicio: PÚBLICO No. Licencia Tránsito: 18012254411



Suspensión (Si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	53		54		55		54	40	%
Frenos									
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio
57	50	%	3103	5768	N	3488	5307	N	11
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Máximo
24	18	%	2597	5082	N	2885	5003	N	30
Desviación Lateral									
Eje 1	5.4	Eje 2	3.4	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad
Inspección Visual									
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	G9 Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	G11 Eje1 llanta derecha	CUMPLE
G2 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G6 Luz interna	CUMPLE	G8 Eje4 llanta derecha	CUMPLE	G10 Eje2 llanta derecha	CUMPLE	G12 Eje3 llanta izquierda	CUMPLE
G3 Andaje sillón	CUMPLE	G7 Luz Placa	CUMPLE	G9 Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	G11 Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	G12 Eje5 llanta derecha	CUMPLE
G4 Estado tubos escape	CUMPLE	G8 Luces Altas	CUMPLE	G10 Eje6 llanta izquierda	CUMPLE	G11 Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	G12 Eje6 llanta derecha	CUMPLE
G5 Asa General	CUMPLE	G9 Luces Bajas	CUMPLE	G11 Eje7 llanta izquierda	CUMPLE	G12 Eje6 llanta izquierda	CUMPLE	G13 Eje7 llanta derecha	CUMPLE
G6 Espejos	CUMPLE	G10 Indicadores de tablero	CUMPLE	G12 Eje8 llanta izquierda	CUMPLE	G13 Eje7 llanta izquierda	CUMPLE	G14 Eje8 llanta derecha	CUMPLE
G7 Pernos	CUMPLE	G11 Terminales Bateria	CUMPLE	G13 Eje9 llanta izquierda	CUMPLE	G14 Eje8 llanta izquierda	CUMPLE	G15 Eje9 llanta derecha	CUMPLE
G8 Soportes	CUMPLE	G12 Andaje de batería	CUMPLE	G14 Eje10 llanta izquierda	CUMPLE	G15 Eje9 llanta izquierda	CUMPLE	G16 Eje10 llanta derecha	CUMPLE
G9 Rotulas Superiores	CUMPLE	G13 Desempenador	CUMPLE	G15 Eje11 llanta izquierda	CUMPLE	G16 Eje10 llanta izquierda	CUMPLE	G17 Eje11 llanta derecha	CUMPLE
G10 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G14 Cruzeta	CUMPLE	G16 Eje12 llanta izquierda	CUMPLE	G17 Eje11 llanta izquierda	CUMPLE	G18 Eje12 llanta derecha	CUMPLE
G11 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G15 Limpiama	CUMPLE	G17 Eje13 llanta izquierda	CUMPLE	G18 Eje12 llanta izquierda	CUMPLE	G19 Eje13 llanta derecha	CUMPLE
G12 Amortiguadores	CUMPLE	G16 Triángulo	CUMPLE	G18 Eje14 llanta izquierda	CUMPLE	G19 Eje13 llanta izquierda	CUMPLE	G20 Eje14 llanta derecha	CUMPLE
G13 Tjeras	CUMPLE	G17 Banderola	CUMPLE	G19 Eje15 llanta izquierda	CUMPLE	G20 Eje14 llanta izquierda	CUMPLE	G21 Eje15 llanta derecha	CUMPLE
G14 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G18 Tacos	CUMPLE	G20 Eje16 llanta izquierda	CUMPLE	G21 Eje15 llanta izquierda	CUMPLE	G22 Eje16 llanta derecha	CUMPLE
G15 Retrovisores	CUMPLE	G19 Llantera de repuesto	CUMPLE	G21 Eje17 llanta izquierda	CUMPLE	G22 Eje16 llanta izquierda	CUMPLE	G23 Eje17 llanta derecha	CUMPLE
G16 Pito	CUMPLE	G20 Gato	CUMPLE	G22 Eje18 llanta izquierda	CUMPLE	G23 Eje17 llanta izquierda	CUMPLE	G24 Eje18 llanta derecha	CUMPLE
G17 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G21 Herramienta	CUMPLE	G23 Eje19 llanta izquierda	CUMPLE	G24 Eje18 llanta izquierda	CUMPLE	G25 Eje19 llanta derecha	CUMPLE
G18 Parafusos	CUMPLE	G22 Extintor	CUMPLE	G24 Eje20 llanta izquierda	CUMPLE	G25 Eje19 llanta izquierda	CUMPLE	G26 Eje20 llanta derecha	CUMPLE
G19 Ventanillas	CUMPLE	G23 Botiquín	CUMPLE	G25 Eje21 llanta izquierda	CUMPLE	G26 Eje20 llanta izquierda	CUMPLE	G27 Eje21 llanta derecha	CUMPLE
G20 Puertas	CUMPLE	G24 Señales de advertencia	CUMPLE	G26 Eje22 llanta izquierda	CUMPLE	G27 Eje21 llanta izquierda	CUMPLE	G28 Eje22 llanta derecha	CUMPLE
G21 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G25 Eje1 llanta derecha	CUMPLE	G27 Eje23 llanta izquierda	CUMPLE	G28 Eje22 llanta izquierda	CUMPLE	G29 Eje23 llanta derecha	CUMPLE
G22 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G26 Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	G28 Eje24 llanta izquierda	CUMPLE	G29 Eje23 llanta izquierda	CUMPLE	G30 Eje24 llanta derecha	CUMPLE
G23 Direccionales	CUMPLE	G27 Eje3 llanta derecha	CUMPLE	G29 Eje25 llanta izquierda	CUMPLE	G30 Eje24 llanta izquierda	CUMPLE	G31 Eje25 llanta derecha	CUMPLE
G24 Stop	CUMPLE	G28 Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	G30 Eje26 llanta izquierda	CUMPLE	G31 Eje25 llanta izquierda	CUMPLE	G32 Eje26 llanta derecha	CUMPLE
G25 Reversa	CUMPLE	G29 Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	G31 Eje27 llanta izquierda	CUMPLE	G32 Eje26 llanta izquierda	CUMPLE	G33 Eje27 llanta derecha	CUMPLE

G1: CARROCERIA G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD G7: LANTAS G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION G5: SISTEMA ELECTRICO G8: RINES G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD G6: EQUIPO DE CARRETERA G9: ESTADO DE PRESENTACION G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO: APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		4.50
	Izquierda	Derecha
Eje 1	3.26	4.54
Eje 2	4.26	3.65

CE CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR Autocheck
CALLE 170 No. 21A 70
BOGOTÁ D.C.
2022-04-18
YEISSON RICARDO BARON PARRA
NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.