

REVISIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO No B 0008228

ALFONSO MORENO

NIT. 900.896.374


CALLE 29 # 11-10 BOGOTA

Fecha Revisión

11/04/2022

PLACA:	SLG920	CLASE:	MICROBUS	MARCA:	IVECO	LÍNEA:	DAILY 3510
KILOMETRAJE:	394274	MODELO:	2008	CILINDRAJE:	2800	SILLAS:	19 COLOR: BLANCO
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	1020146	VIN:	***	CHASIS:	93ZC35701883229485
Revisión Técnico Mecánica Y De Gases:				Poliza SOAT:		MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA	
Certificado:	158011009	Fec.Exp:	12/02/2022	Fec.Ven:	12/02/2023	3420121000809	Fec.Exp: 11/02/2022 Fec.Ven: 10/02/2023
Empresa:		METRO JUNIOR S SAS NIT. 830092453		Dirección:		BOGOTA **	
Propietario:		ESCOBAR ORTIZ CARLOS ARTURO CC. 79432634		Dirección:		BOGOTA *	
Conductor:		FREDY D. CUBILLOS CC. 80085938		Dirección:		BOGOTA -	

INSPECCIÓN SENSORIAL												
LUCES	Rines Traseros											
Altas	✓											
Bajas	✓											
Medias Delanteras	✓											
Medias Traseras	✓											
Freno	✓											
Placa	✓											
Reversa	✓											
Direccional Izquierda	✓											
Direccional Derecha	✓											
Parqueo	✓											
Intema	✓											
Gradas	✓											
HABITACULO DE PASAJEROS	MOTOR											
Limpia Parabrisas	✓											
Tapicería	✓											
Tapa Motor	✓											
Silletería	✓											
Cinturones de seguridad	✓											
Gradas	✓											
Pedales	✓											
Tapa Combustible	✓											
Puerta	✓											
Pasa Manos	✓											
Timbre	✓											
Vidrios	✓											
Parabrisas Posterior	✓											
Ventanillas	✓											
Salida De Emergencia	✓											
Escotillas	✓											
Martillitos	✓											
Dispositivo de velocidad	✓											
SISTEMA RODAMIENTO	CARDAN											
Llantas Delanteras	✓											
Llantas Traseras	✓											
Rines Delanteros	✓											
IDENTIFICACION												
Retrovisor Interior	✓											
Retrovisor Derecho	✓											
FUGAS												
Sistema de dirección	✓											
Aceite de motor	✓											
Valvulina caja	✓											
Valvulina Transmisión	✓											
Líquido De Frenos	✓											
Líquido Refrigerante	✓											
Combustible	✓											
Aire	✓											
Sistema de Escape	✓											
DIRECCION												
Cabriilla	✓											
Juego Libre	✓											
Columna	✓											
Caja De Dirección	✓											
Terminales	✓											
Axiales	✓											
Brazo corto	✓											
Brazo largo	✓											
Pitman	✓											
Bielas	✓											
SUSPENSION												
Topes	✓											
Amortiguador Delantero	✓											
Amortiguador Trasero	✓											
Soportes/Sapos	✓											
Brazo Compensador De Dirección	✓											
Tijera Inferior Y Superior	✓											
Splinderes	✓											
Barra Estabilizadora	✓											
Muelles, Espírulas Y Cauchos	✓											
Rotulas	✓											
Terminales	✓											
Holguras	✓											
Chasis	✓											
Pasadores	✓											
FRENOS												
Booster	✓											
Freno De Mano / seguridad	✓											
Campanas	✓											
Discos	✓											
ESTADO CARROCERIA												
Pintura General	✓											
Chapas Puentas	✓											
Parachoque	✓											
Capot	✓											
Eje 1												
Izquierdo												
Derecho												
Izq.R1	Izq.R2											
4.01	5.07											
Eje 2												
Izquierdo												
Derecho												
Izq.R1	Izq.R2											
4.01	5.07											
Eje 3												
Izquierdo												
Derecho												
Izq.R1	Izq.R2											
4.01	5.07											
Eje 1												
Eje 2												
Eje 3												
Eje 4												
Eje 5												
Máximo												
±10												
Unidad												
m/Km												
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo4	Unidad	Valor	Norma	Unidad
		%		%		%		%		Resultado	%	



Observaciones:

APROBADO
REVIEXPRESS
ALFONSO MORENO
INGENIERIA S.A.S
Nit:900896374-9

APTO PARA EL SERVICIO
APROBADO
Vigencia : 11/06/2022

CONDUCTOR NOMBRE Y CEDULA



Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección está apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.