

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00007119-2103



CDA REVIFULL SAS  
NIT 900959412-2  
Kr 57#13-18/CL.13 #56-  
44/CL14#56-41 BOGOTA D.C Tel  
4327938

## FECHA

Fecha de prueba:  
2021-03-24

Nombre o razón social:

JOSE MAURICIO VELANDIA COY

Dirección:

## DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Documento de identidad:  
CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( ) No. 79442651

Ciudad: BOGOTÁ Departamento: DISTRITO CAPITAL

Placa: UFT427

Marca:

KIA

Línea:

PREGIO

Modelo:

2004

Cilindraje:

2957

Kilometraje:  
56325

Servicio: PÚBLICO

No Licencia Tránsito:

10008282363

Combustible:

DIESEL

Color:

BLANCO CLARO

Empresa:

Conductor:



## Inspección Visual

G1 Identificación reglamentaria

CUMPLE

G1 Distintivo de la empresa

CUMPLE

G1 Anclaje sillas

CUMPLE

G1 Estado tubos escape

CUMPLE

G1 Aseo General

CUMPLE

G1 Espejos

CUMPLE

G2 Pernos

CUMPLE

G2 Soportes

CUMPLE

G2 Rotulas Superiores

CUMPLE

G2 Rotulas Inferiores

CUMPLE

G2 Resortes o Ballestas

CUMPLE

G2 Amortiguadores

CUMPLE

G2 Tijeras

CUMPLE

G3 Limpiaparabrisas

CUMPLE

G3 Retrovisores

CUMPLE

G3 Pito

CUMPLE

G3 Dispositivo de velocidad

CUMPLE

G4 Parabrisas

CUMPLE

G4 Ventanillas

CUMPLE

G4 Puertas

CUMPLE

G4 Cinturones de Seguridad

CUMPLE

G4 Salidas emergencia y Martillo

CUMPLE

G5 Direccionales

CUMPLE

G5 Stop

CUMPLE

G5 Reversa

CUMPLE

G5 Luz de parqueo

CUMPLE

G5 Luz Interna

CUMPLE

G5 Luz Placa

CUMPLE

G5 Luces Altas

CUMPLE

G5 Luces Bajas

CUMPLE

G5 Indicadores de tablero

CUMPLE

G5 Terminales Batería

CUMPLE

G5 Anclaje de batería

CUMPLE

G5 Desempeñador

CUMPLE

G6 Cruceta

CUMPLE

G6 Linterna

CUMPLE

G6 Triangulos

CUMPLE

G6 Banderola

CUMPLE

G6 Tacos

CUMPLE

G6 Llanta de respuesto

CUMPLE

G6 Gato

CUMPLE

G6 Herramienta

CUMPLE

G6 Extintor

CUMPLE

G6 Botiquin

CUMPLE

G6 Señales de advertencia

CUMPLE

G7 Eje1 llanta Derecha

CUMPLE

G7 Eje1 llanta Izquierda

CUMPLE

G7 Eje2 llanta Derecha

CUMPLE

G7 Eje2 llanta Izquierda

CUMPLE

G7 Eje3 llanta Derecho

CUMPLE

G7 Eje3 llanta Izquierdo

CUMPLE

G8 Eje1 Rin Derecho

CUMPLE

G8 Eje1 Rin Izquierdo

CUMPLE

G8 Eje2 Rin Derecho

CUMPLE

G8 Eje2 Rin Izquierdo

CUMPLE

G8 Eje3 Rin Derecho

CUMPLE

G8 Eje3 Rin Izquierdo

CUMPLE

G9 Latonería y Pintura

CUMPLE

G9 Tapicería

CUMPLE

G9 Cajonería

CUMPLE

G10 Caja de Dirección

CUMPLE

G10 Terminales

CUMPLE

G10 Brazos Axiales

CUMPLE

G11 Bastidor

CUMPLE

G11 Pisos

CUMPLE

G12 Promedio de Distancia

CUMPLE

G12 Promedio de Tiempo

CUMPLE

G1: CARROCERIA

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7: LLANTAS

G10: SISTEMA DE DIRECCION

G2: SISTEMA DE SUSPENSION

G5: SISTEMA ELECTRICO

G8: RINES

G11: CHASIS

G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G9: ESTADO DE PRESENTACION

G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

## RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	Izquierda	Derecha
Eje 1	4,2	4,6
Eje 2	4,5	3,5

JUAN CAMILO MENDEZ MENÉSSES

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.