

INVERCAR TCM S.A.S.

Taller Multimarca Especializado en Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehículos
 Registro de Acoplador Primario - Registro de Generador de Residuos Peligrosos - Permiso de Vertimientos
 Nit. 901.444.868-1

FECHA: 04/05/2022	PROPIETARIO: JAIRO RIVERA ROA	REVISION BIMENSUAL, PREVENTIVA No. 2020030101497
DIRECCION: CALLE 79 B 69 T 82	TELEFONO: 3114517644	CC (X) NIT () CE () No. 79393862
PLACA: TSV 727	MODELO: 2012	CIUDAD: BOGOTA
NO. LICENCIA DE TRANSITO 10018130322	SERVICIO: PUBLICO	MARCA: VOLKSWAGEN
NO. DE MOTOR: CAA192199	FECHA DE MATRICULA: 24/07/2012	KILOMETRAJE: 288582
VIN: WV1ZZZ7HZCH013722	COLOR: BLANCO CANDY	NO. SILLAS: 16
		COMBUSTIBLE: DIESEL
		CILINDRAJE: 1968



G1 Identificación Reglamentaria	Cumple	G5 Luz de Parque	Cumple	G9 Eje 3 Llanta Izquierda	Cumple
G1 Distintivo de la Empresa	Cumple	G5 Luz Interna	Cumple	G9 Eje 4 Llanta Derecha	Cumple
G1 Anclaje Sillas	Cumple	G5 Luz Placa	Cumple	G9 Eje 4 Llanta Izquierda	Cumple
G1 Estadio Tobos de Escapa	Cumple	G5 Luces Altas	Cumple	G9 Eje 5 Llanta Derecha	Cumple
G1 Aseo General	Cumple	G5 Luces Bajas	Cumple	G9 Eje 5 Llanta Izquierda	Cumple
G1 Espejos	Cumple	G5 Indicadores del Tablero	Cumple	G9 Eje 1 Rín Derecho	Cumple
G2 Pernos	Cumple	G5 Terminales Batería	Cumple	G9 Eje 1 Rín Izquierdo	Cumple
G2 Soportes	Cumple	G5 Anclaje Batería	Cumple	G9 Eje 2 Rín Derecho	Cumple
G2 Rotulas Superiores	Cumple	G5 Desempeñador	Cumple	G9 Eje 2 Rín Izquierdo	Cumple
G2 Rotulas Inferiores	Cumple	G6 Cruceta	Cumple	G9 Eje 3 Rín Derecho	Cumple
G2 Resortes o Ballestas	Cumple	G6 Linterna	Cumple	G9 Eje 3 Rín Izquierdo	Cumple
G2 Amortiguadores	Cumple	G6 Triángulos	Cumple	G9 Eje 4 Rín Derecho	Cumple
G2 Tijeras	Cumple	G6 Banderolas	Cumple	G9 Eje 4 Rín Izquierdo	Cumple
G3 Limpiabrisas	Cumple	G6 Tacos	Cumple	G9 Eje 5 Rín Derecho	Cumple
G3 Retrovisores	Cumple	G6 Llanta de Repuesto	Cumple	G9 Eje 5 Rín Izquierdo	Cumple
G3 Piñón	Cumple	G6 Gato	Cumple	G9 Latonería y Pintura	Cumple
G3 Dispositivo de Control de Velocidad	Cumple	G6 Herramienta	Cumple	G9 Tapicería	Cumple
G4 Parabrisas	Cumple	G6 Extintor	Cumple	G9 Cojinería	Cumple
G4 Ventanillas	Cumple	G6 Botiquín	Cumple	G10 Caja de Dirección	Cumple
G4 Puertas	Cumple	G6 Señales de Advertencia	Cumple	G10 Terminales	Cumple
G4 Cinturones de Seguridad	Cumple	G7 Eje 1 Llanta Derecha	Cumple	G10 Brazos Axiales	Cumple
G4 Salidas de Emergencia y Marrillo	Cumple	G7 Eje 1 Llanta Izquierda	Cumple	G11 Bastidor	Cumple
G5 Direccionales	Cumple	G7 Eje 2 Llanta Derecha	Cumple	G11 Pisos	Cumple
G5 Stop	Cumple	G7 Eje 2 Llanta Izquierda	Cumple	G12 Promedio de Distancia	Cumple
G5 Reversa	Cumple	G7 Eje 3 Llanta Derecha	Cumple	G12 Promedio de Tiempo	Cumple

G1 Carrocería	G5 Sistema Eléctrico	G9 Estado de Presentación
G2 Sistema de Suspensión	G6 Equipo de Carretera	G10 Sistema de Dirección
G3 Instrumentos de Seguridad	G7 Llantas	G11 Chasis
G4 Elementos de Seguridad	G8 Rines	G12 Dispositivo de Cobro

APROBADO:

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA POR INVERCAR TCM S.A.S.

Ing. Ronald Contreras
 T.P. CN230-126439