

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00001631-2306



CDA CHIA
NIT 900960634-2
CRA. 9A # 21 - 31 CHIA Tel
8844482

FECHA

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| Fecha de prueba: 2023-06-26 | Nombre o razón social: JOSE JIMENEZ | Documento de identidad: CC. (<input checked="" type="checkbox"/>) NIT. (<input type="checkbox"/>) CE. (<input type="checkbox"/>) No. 80400794 |
| Dirección: CRA 9 # 16A-47 | Telefono: 3107720454 | Ciudad: CHIA Departamento: CUNDINAMARCA |

DATOS DEL VEHICULO

| | | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|--------------|------------------|---------------------|
| Placa: TLO311 | Marca: NISSAN | Línea: URVAN | Clase: MICROBUS | Modelo: 2013 | Cilindrada: 2953 | Kilometraje: 211276 |
| Servicio: PÚBLICO | No Licencia Tránsito: 10018982742 | Combustible: DIESEL | Color: BLANCO | Empresa: | Conductor: | JOSE JIMENEZ |



Fecha 2023-06-26, Placa TLO311 Hora 07-24



Fecha 2023-06-26, Placa TLO311 Hora 07-27

| Delantera Izquierda | Valor 59 | Delantera Derecha | Valor 66 | Trasera Izquierda | Valor 61 | Trasera Derecha | Valor 59 | Mínimo 40 | Unidad % |
|---------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-----------------|----------|-----------|----------|
|---------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-----------------|----------|-----------|----------|

Suspensión (Si aplica)

| Eficacia Total | | | Frenos | | | Desviación Lateral | | | Inspección Sensorial | | |
|-------------------|--------|--------|-----------------|------|--------|--------------------|------|--------|----------------------|--------|--------|
| Mínimo | Unidad | | Fuerza | Peso | Unidad | Fuerza | Peso | Unidad | Desequilibrio | Máximo | Unidad |
| 50,4 | 50 | % | Eje 1 Izquierdo | 3021 | N | Eje 1 Derecho | 3150 | N | 4,1 | 30 | % |
| | | | Eje 2 Izquierdo | 2307 | N | Eje 2 Derecho | 2229 | N | 3,4 | 30 | % |
| Eficacia Auxiliar | Mínimo | Unidad | Eje 3 Izquierdo | | | Eje 3 Derecho | | | | | |
| 17,5 ^a | 18 | % | Eje 4 Izquierdo | | | Eje 4 Derecho | | | | | |
| | | | Eje 5 Izquierdo | | | Eje 5 Derecho | | | | | |

| Eje 1 | 2,4 | Eje 2 | -2,1 | Eje 3 | Eje 4 | Eje 5 | Máximo | ± 10 | Unidad | (m/km) |
|-------|-----|-------|------|-------|-------|-------|--------|------|--------|--------|
|-------|-----|-------|------|-------|-------|-------|--------|------|--------|--------|

| Inspección Sensorial | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------|---------------------------|--------|--------------------------|-----------|----------------------------------|--------|----------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|
| G1 Identificación reglamentaria | CUMPLE | G1 Luz de parqueo | CUMPLE | G1 Eje3 llanta Izquierda | NO APLICA | G1 Distintivo de la empresa | CUMPLE | G1 Eje3 llanta Derecha | NO APLICA | G1 Anchaje sillas | NO APLICA |
| G1 Anchaje sillas | CUMPLE | G1 Luz Interna | CUMPLE | G1 Eje4 llanta Izquierda | NO APLICA | G1 Estado tubos escape | CUMPLE | G1 Eje4 llanta Derecha | NO APLICA | G1 Aseo General | NO APLICA |
| G1 Estado tubos escape | CUMPLE | G1 Luz Placa | CUMPLE | G1 Eje5 llanta Derecha | NO APLICA | G1 Espejos | CUMPLE | G1 Eje5 llanta Izquierda | NO APLICA | G1 Pernos | NO APLICA |
| G1 Aseo General | CUMPLE | G1 Luces Altas | CUMPLE | G1 Eje1 Rin Derecho | NO APLICA | G1 Sopores | CUMPLE | G1 Eje1 Rin Derecho | NO APLICA | G1 Rotulas Superiores | CUMPLE |
| G1 Espejos | CUMPLE | G1 Luces Bajas | CUMPLE | G1 Eje1 Rin Izquierdo | CUMPLE | G1 Sopores | CUMPLE | G1 Eje2 Rin Derecho | CUMPLE | G1 Rotulas Superiores | CUMPLE |
| G1 Pernos | CUMPLE | G1 Indicadores de tablero | CUMPLE | G1 Eje2 Rin Izquierdo | CUMPLE | G1 Rotulas Inferiores | CUMPLE | G1 Eje2 Rin Derecho | CUMPLE | G1 Rotulas Inferiores | CUMPLE |
| G1 Sopores | CUMPLE | G1 Terminales Batería | CUMPLE | G1 Eje3 Rin Derecho | NO APLICA | G1 Resortes o Ballestas | CUMPLE | G1 Eje3 Rin Izquierdo | NO APLICA | G1 Resortes o Ballestas | NO APLICA |
| G1 Rotulas Superiores | CUMPLE | G1 Anchaje de batería | CUMPLE | G1 Eje4 Rin Derecho | NO APLICA | G1 Tijeras | CUMPLE | G1 Eje4 Rin Izquierdo | NO APLICA | G1 Tijeras | NO APLICA |
| G1 Rotulas Inferiores | CUMPLE | G1 Desempeñador | CUMPLE | G1 Eje5 Rin Derecho | NO APLICA | G1 Limpiaparabrisas | CUMPLE | G1 Eje5 Rin Izquierdo | NO APLICA | G1 Reirovisores | NO APLICA |
| G1 Resortes o Ballestas | CUMPLE | G1 Cruceta | CUMPLE | G1 Eje1 Latonera | CUMPLE | G1 Reirovisores | CUMPLE | G1 Eje1 Latonera y Pintura | CUMPLE | G1 Pito | CUMPLE |
| G1 Amortiguadores | CUMPLE | G1 Linterna | CUMPLE | G1 Eje2 Latonera | CUMPLE | G1 Pito | CUMPLE | G1 Tapicería | CUMPLE | G1 Dispositivo de velocidad | NO APLICA |
| G1 Tijeras | CUMPLE | G1 Triangulos | CUMPLE | G1 Eje3 Latonera | CUMPLE | G1 Parabrisas | CUMPLE | G1 Cojinería | CUMPLE | G1 Cinturones de Seguridad | CUMPLE |
| G1 Limpiaparabrisas | CUMPLE | G1 Banderola | CUMPLE | G1 Eje4 Latonera | CUMPLE | G1 Ventanillas | CUMPLE | G1 Caja de Dirección | CUMPLE | G1 Salidas emergencia y Martillo | CUMPLE |
| G1 Reirovisores | CUMPLE | G1 Tacos | CUMPLE | G1 Eje5 Latonera | CUMPLE | G1 Pertas | CUMPLE | G1 Terminales | CUMPLE | G1 Direccionales | CUMPLE |
| G1 Pito | CUMPLE | G1 Llanta de respuesto | CUMPLE | G1 Eje1 Martillo | CUMPLE | G1 Cinturones de Seguridad | CUMPLE | G1 Brazos Axiales | CUMPLE | G1 Stop | CUMPLE |
| G1 Dispositivo de velocidad | CUMPLE | G1 Gato | CUMPLE | G1 Eje2 Martillo | CUMPLE | G1 Salidas emergencia y Martillo | CUMPLE | G1 Bastidor | CUMPLE | G1 Reversa | CUMPLE |
| G1 Parabrisas | CUMPLE | G1 Herramienta | CUMPLE | G1 Eje3 Martillo | CUMPLE | G1 Cinturones de Seguridad | CUMPLE | G1 Pisos | CUMPLE | | |
| G1 Ventanillas | CUMPLE | G1 Extintor | CUMPLE | G1 Eje4 Martillo | CUMPLE | G1 Cinturones de Seguridad | CUMPLE | G1 Promedio de Distancia | NO APLICA | | |
| G1 Pertas | CUMPLE | G1 Botiquín | CUMPLE | G1 Eje5 Martillo | CUMPLE | G1 Cinturones de Seguridad | CUMPLE | G1 Promedio de Tiempo | NO APLICA | | |
| G1 Cinturones de Seguridad | CUMPLE | G1 Señales de advertencia | CUMPLE | G1 Eje1 llanta Derecha | CUMPLE | G1 Cinturones de Seguridad | CUMPLE | | | | |
| G1 Salidas emergencia y Martillo | CUMPLE | G1 Eje1 llanta Izquierda | CUMPLE | G1 Eje2 llanta Derecha | CUMPLE | G1 Cinturones de Seguridad | CUMPLE | | | | |
| G1 Direccionales | CUMPLE | G1 Eje1 llanta Izquierda | CUMPLE | G1 Eje2 llanta Izquierda | CUMPLE | G1 Cinturones de Seguridad | CUMPLE | | | | |
| G1 Stop | CUMPLE | G1 Eje2 llanta Derecha | CUMPLE | G1 Eje3 llanta Derecha | CUMPLE | G1 Cinturones de Seguridad | CUMPLE | | | | |
| G1 Reversa | CUMPLE | G1 Eje3 llanta Izquierda | CUMPLE | G1 Eje3 llanta Derecha | NO APLICA | G1 Cinturones de Seguridad | CUMPLE | | | | |

G1: CARROCERIA

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G2: SISTEMA DE SUSPENSION

G5: SISTEMA ELECTRICO

G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6: EQUIPO DE CARRETERA

RESULTADO : **APROBADO**

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %) TIPO B



CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR

| LABRADO DE LAS RUEDAS (mm) | | |
|----------------------------|------|---------|
| Rueda De Repuesto | | 3,95 |
| Izquierda | | Derecha |
| Eje 1 | 2,36 | 2,58 |
| Eje 2 | 2,65 | 2,48 |