


FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00001711-2309



CDA CHIA
NIT 900960634-2
CRA. 9A # 21 - 31 CHIA Tel
8844482

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO							
Fecha de prueba: 2023-09-02	Nombre o razón social: RUTH RAMIREZ	Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()				No. 35473038			
Dirección: VDA FONQUETA	Teléfono: 3008627689	Ciudad: CHIA				Departamento: CUNDINAMARCA			
Placa: USB976	Marca: HYUNDAI	DATOS DEL VEHICULO				Clase: MICROBUS	Modelo: 2008	Cilindrada: 2476	Kilometraje: 401274
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10016353033	Combustible: DIESEL	Color: BLANCO	Empresa:		Conductor: RUTH RAMIREZ			



Fecha 2023-09-02, Placa USB976 Hora 13:20



Fecha 2023-09-02, Placa USB976 Hora 13:24

Suspensión (Si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor 60	Delantera Derecha	Valor 55	Trasera Izquierda	Valor 47	Trasera Derecha	Valor 49	Mínimo 40	Unidad %
Frenos									
Eficacia Total	Mínimo 54,9	Unidad 50 %	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Máximo 30 %
			Eje 1 Izquierdo	2955	N	Eje 1 Derecho	3179	N	
			Eje 2 Izquierdo	2877	N	Eje 2 Derecho	2867	N	
Eficacia Auxiliar	Mínimo 26,2	Unidad 18 %	Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho			
			Eje 4 Izquierdo			Eje 4 Derecho			
			Eje 5 Izquierdo			Eje 5 Derecho			

Eje 1	0	Eje 2	-2,9	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
Desviación Lateral										

Inspección Sensorial										
G1	Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1	Luz de parqueo	CUMPLE	G1	Eje3 llanta Izquierda	NO APLICA		
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1	Luz Interna	CUMPLE	G1	Eje4 llanta Derecha	NO APLICA		
G1	Anclaje sillas	CUMPLE	G1	Luz Placa	CUMPLE	G1	Eje4 llanta Izquierda	NO APLICA		
G1	Estado tubos escape	CUMPLE	G1	Luces Altas	CUMPLE	G1	Eje5 llanta Derecha	NO APLICA		
G1	Aseo General	CUMPLE	G1	Luces Bajas	CUMPLE	G1	Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA		
G1	Espejos	CUMPLE	G1	Indicadores de tablero	CUMPLE	G1	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE		
G1	Pernos	CUMPLE	G1	Terminales Batería	CUMPLE	G1	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE		
G1	Soportes	CUMPLE	G1	Anclaje de batería	CUMPLE	G1	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE		
G1	Rotulas Superiores	CUMPLE	G1	Desempeñador	CUMPLE	G1	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE		
G1	Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1	Cruceta	CUMPLE	G1	Eje3 Rin Derecho	NO APLICA		
G1	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1	Linterna	CUMPLE	G1	Eje3 Rin Izquierdo	NO APLICA		
G1	Amortiguadores	CUMPLE	G1	Triangulos	CUMPLE	G1	Eje4 Rin Derecho	NO APLICA		
G1	Tijeras	CUMPLE	G1	Banderola	CUMPLE	G1	Eje4 Rin Izquierdo	NO APLICA		
G1	Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1	Tacos	CUMPLE	G1	Eje5 Rin Derecho	NO APLICA		
G1	Retrovisores	CUMPLE	G1	Llanta de respuesto	CUMPLE	G1	Eje5 Rin Izquierdo	NO APLICA		
G1	Pito	CUMPLE	G1	Gato	CUMPLE	G1	Latonería y Pintura	CUMPLE		
G1	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1	Herramienta	CUMPLE	G1	Tapicería	CUMPLE		
G1	Parabrisas	CUMPLE	G1	Extintor	CUMPLE	G1	Colchoneta	CUMPLE		
G1	Ventanillas	CUMPLE	G1	Botiquín	CUMPLE	G1	Caja de Dirección	CUMPLE		
G1	Puertas	CUMPLE	G1	Señales de advertencia	CUMPLE	G1	Terminales	CUMPLE		
G1	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1	Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1	Brazos Axiales	CUMPLE		
G1	Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1	Bastidor	CUMPLE		
G1	Direccionales	CUMPLE	G1	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1	Pisos	CUMPLE		
G1	Stop	CUMPLE	G1	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1	Promedio de Distancia	NO APLICA		
G1	Reversa	CUMPLE	G1	Eje3 llanta Derecha	NO APLICA	G1	Promedio de Tiempo	NO APLICA		

G1	Eje3 llanta Izquierda	NO APLICA
G1	Eje4 llanta Derecha	NO APLICA
G1	Eje4 llanta Izquierda	NO APLICA
G1	Eje5 llanta Derecha	NO APLICA
G1	Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA
G1	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G1	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G1	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1	Eje3 Rin Derecho	NO APLICA
G1	Eje3 Rin Izquierdo	NO APLICA
G1	Eje4 Rin Derecho	NO APLICA
G1	Eje4 Rin Izquierdo	NO APLICA
G1	Eje5 Rin Derecho	NO APLICA
G1	Eje5 Rin Izquierdo	NO APLICA
G1	Latonería y Pintura	CUMPLE
G1	Tapicería	CUMPLE
G1	Colchoneta	CUMPLE
G1	Caja de Dirección	CUMPLE
G1	Terminales	CUMPLE
G1	Brazos Axiales	CUMPLE
G1	Bastidor	CUMPLE
G1	Pisos	CUMPLE
G1	Promedio de Distancia	NO APLICA
G1	Promedio de Tiempo	NO APLICA

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	5.32	
Izquierda		Derecha
Eje 1	2,25	1,99
Eje 2	4,32	4,19

ING. JUAN CAMILO CONTREROS HERNANDEZ

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.