

INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCION TECNICA PREVENTIVA

No B 0013610

Fecha Revisión

11/09/2023




PLACA: TRJ051	CLASE: BUSETA	MARCA: NISSAN	LÍNEA: TK55
KILOMETRAJE: 145330	MODELO: 2011	CILINDRAJE: 2953	SILLAS: 24
COMBUSTIBLE: DIESEL	MOTOR: ZD30-205925K	VN: CKDALFTK0BD103166	CHASIS: CKDALFTK0BD103166
Revisión Técnica Mecánica Y De Gases:		Pofiza SOAT: 83837257	
Certificado: 162536008	Fec. Exp: 09/11/2022	Fec. Ven: 09/11/2023	Fec. Exp: 18/10/2023
Empresa: METRO VANS SAS NIT. 830138859	Dirección: BOGOTA ****		
Propietario: METRO VANS SAS NIT. 830138859	Dirección: BOGOTA ****		
Conductor: JAZMIN BASTO ORTEGA CC. 52558844	Dirección: BOGOTA *		

LUCES		INSPECCIÓN SENSORIAL	
Altas	✓	Rines Traseros	✓
Bajas	✓	Esparragos y Tuercas	✓
Medias Delanteras	✓	Llanta de repuesto	✓
Medias Traseras	✓	FUGAS	
Freno	✓	Sistema de dirección	✓
Placa	✓	Acete de motor	✓
Reversa	✓	Valvulina caja	✓
Direccional Izquierda	✓	Valvulina Transmisión	✓
Direccional Derecha	✓	Líquido De Frenos	✓
Parqueo	✓	Líquido Refrigerante	✓
Interna	✓	Combustible	✓
Gradas	✓	Aire	✓
HABITACULO DE PASAJEROS		Sistema de Escape	✓
Limpia Parabrisas	✓	MOTOR	
Tapicería	✓	Tapa De Aceite	✓
Tapa Motor	✓	Varilla Medida Aceite	✓
Silletería	✓	Nivel De Aceite	✓
Cinturones de seguridad	✓	Ventilador	✓
Gradas	✓	Radiador	✓
Pedales	✓	Filtro Combustible	✓
Tapa Combustible	✓	Correas-Mangueras	✓
Puerta	✓	CARDAN	
Pasa Manos	✓	Crucetas	✓
Timbre	✓	Uniones	✓
Vidrios	✓	Cadena o soportes de desprendimiento	✓
Parabrisas Posterior	✓	TRANSMISION	
Ventanillas	✓	Embragues	✓
Salida De Emergencia	✓	Caja De Velocidades	✓
Escotillas	✓	ESTADO CARROCERIA	
Marillos	✓	Pintura General	✓
Dispositivo de velocidad	✓	Chapas Puertas	✓
SISTEMA RODAMIENTO		Parachoques	✓
Llantas Delanteras	✓	Capot	✓
Llantas Traseras	✓	IDENTIFICACION	
Rines Delanteros	✓	Retrovisor Interior	✓
		Retrovisor Derecho	✓
		FRENOS	
		Booster	✓
		Freno De Mano / seguridad	✓
		Campanas	✓
		Discos	✓

LABRADO RUEDAS (mm)			Eje 1		Eje 2				Eje 3			
Rueda De Repuesto			Izquierdo	Derecho	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2
		4.5	4		3.7	4.01	3.78	4.3				

Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
	50	%	Eje 1 Izquierdo		N	Eje 1 Derecho		N		30	%
			Eje 2 Izquierdo		N	Eje 2 Derecho		N		30	%
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N		30	%
	18	%	Eje 4 Izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N		30	%
			Eje 5 Izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N		30	%

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	±10	Unidad	m/Km	
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo4	Unidad
		%		%		%		%	
									Resultado
									Valor
									Norma
									Unidad



Observaciones :

APTO PARA EL SERVICIO
APROBADO
Vigencia : 11/11/2023

CONDUCTOR NOMBRE Y CEDULA

CDA TECNOSABANA S.A.S.
Autopista Medellín km 1.5, Cota, Colombia
Tel: 313 358 755
APROBADO
Alfonso Moreno Ingeniería S.A.S.

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección está apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.