

INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCION TECNICA PREVENTIVA

No B 0012932

Fecha Revisión

12/07/2023



CDA TECNOSABANA S.A.S
Autopista Medellín km 1.5, Cota Cundinamarca
NIT 900.915.363 Tel. 8966299 Cel. 3132368795

PLACA: WEO932	CLASE: BUSETA	MARCA: HYUNDAI	LINEA: COUNTY
KILOMETRAJE: 152407	MODELO: 2014	CILINDRAJE: 3907	SILLAS: 23
COMBUSTIBLE: DIESEL	MOTOR: D4DDD545645	VIN: KMJHG17PPEC06125	COLOR: BLANCO
Revisión Técnica Mecánica Y De Gases:		Poliza SCAT: 3420123001256	
Certificado: 165813769	Fec.Exp: 25/04/2023	Fec.Ven: 25/04/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A
Empresa: METRO JUNIOR S SAS NIT. 830092453-8	Dirección: BOGOTA **		
Propietario: BANCO DE BOGOTA NIT. 8600029644	Dirección: BOGOTA *		
Conductor: PEDRO JULIO SANCHEZ CC. 79157367	Dirección: BOGOTA ***		

LUCES		INSPECCION SENSORIAL	
Altas	☒	Rines Traseros	☒
Bajas	☒	Esparpagas y Tuercas	☒
Medias Delanteras	☒	Llanta de repuesto	☒
Medias Traseras	☒	FUGAS	☒
Freno	☒	Sistema de dirección	☒
Placa	☒	Acetate de motor	☒
Reversa	☒	Valvulina caja	☒
Direccional Izquierda	☒	Valvulina Transmisión	☒
Direccional Derecha	☒	Líquido De Frenos	☒
Parqueo	☒	Líquido Refrigerante	☒
Interna	☒	Combustible	☒
Gradas	☒	Aire	☒
HABITACULO DE PASAJEROS		Sistema de Escape	☒
Limpia Parabrisas	☒	MOTOR	☒
Tapicene	☒	Tapa De Aceite	☒
Tapa Motor	☒	Varilla Medida Aceite	☒
Siletería	☒	Nivel De Aceite	☒
Cinturones de seguridad	☒	Ventilador	☒
Gradas	☒	Radiador	☒
Pedales	☒	Filtro Combustible	☒
Tapa Combustible	☒	Correas-Mangueras	☒
Puerta	☒	CARDAN	☒
Pasa Manos	☒	Crucesas	☒
Timbre	☒	Uniones	☒
Vidrios	☒	Cadena o soportes de desprendimiento	☒
Parabrisas Posterior	☒	TRANSMISION	☒
Ventanas	☒	Embragues	☒
Salida De Emergencia	☒	Caja De Velocidades	☒
Escotillas	☒	ESTADO CARROCERIA	☒
Marillos	☒	Pintura General	☒
Dispositivo de velocidad	☒	Chapas Puertas	☒
SISTEMA RODAMIENTO		Parachoques	☒
Llantas Delanteras	☒	Capot	☒
Llantas Traseras	☒	IDENTIFICACION	☒
Rines Delanteros	☒	Retrovisor Interior	☒
		Retrovisor Derecho	☒
		Retrovisor Izquierdo	☒
		Placa Delantera	☒
		Placa Trasera	☒
		Placa Laterales y techo	☒
		Embiemas	☒
		DIRECCION	☒
		Cabilla	☒
		Jugo Libre	☒
		Columna	☒
		Caja De Direccion	☒
		Terminales	☒
		Axiales	☒
		Brazo corto	☒
		Brazo largo	☒
		Pitman	☒
		Bielas	☒
		SUSPENSION	☒
		Topes	☒
		Amortiguador Delantero	☒
		Amortiguador Trasero	☒
		Soportes/Sapos	☒
		Brazo Compensador De Direccion	☒
		Tijera Inferior Y Superior	☒
		Spinderos	☒
		Barra Estabilizadora	☒
		Muelles, Espirales Y Cauchos	☒
		Rotulas	☒
		Terminales	☒
		Holguras	☒
		Chasis	☒
		Pasadores	☒
		FRENOS	☒
		Booster	☒
		Freno De Mano / seguridad	☒
		Campanas	☒
		Discos	☒
		Tubos-Mangueras	☒
		Pastillas-Bandas	☒
		Excesiva	☒
		Pedal Antideslizante	☒
		SISTEMA ESCAPE	☒
		Union Anillos	☒
		Union Tubo	☒
		Catalizador	☒
		Silenciador	☒
		SISTEMA ELECTRICO	☒
		Interruptor Electrico	☒
		Correas	☒
		Bateria	☒
		Cableado	☒
		Interruptor Central	☒
		Arranque	☒
		Pito Ciudad	☒
		Tacometro	☒
		Man Presion Aire	☒
		Man Combustible	☒
		Amperimetro	☒
		Pres.Lubrimotor	☒
		EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA	☒
		Extintor	☒
		Botiquin	☒
		Triangulos -Conos	☒
		Linterna	☒
		Llaves Rueda Gato	☒
		Tacos (Cúes)	☒
		Herramientas	☒
		Manguera Aire	☒

LABRADO RUEDAS (mm)				Eje 1				Eje 2				Eje 3				
Rueda De Repuesto	5.0	Izquierdo	Derecho	Izq.R1	Izq.R2	Dar.R1	Dar.R2	Izq.R1	Izq.R2	Dar.R1	Dar.R2	Izq.R1	Izq.R2	Dar.R1	Dar.R2	
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo
50	%		Eje 1 Izquierdo	N	Eje 1 Derecho	N	Eje 2 Izquierdo	N	Eje 2 Derecho	N	Eje 3 Izquierdo	N	Eje 3 Derecho	N	Eje 4 Izquierdo	N
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo	N	Eje 4 Izquierdo	N	Eje 5 Izquierdo	N	Eje 5 Derecho	N	Eje 6 Izquierdo	N	Eje 6 Derecho	N	Eje 7 Izquierdo	N
18	%		Eje 7 Derecho	N	Eje 8 Izquierdo	N	Eje 8 Derecho	N	Eje 9 Izquierdo	N	Eje 9 Derecho	N	Eje 10 Izquierdo	N	Eje 10 Derecho	N

Eje 1		Eje 2		Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo		Unidad	
Tamp. °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad	Ciclo 5	Unidad	Valor	Norma
			%		%		%		%		%	Resultado	Unidad



Observaciones :

APTO PARA EL SERVICIO
APROBADO
Vigencia : 12/09/2023

CONDUCTOR NOMBRE Y CEDULA
[Firma]

CDA
TecnoSabana
RESPONSABLE Mecánica y EC
NIT: 900.915.363-0
APROBADO
Alfonso Moreno Ingeniería S.A.S

Los suscritos operarios, responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección está apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.