

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISION PREVENTIVA

RED PREVICAR

FORMATO DE PREVENTIVA No. 200361



900094539-5
Carrera 14 B n 119-95
Bogotá

A. INFORMACION GENERAL

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

| | | | |
|----------------------------------|---|-----------|--------------|
| Fecha de la Prueba 2023-11-03 | Nombre o Razon Social JUAN CARLOS RODRIGUEZ MONTENEGRO | Documento | No |
| Direccion | Telefono | Ciudad | Departamento |

| 3. DATOS DEL VEHICULO | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| Placa WYG704 | País COLOMBIA | Servicio PÚBLICO | País Colombia | Clase BUS | Marca VOLKSWAGEN |
| Modelo 2002 | Vencimiento SOAT 2024-05-04 | Vencimiento RTM 2024-05-03 | Kilometraje 1000 | Combustible DIESEL | Empresa PAI |

7. Suspension

| Delantera Izquierda | Valor 0 | Delantera Derecha | Valor 0 | Trasera Izquierda | Valor 0 | Trasera Derecha | Valor 0 | Mínimo | >=40 | Unidad | % |
|---------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-----------------|------------|--------|------|--------|---|
| | | | | | | | | | | | |

8. Frenos

| Eficacia Total Mínimo Unidad 0 >=50 % | Fuerza | Peso | Unidad | Fuerza | Peso | Unidad | Desequilibrio | Máximo | Unidad | % |
|--|--------|------|--------|---------------|------|--------|---------------|--------|--------|---|
| Eje 1 Izquierdo | 0 | 0 | N | Eje 1 Derecho | 0 | 0 | N | 0 | <= 30 | % |
| Eje 2 Izquierdo | 0 | 0 | N | Eje 2 Derecho | 0 | 0 | N | 0 | <= 30 | % |
| Eficacia Aux Mínimo Unidad 0 >=18 % | | | | Eje 3 Derecho | | | N | | <= | % |
| Eje 3 Izquierdo | | | N | Eje 4 Derecho | | | N | | <= | % |
| Eje 4 Izquierdo | | | N | Eje 5 Derecho | | | N | | <= | % |
| Eje 5 Izquierdo | | | N | | | | | | | |

9. Desviación Lateral

| Eje 1 | Eje 2 | Eje 3 | Eje 4 | Eje 5 | Máximo | 10 | Unidad | m/Km |
|---|-------|-------|-------|-------|--------|----|--------|------|
| D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DE LA NTC5375 | | | | | | | | |

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DE LA NTC5375