

CDAFUSA

CDA REVISIÓN TÉCNICA
MECÁNICA Y DE GASES FUSA
NIT: 9012272444
CR 27 NO. 907
Tel - 3123488050
FUSAGASUGA - Cundinamarca
INFO@CDAFUSA.COM

A. INFORMACIÓN GENERAL**1. FECHA****2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO**

Fecha de prueba 2023-11-25 10:28:32	Nombre o Razón social EDGARD VILLAMIL BELTRAN	Documento de Identidad CC(X) NIT () No. 79983845
Dirección CLL 164 # 18-22	Teléfono fijo o Número de Celular 3131248150	Ciudad BOGOTÁ
Correo Electrónico edgarvillamir@gmail.com		Departamento Distrito Capital

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa USC645	País COLOMBIA	Servicio Público	Clase BUSETA	Marca DASHATSU	Línea DELTA V126L HUTX3
Modelo 2007	Número de licencia de tránsito 1002947393	Fecha de matrícula 2007-09-27	Color BLANCO	Combustible / Propulsión Diesel	VIN o Chasis 9F1V126B072000735
No de motor 1816111	Tipo motor Diésel	Cilindraje (cm³) (si aplica) 4104	Kilometraje 282313	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 24	Blindaje SI () NO (X)
Potencia (si aplica)	Tipo de Carrocería CERRADA	Fecha vencimiento SOAT 2024-09-28	Conversión GNV SI () NO () N/A (X)	Fecha Vencimiento GNV	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
1.1.12.38.1	Pérdidas de aceite sin goteo continuo.	MOTOR, TRANSMISIÓN Y COMBUSTIBLE		X
TOTAL				1

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA.

AUTOMOVILES				
Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)
IZQUIERDA	9.65	2.22	4.71			3.65
DERECHA	8.35	7.40	4.94			

E. CONFORMIDAD DE LA INSPECCIÓNAPROBADO: SI ☒ NO ☐

E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)

APROBADO: SI ☐ NO ☐**F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:**

ST
Super Transport

NO 2140

Transporte a th

edgar viltmarin

79983845

No. CALCOMONIA

FECHA DE REVISION

25	11	23
----	----	----

MARCA daihatsu

LINEA delta VM26LF

No. INTERNO 615

PLACA USC 645

MODELO 2007

Kms: 282 313

DISTINTIVOS DE LA EMPRESA
PARABRISAS
ESPEJOS RETROVISORES
TAPICERIA
BOMPER DELANTERO Y TRASERO
ESTADO DE RINES
DIRECCIONALES
STOP
LUZ DE REVERSA
LUZ DE PARQUEO
LUZ PRINCIPAL
TAPA DE TANQUE
EMISION DE HUMOS
PROFUNDIDAD LABRADO DE LLANTAS
TIRANTES DE LA DIRECCION
TUERCAS / ESPARRAGOS
PELDAÑOS
OTROS

Observaciones:

ROTULAS
 SPLINDER
 SISTEMA DE DIRECCION
 TIJERAS
 TERMINALES
 MANGUERAS
 BALLESTAS
 AMORTIGUADORES
 FUGAS
 OTROS

Observaciones

LABRADO EJE 1
LABRADO EJE 2

OTROS

Observaciones:

OBSERVACIONES

CINTURONES DE SEGURIDAD
PITO
LUZ INTERNA
INDICADORES DE TABLERO
SEÑALIZACION DE SALIDAS DE EMERGENCIA
ANCLAJES SILLETERIA
VIDRIOS Y ELEVAVIDRIOS
LIMITADOR DE VELOCIDAD
OTROS

Observaciones

ESTADO Y SOPORTE DE BATERIA
VARILLA DEL ACEITE
TAPA LLENADO DEL ACEITE
INEXISTENCIA LIQUIDO FRENOS
SISTEMA DE ARRANQUE
OTROS

Observaciones

BOTIQUIN
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA
TACOS
GATO
CRUCETA
HERRAMIENTA
EXTINTOR Y FECHA DE VENCIMIENTO
OTROS

Observaciones:

FIRMA AUTORIZADA DIAGNOSTICENTRO

NOMBRE

PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (psi)	Eje 2 (psi)		Eje 3 (psi)		Eje 4 (psi)		Eje 5 (psi)		Repuesto (psi)	
IZQUIERDA	80.8	80.9	80.5							80.9	
DERECHA	80.1	80.4	80.7								

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA



H. RELACIÓN DE EQUIPOS Y PERIFÉRICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

NOMBRE	MARCA	SERIAL	REFERENCIA	# SERIE BANCO	PEF	LTOE
PROFUNDIMETRO	MOORE & WRIGHT	1510	176-01DTG			
PIE DE REY	KEX	1323	N/A			
DETECTOR HOLGURAS	TECMAS	FR2158	DH MULTIPRUEBAS AST MIX			

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

PRUEBA	INSPECTOR
CAMARA	YEISON ANDRES VARGAS AMAYA
VISUAL	JOHAN SNEYDER FIERRO VILLAMIL

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

VALERY STEFANIA HOYOS GONZALEZ
Director Técnico

Fin del informe