

INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCION TECNICA PREVENTIVA

No A 00015507



Alfonso Moreno Ingeniería S.A.S

SERVICIO MOVIL A NIVEL NACIONAL

NIT 900.896.374 Tel. 3133320061 Cel. 3505176415

Fecha Revisión

07/12/2023

PLACA:	SXZ055	CLASE:	BUSSETA	MARCA:	HYUNDAI	LINEA:	COUNTY
KILOMETRAJE:	68.875	MODELO:	2012	CILINDRAJE:	3907	SILLAS:	23 COLOR: BLANCO.
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	D4DDB457138	VIN:	KMHJHG17PPCC050586	CHASIS:	KMHJHG17PPCC050586
Revisión Tecnico Mecánica Y De Gases:				Poliza SOAT:	CIA. MUNDIAL DE SEGUROS		
Certificado:	1655073082	Fec.Exp:	04/03/2023	Fec.Ven:	04/03/2024	84767698-600002100	Fec.Exp: 03/03/2023 Fec.Ven: 02/03/2024
Empresa:	TRAVELS SPECIALS COLOMBIA SAS NIT. 901325240-5			Dirección:	BOGOTA		
Propietario:	BANCO DE BOGOTA NIT. 8600029644			Dirección:	BOGOTA		
Conductor:	OMAR GARZON SAAVEDRA CC. 1022965149			Dirección:	BOGOTA		

LUCES		INSPECCIÓN SENSORIAL							
Altas	✓	Rines Traseros	✓	Retrovisor Izquierdo	✓	Tubos-Mangueras	✓	Pastillas-Bandas	✓
Bajas	✓	Esparragos y Tuerca	✓	Placa Delantera	✓	Excesiva	✓	Pedal Antideslizante	✓
Medias Delanteras	✓	Llanta de repuesto	✓	Placa Trasera	✓	SISTEMA ESCAPE		Union Anillos	✓
Medias Traseras	✓	Sistema de dirección	✓	Placa Laterales y techo	✓	Union Tubo	✓	Catalizador	✓
Freno	✓	Aceite de motor	✓	Emblemas	✓	Silenciador	✓	Parqueo	
Placa	✓	Valvulina caja	✓	DIRECCION		SISTEMA ELECTRICO		Interruptor Electrico	✓
Reversa	✓	Valvulina Transmisión	✓	Cabrilla	✓	Correas	✓	Bateria	✓
Direccional Izquierda	✓	Líquido De Frenos	✓	Juego Libre	✓	Cableado	✓	Interruptor Central	✓
Direccional Derecha	✓	Líquido Refrigerante	✓	Columna	✓	Arranque	✓	Pito Ciudad	✓
Parqueo	✓	Combustible	✓	Caja De Direccion	✓	Tacometro	✓	Man Presion Aire	✓
Interna	✓	Aire	✓	Terminales	✓	Man Combustible	✓	Amperimetro	✓
Gradas	✓	Sistema de Escape	✓	Axiales	✓	Pres.Lubrimotor	✓	Pres.Lubrimotor	✓
HABITACULO DE PASAJEROS		SISTEMA RODAMIENTO							
Limpia Parabrisas	✓	Tapa De Aceite	✓	Topes	✓	EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA			
Tapiceria	✓	Varilla Medida Aceite	✓	Amortiguador Delantero	✓	Extintor	✓	Botiquin	✓
Tapa Motor	✓	Nivel De Aceite	✓	Amortiguador Trasero	✓	Triangulos -Conos	✓	Linterna	✓
Silleteria	✓	Ventilador	✓	Sopores/Sapos	✓	Llaves Rueda ,Gato	✓	Tacos (Cuñes)	✓
Cinturones de seguridad	✓	Radiador	✓	Brazo Compensador De Direccion	✓	Herramientas	✓	Manguera Aire	✓
Gradas	✓	Filtro Combustible	✓	Tijera Inferior Y Superior	✓				
Pedales	✓	Correas-Mangueras	✓	Splinderes	✓				
Tapa Combustible	✓	CARDAN	✓	Barra Estabilizadora	✓				
Puerta	✓	Crucetas	✓	Muelles, Espiraes Y Cauchos	✓				
Pasa Manos	✓	Uniones	✓	Rotulas	✓				
Timbre	✓	Cadena o soportes de desprendimiento	✓	Terminales	✓				
Vidrios	✓	TRANSMISION		Holguras	✓				
Parabrisas Posterior	✓	Embragues	✓	Chasis	✓				
Ventanillas	✓	Caja De Velocidades	✓	Pasadores	✓				
Salida De Emergencia	✓	ESTADO CARROCERIA		FRENOS					
Escotillas	✓	Pintura General	✓	Booster	✓				
Martillos	✓	Chapas Puertas	✓	Freno De Mano / seguridad	✓				
Dispositivo de velocidad	✓	Parachoques	✓	Campanas	✓				
SISTEMA RODAMIENTO		Capot	✓	Discos	✓				
Llantas Delanteras	✓	IDENTIFICACION							
Llantas Traseras	✓	Retrovisor Interior	✓						
Rines Delanteros	✓	Retrovisor Derecho	✓						

LABRADO RUEDAS (mm)			Eje 1			Eje 2			Eje 3		
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad	Ciclo 5	Unidad
		Rueda de Repuesto	9.9	5.7	5.8	7.8	6.5	5.8	4.1		

Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
	50	%	Eje 1 Izquierdo	N	Eje 1 Derecho	N				30	%
			Eje 2 Izquierdo	N	Eje 2 Derecho	N				30	%

Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo	N	Eje 3 Derecho	N					
	18	%	Eje 4 Izquierdo	N	Eje 4 Derecho	N				30	%

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ±10	Unidad	m/Km					
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad	Valor	Norma	Unidad

Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad	Valor	Norma	Unidad
			%		%		%		%	Resultado		



Observaciones

APTO PARA EL SERVICIO

APROBADO

Vigencia: 07/02/2024

CONDUCTOR - NOMBRE Y CEDULA

OMAR GARZON SAAVEDRA CC. 1022965149

RESPONSABLE

APROBADO
REVIEEXPRESS
Alfonso Moreno
Alfonso Moreno Ingeniería S.A.S

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.